

Výzva bez obnovení č. 21225013549

k rámcové dohodě č. – 21105001287

Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 01 PRAHA 6 v zastoupení Vojenský útvar 6624 Bechyně 391 65	zhotovitel:	TERRAMET, spol. s r.o. Obchodní 131 251 01 Čestlice Servisní středisko: Homole 198 370 01 Č. Budějovice
IČ:	60162694	IČ:	416 92 519
DIČ:	CZ60162694	DIČ:	CZ 416 92 519
Bankovní spojení:	Česká národní banka	Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	██████████	Číslo účtu:	██████████
Vyřizuje:	██████████	Vyřizuje:	██████████
Telefon:	+420 ██████████	Telefon:	+420 ██████████
Email:	██████████	Email:	██████████

Místo poskytování služby: provozovna zhotovitele - Homole 198, 370 01 České Budějovice
Vozidlo: JCB 4CX VPZ ██████████
Termín plnění: do 14. 12. 2021

Materiál	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
viz příloha č. 1			
Práce	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
viz příloha č. 1			
Celková cena v Kč bez 21 % DPH			146 681,00
Celková cena v Kč s 21 % DPH			177 484,01
Celková cena s DPH je stanovena jako nejvýše přípustná			

Veškerá smluvní ujednání uvedená v rámcové dohodě č. 21105001287 jsou platná v plném rozsahu i pro tuto výzvu k poskytnutí plnění.

Pokud nebude tato výzva k poskytnutí plnění zhotovitelem potvrzena, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.

Nedílnou součástí této výzvy k RD je příloha č. 1 – „Seznam závad a cenová kalkulace“ – 3 listy

V Bechyni dne:

plk. gšt. Ing. Jiří TRŠO
velitel

podpis a razítko objednatele

V Čestlicích dne:

Petr KOTRŠÁL
jednatel

podpis a razítko zhotovitele

Petr
Kotršál

Digitálně podepsal
Petr Kotršál
Datum: 2021.12.02
08:30:10 +01'00'

Seznam závad a cenová kalkulace:

TERRA

TERRAMET, spol. s r.o. Obchodní 131, 251 01 Čestlice, Czech Republic, T: [REDACTED]
[REDACTED]

Pobočka:

TERRAMET, spol. s r.o.
Servisní středisko Homole 198
370 01 České Budějovice
[REDACTED]

Příjemce:

Česká republika - Ministerstvo obrany,
Tychonova 1, 160 01 Praha 6, ČR
Vojenský útvar 6624 Bechyně

Zakázka č.: 37- 400-21

Vyřizuje: Zdeněk Zasadil

T: +420 [REDACTED]

Datum: 24.11.2021

Zjištěné závady stroje JCB

Závady na stroji VPZ: [REDACTED]

-zuby podkopové lžice, výměna
[REDACTED]

-únik provozních kapalin z hadic podkopu, výměna hadic
[REDACTED]

-nesprávný pohyb ramene podkopu, zřejmě ovládací ventil
[REDACTED]

-oprava přední kombinované lžice, spodní část je poškozena, vyvaření, zhotovení chybějících částí
[REDACTED]

-oprava zkřížených vidlí, jsou poškozené držáky, oprava
[REDACTED]

-řadí pouze 1. a 2. rychlostní stupeň, vadné cívky převodovky
[REDACTED]

-oprava zadních světel
[REDACTED]

-oprava osvětlení VPZ
[REDACTED]

-oprava zpětných zrcátek
[REDACTED]

-oprava pravých schodů
[REDACTED]



TERRAMET, spol. s r.o. Obchodní 131, 251 01 Čestlice, Czech Republic, T:+420 [REDACTED]

-šroubení u hydraulické nádrže, únik oleje
[REDACTED]

-mřížka, maska chladiče
[REDACTED]

-praskání v nápravě, při zapnutém předním náhonu praská v převodech,
možná příčina je v samosvorném diferenciálu, navrhujeme výměnu oleje v nápravách.

-pravá ovládací páka, jde ovládat i bez potvrzení, závada v ovládní servotlaku,
[REDACTED]

-oprava prasklého blatníku
[REDACTED]

-provedení servisní prohlídky v rozsahu ročního servisu
[REDACTED]

Rekapitulace:

	materiál	cena	práce	cena práce	celkem
[REDACTED]	zuby podkopové lžice	[REDACTED]	1	[REDACTED]	3921,60
	únik provozních kapalin z hadic podkopu	[REDACTED]	5	[REDACTED]	16600
	nesprávný pohyb ramene podkopu	[REDACTED]	3	[REDACTED]	14912,80
	oprava přední kombinované lžice	[REDACTED]			16000
	oprava zkřížených vidlí	[REDACTED]			6400
	řadí pouze 1. a 2. rychlostní stupeň	[REDACTED]	4	[REDACTED]	11283,20
	oprava zadních světel	[REDACTED]	1	[REDACTED]	3713,60
	oprava osvětlení VPZ	[REDACTED]			1013,60
	oprava zpětných zrcátek	[REDACTED]	0,5	[REDACTED]	1065,60
	oprava pravých schodů	[REDACTED]	0,5	[REDACTED]	4550,40
	šroubení u hydraulické nádrže, únik oleje	[REDACTED]	2	[REDACTED]	3691,20
	mřížka, maska chladiče	[REDACTED]			8500
	pravá ovládací páka, jde ovládat i bez potvrzení	[REDACTED]	4	[REDACTED]	23630,40
	oprava prasklého blatníku	[REDACTED]	0,5	[REDACTED]	4137,60
	provedení roční servisní prohlídky	[REDACTED]	5,5	[REDACTED]	27261

Celkem bez DPH 146681,- Kč

Celkem s DPH 177484,01 Kč

