

PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče - SO.02

ZMĚNOVÝ LIST č. 50

Smlouva o dílo:	ze dne 12.11.2020	
Navrhovatel změny:	dodavatel KONSIT a.s.	
Název změnového listu:	DOPLNĚNÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY	
Objekt:	Pro SO.02	
Důvod a popis změny:	Na výstavbě nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02, byl investor a GP upozorněn na absenci hydroizolačních stěrek v ploše stěn za umyvadly na pokojích pacientu. Toto bylo projednáno na kontrolním dni, kdy bylo vzájemně odsouhlaseno doplnění hydroizolačních stěrek na stěnách za umyvadly. GP potvrdil, že v daných místech se stěrkou nebylo uvažováno.	
Technické řešení změny:	Doplnění hydroizolačních stěrek na stěnách za umyvadly	
Dokumentace/ příloha ZL:	Výpočet ploch hydroizolačních stěrek	
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Položkový rozpočet – PŘÍLOHA ČÍSLO 1	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH) - VÍCEPRÁCE	25.225,24Kč bez DPH	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	ANO / NE ANO / NE
Zdůvodnění dopadu do termínu:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 4.10.21	jméno: Pavel Pohořalý
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 7.10.21	jméno: Ing. Ondřej Fabián
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 7.10.21	jméno: Ing. Pavel Richter
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení/neschvaluje	
	dne: 7.10.21	jméno: Ing. Jaroslav Novák

ZL_50 - DOPLNĚNÍ HYDROIZLAČNÍ STĚRKY

ČÍSLO POLOŽKY	POLOŽKA	MJ	VÝMĚRA	JEDNOTKOVÁ CENA	CENA CELKEM	CS ÚRS 2018 01
711493122	izolace proti vodě svislá těsnicí stěrka	m2	66,240	351,00 Kč	23 250,24 Kč	CS ÚRS 2018 01
998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,050	2 000,00 Kč	100,00 Kč	CS ÚRS 2018 01
	Nacení výkazu výměř	hod	0,500	750,00 Kč	375,00 Kč	
	Inženýrské a průzkumné práce	hod	2,000	750,00 Kč	1 500,00 Kč	
Cena celkem					25 225,24 Kč	

Plochy hydroizolačních stěrek

Stěny

1.NP

Místnost	Obvod sprchového koutu [m]	Obvod záchodové části [m]	Výška hydroizolace [m]	Plocha hydroizolace srchového koutu [m2]	Plocha nehydroizolované části [m2]	Výška izolovaného "soklíku" 17 cm	Plocha za umyvadlem	Poznámka
1.15	4,7	4,53	2,3	10,81	10,419	2,08	1,91	
1.16	4,7	4,53	2,3	10,81	10,419	2,08	1,91	
1.19	4,7	4,53	2,3	10,81	10,419	2,08	1,91	
1.20	4,7	4,53	2,3	10,81	10,419	1,77	1,91	
1.23	7,62	0	2,3	17,526	0	0,00		koupelna bez dělicí části - hydroizolace v celé ploše
1.27	6,96	0	2,3	16,008	0	0,00		koupelna bez dělicí části - hydroizolace v celé ploše
1.29	4,55	4,38	2,3	10,465	10,074	1,71	1,91	
1.30	4,55	4,38	2,3	10,465	10,074	1,71	1,91	
1.33	5,54	5,24	2,3	12,742	12,052	2,05	1,91	
1.34	0	6,14	2,3	0	14,122	2,40		úklidová místnost
1.35	4,57	4,9	2,3	10,511	11,27	1,92	2,68	invalida
1.101	0	5,3	2,3	0	12,19	2,07		wc
1.102	0	5,3	2,3	0	12,19	2,07		wc
1.100	0	4,24	2,3	0	9,752	1,66		wc
1.99	0	8,6	2,3	0	19,78	3,36	1,35	wc předsíň
1.91	0	4,9	2,3	0	11,27	1,92	3,47	wc předsíň
1.92	0	4,64	2,3	0	10,672	1,81		wc
1.78	0	8,6	2,3	0	19,78	3,36	1,35	wc předsíň
1.79	0	4,24	2,3	0	9,752	1,66		wc
1.80	0	5,3	2,3	0	12,19	2,07		wc
1.81	0	5,3	2,3	0	12,19	2,07		wc
1.75	5,54	5,24	2,3	12,742	12,052	2,05	1,71	
1.77	4,57	4,9	2,3	10,511	11,27	1,92	2,68	invalida
1.76	0	6,14	2,3	0	14,122	2,40		
1.71	4,55	4,38	2,3	10,465	10,074	1,71	1,91	
1.72	4,55	4,38	2,3	10,465	10,074	1,71	1,91	
1.69	6,96	0	2,3	16,008	0	0,00		
1.65	7,62	0	2,3	17,526	0	0,00		
1.61	4,7	4,53	2,3	10,81	10,419	1,77	1,91	
1.62	4,7	4,53	2,3	10,81	10,419	1,77	1,91	
1.57	4,7	4,53	2,3	10,81	10,419	1,77	1,91	
1.58	4,7	4,53	2,3	10,81	10,419	1,77	1,91	
1.114	0	4,99	2,3	0	11,477	1,95	5,27	wc předsíň
1.115	0	4,72	2,3	0	10,856	1,85		wc
1.116	0	4,72	2,3	0	10,856	1,85		wc
1.117	0	4,72	2,3	0	10,856	1,85		wc
1.113	10,86	8,25	2,3	24,978	18,975	3,23	3,75	sprchy + předsíň
1.123	14,4	10,85	2,3	33,12	24,955	4,24	6,63	sprchy + předsíň
1.119	0	14,36	2,3	0	33,028	5,61	5,67	wc předsíň

1.122	0	4,72	2,3	0	10,856	1,85		wc
1.121	0	4,72	2,3	0	10,856	1,85		wc
1.120	0	4,72	2,3	0	10,856	1,85		wc

2.NP

			2,3					
			2,3					
2.16	0	6,782	2,3	0	15,5986	2,65	2,29	wc předsíň
2.17	0	4,65	2,3	0	10,695	1,82		wc
2.18	0	4,65	2,3	0	10,695	1,82		wc
2.19	0	8,11	2,3	0	18,653	3,17	3,51	wc předsíň
2.20	0	4,65	2,3	0	10,695	1,82		wc
2.21	0	4,69	2,3	0	10,787	1,83		wc
2.22	0	4,29	2,3	0	9,867	1,68		wc
2.23	0	6,85	2,3	0	15,755	2,68		úklid
2.24	4,72	5,35	2,3	10,856	12,305	2,09	1,89	invalida
2.67	4,55	4,38	2,3	10,465	10,074	1,71	1,91	koupelna
2.66	4,55	4,38	2,3	10,465	10,074	1,71	1,91	koupelna
.63	5,73	5,67	2,3	13,179	13,041	2,22	1,91	koupelna
2.60	4,55	4,38	2,3	10,465	10,074	1,71	1,91	koupelna
2.61	4,55	4,38	2,3	10,465	10,074	1,71	1,91	koupelna
2.56	4,55	4,38	2,3	10,465	10,074	1,71	1,91	koupelna
2.57	4,55	4,38	2,3	10,465	10,074	1,71	1,91	koupelna
2.52	2,63	1,65	2,3	6,049	3,795	0,65		pokoj
2.49	4,55	4,38	2,3	10,465	10,074	1,71	1,91	koupelna
2.50	4,55	4,38	2,3	10,465	10,074	1,71	1,91	koupelna
2.45	0	7,04	2,3	0	16,192	2,75		čistící místnost
2.47	4,55	4,38	2,3	10,465	10,074	1,71	1,91	koupelna
2.73	0	10,27	2,3	0	23,621	4,02	1,21	wc
2.28	4,4	6,35	2,3	10,12	14,605	2,48		koupelna

434,401	129,9411	87,39	651,7321	Celková plocha svislé hydroizolace je 651,74 m2
	758,8436			Nad rámec VV je 66,24 m2

Dle VV 585,5 m2