

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2021-125 – Poservisní opravy VZT PS 0529 Pardubice
uzavřené dne 08.11.2021 (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č.219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED] technik, tel. [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hjaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. AIR – Matyáš, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12713
Sídlo: Hlaváčova 2838, 530 02 Pardubice
IČO: 25283006
DIČ: CZ25283006
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-2519750237/0100
Zastoupená: Ing. Petrem Matyášem, jednatelem
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Matyáš, jednatel, tel: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED] technik, tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: EY9J32W
Adresa pro doručování: Hlaváčova 2838, 530 02 Pardubice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původního rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy, dále k narovnání výměr dle skutečnosti.

Při výměně klimatizace na b.č36 bylo zjištěno, že je klimatizace v pořádku a není třeba klimatizaci měnit za novou.

Výše uvedené změny mají vliv na celkovou cenu díla.

Podrobný popis rozsahu méně prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Dodatkem se snižuje cena díla o částku 45,800 bez DPH (snížení činí 13,154 % z původní ceny díla bez DPH).

III. Předmět dodatku

1. V článku č. 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst. 3.1., 3.2. se mění takto:

3.1.

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

302.300,00 bez DPH
(slovy: třistadvatisíctřista korun českých)

3.2.

K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 63483,00 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 365783,00 Kč.


Cena za dílo je určena podle přílohy č. 1 dodatku (rekapitulace stavby) která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.1 – Položkový rozpočet – méně práce

 3 -12- 2021
Vedoucí
brance
Česká rep
brance

za zhotovitele 26 -11- 2021
Ing. Petr Matyáš
Podnikatel



Rozpočet: Po servisní opravě VZT PS 0529 Pardubice					
	Popis	Množství	Jednotka	Cena za MJ bez DPH	Celkem Kč bez DPH
1.	Klimatizační jednotka b.č 252 posilovna CE 05-32-02 letiště Pardubice				
	Chladicí výkon: 3,85 kW				
	náhrada za jednotku fujitsu ASY14RSE/AOY14RNE				
	např.:Toshiba Seiya 3,5 kW RAS-B13J2KVG-E/RAS-13J2AVG-E3	1	ks		
	demontáž	1	pol		
	likvidace	1	pol		
	montáž+ zprovoznění	1	pol		
	revize elektro	1	pol		
	kontrola úniku chladiv	1	pol		
	vystavení evidenční knihy + nalepení štítku o obsahu chladiv na venkovní jednoku	1	pol		
	CELKEM				45800
2.	Klimatizační jednotka b.č 36 servrovna CE 05-32-02 letiště Pardubice				
	Chladicí výkon: 3,5 kW				
	náhrada za jednotku LG typ S12AHP				
	např.:Toshiba Seiya 3,5 kW RAS-B13J2KVG-E/RAS-13J2AVG-E3	1	ks		
	jednotka musí mít automatický restart po výpadku el. proudu				
	demontáž	1	pol		
	likvidace	1	pol		
	montáž+ zprovoznění	1	pol		
	revize elektro	1	pol		
	kontrola úniku chladiv	1	pol		
	vystavení evidenční knihy + nalepení štítku o obsahu chladiv na venkovní jednoku	1	pol		
	CELKEM				45800
3.	Klimatizační jednotka b.č 249 servrovna CE 05-32-02 letiště Pardubice				
	Chladicí výkon: 10kW				
	náhrada za jednotku Toshiba RAV-363AHB-PE + podstropní jednotku RAV-362CH-PE				
	např.:Toshiba RAV-RM1101CTP-E/RAV-GM1101ATP-E jednotka musí mít automatický restart po výpadku el. proudu	1	ks		
	demontáž	2	pol		
	likvidace	2	pol		
	montáž+ zprovoznění	2	pol		
	revize elektro	2	pol		
	kontrola úniku chladiv	2	pol		
	vystavení evidenční knihy + nalepení štítku o obsahu chladiv na venkovní jednoku	2	pol		
	CELKEM				130500
4.	Klimatizační jednotka b.č 6 jídelna CE 05-03-01 Lázně Bohdaneč				
	Chladicí výkon: 3,5 kW				
	náhrada za jednotku Siesta comfort 3,5KW				
	např.:Toshiba Seiya 3,5 kW RAS-B13J2KVG-E/RAS-13J2AVG-E3	1	ks		

	demontáž	1	pol	
	likvidace	1	pol	
	montáž+ zprovoznění	1	pol	
	revize elektro	1	pol	
	kontrola úniku chladiv	1	pol	
	vystavení evidenční knihy + nalepení štítku o obsahu chladiv na venkovní jednodu	1	pol	
	CELKEM			45800
5.	Vnitřní Klimatizační jednotka b.č 1 VUSS CE 05-32-29 Pardubice Teplého			
	vnitřní jednotky napojené na stávající MultiSplit jednotku Toshiba RAS-4M27GACV-E			
	náhrada za vnitřní jednotku RAS-M10GKCV			
	např.:Toshiba RAS-B10J2KVG-E	2	ks	
	demontáž	2	pol	
	likvidace	2	pol	
	montáž+ zprovoznění	2	pol	
	revize elektro	2	pol	
	kontrola úniku chladiv	2	pol	
	zapsání změny do evidenční knihy	2	pol	
	CELKEM			26180
6.	Odtahové nástěnné ventilátory b.č.21 CE 05-03-01 Lázně Bohdaneč			
	náhrada za MURO 100			
	např.:Ventilátor VENTS 100 MATL	2	ks	
	demontáž	2	pol	
	likvidace	2	pol	
	montáž+ zprovoznění	2	pol	
	revize elektro	2	pol	
	CELKEM			
	CELKEM bez DPH			302 300,00 Kč
	CELKEM včetně DPH (21%)			365 783,00 Kč