

87



Dodatek č.1 k Servisní smlouvě č.216 /2009

ARYKA IN-WEST a.s.

Na Harfě 1/203, Praha 9, 190 00
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7879
IČ: 267 22 411, DIČ: CZ26722411
zastoupená Zdeňkem Karbusickým, předsedou představenstva společnosti
bankovní spojení: [redacted]
(dále jen zhotovitel)

a

Národní muzeum

Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
IČ: 00023272, DIČ: CZ00023272
Zastoupená Pavlem Valtrem, vedoucím hospodářské správy Národního muzea
bankovní spojení: [redacted]
(dále jen objednatel)

uzavírají tento dodatek k Servisní smlouvě č.216/2009 (dále jen dodatek). Tímto dodatkem se mění a upravují odstavce původní smlouvy následujícím způsobem :

Článek I. Předmět díla

Text článku I Servisní smlouvy se rozšiřuje takto :

Zhotovitel se zavazuje :

- 1. Provádět technickou péči všech zařízení specifikovaných v Příloze 1 tohoto Dodatku č.1 smlouvy, systému kontroly vstupu, dále jen EKV a systému Elektrické zabezpečovací signalizace, dále EZS, instalovaných v objektu Národní muzeum, Vinohradská 1, Praha 1.

Jedná se o následující samostatné systémy :

- a) Systém kontroly vstupu (SKV)
- b) Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)

Ostatní odstavce článku zůstávají beze změny.

Článek II. Rozsah komplexní technické péče na jednotlivých systémech

Text článku II Servisní smlouvy se rozšiřuje takto :

Elektrická zabezpečovací signalizace – EZS

- Kontrola a testování funkce ústředny, koncentrátorů
- Kontrola a testování funkce ovládacích klávesnic
- Kontrola směrových charakteristik všech prostorových čidel a jejich případné doregulování
- Testování funkce magnetických kontaktů, detektorů tříštění skla a ostatních prvků systému EZS
- Kontrola funkčnosti napájecích zdrojů, stavu akumulátorů a zejména rozložení odběru
- Seřízení systémových časů
- Kontrola odezvy poplachových stavů na ovládacích klávesnicích

Článek IIa. Rozsah administrace ID karet na systému kontroly vstupu

Zůstává beze změny.

Článek III. Podmínky plnění smlouvy

Zůstává beze změny.

Článek IV. Cena díla a platební podmínky

1. Cena za provádění uvedené technické péče se stanovuje v roční částce 95 240.- Kč (slovy devadesátpěttisícdvěstěčtyřicetkorunčeských), dle specifikace v Čl. I a Čl. II a v Příloze č.1 tohoto dodatku.

Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají beze změny.

Článek V. Smluvní pokuta

Zůstává beze změny.

Článek VI. Kontrola plnění smlouvy

Zůstává beze změny.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech originálech, z nichž NM dostane tři výtisky a ARYKA IN-WEST a.s. jeden výtisk.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je i Příloha č. 1 – Specifikace instalovaných zařízení, rozpočet ceny, kde je vyčíslena cena obou systémů.

Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají beze změny.

V Praze, dne 11.02.2010

V Praze, dne

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:



ARYKA IN-WEST a.s. V
Na Harfě 1/203
Praha 9 PSČ 190 00
IČO: 26722411 DIČ: CZ26722411



Národní Muzeum, Vinohradská 1, Praha 1

Rekapitulace: rozpočet servisu EZS s jednou prohlídkou systému ročně, pravidelnou el.revizí, držení stand-by technika

Č.	Oddíl	Položka	Popis	M.J.	Množství	Cena v Kč	
							CELKEM

EZS

servisní středisko, reakční doba dojezdu do 4hodin

3 000 Kč

Revizní zpráva 1 ročně

3 000 Kč

Celkem Servis

11 480 Kč

Celkem bez DPH 19%

11 480 Kč

DPH 19%

2 181 Kč

Celkem s DPH 19%

13 661 Kč

Č.	Oddíl	Položka	Popis	M.J.	Množství	Cena v Kč	
						Hodiny čas/ks	Celkem Servis

EZS objekt Národní Muzeum

EKV

1. EZS		ústředna EZS		ks	1,00	1,00	300 Kč
2. EZS		Napájecí zdroj 230V/12V, záložní akumulátor 12V/7Ah		ks	1,00	0,50	150 Kč
3. EZS		koncentrátor 8vstupů		ks	7,00	0,60	1 260 Kč
4. EZS		karta DN-2		ks	1,00	0,20	60 Kč
5. EZS		ovládací klávesnice		ks	2,00	0,30	180 Kč
6. EZS		monitorovací kontakt		ks	18,00	0,20	1 080 Kč
7. EZS		pohybový detektor		ks	11,00	0,20	660 Kč
8. EZS		detektor tříštění skla		ks	14,00	0,30	1 260 Kč
9. EZS		tisňový hlásič		ks	1,00	0,10	30 Kč
10. EZS		doprava					500 Kč

EZS celkem

5 480 Kč

Národní Muzeum, Vinohradská 1, Praha 1

Rekapitulace: rozpočet servisu EKV s jednou prohlídkou systému ročně, pravidelnou el.revizí, držení stand-by technika

Č. Oddíl	Položka	Popis	M.J.	Množství	Cena v Kč	
						CELKEM
EKV						56 760 Kč
		servisní středisko, reakční doba dojezdu do 4hodin				12 000 Kč
		Revizní zpráva 1 ročně				15 000 Kč
		Celkem Servis				83 760 Kč
		Celkem bez DPH 19%				83 760 Kč
		DPH 19%				15 914 Kč
		Celkem s DPH 19%				99 674 Kč

Č. Oddíl	Položka	Popis	M.J.	Množství ks	Hodiny čas/ks	Cena v Kč	
						Celkem	Servis
1. EKV		Ovládací software- RS 232. PC	ks	1,00	4,00	1 200 Kč	
2. EKV		Řídicí jednotka SMDU2 včetně WIM2 modulu	ks	79,00	1,00	23 700 Kč	
3. EKV		Spínací jednotka I/O	ks	15,00	0,60	2 700 Kč	
4. EKV		Bezkontaktní čtečka karet	ks	220,00	0,20	13 200 Kč	
5. EKV		Elektrický uvolňovač dveří EFF-EFF	ks	90,00	0,30	8 100 Kč	
6. EKV		Monitorovací dveřní kontakt	ks	30,00	0,20	1 800 Kč	
7. EKV		Dveřní samozavírač	ks	0,00	0,20	- Kč	
8. EKV		Napájecí zdroj 230V/12V	ks	38,00	0,30	3 420 Kč	
9. EKV		Akumulátor 12V/7Ah	ks	38,00	0,10	1 140 Kč	
10. EKV		doprava				1 500 Kč	
		EKV celkem				56 760 Kč	

EKV objekt Národní Muzeum

EKV