

Příloha č.3

Instruktaž pro vstup a krátkodobý pracovní pobyt v ARSPOL

Instruktaž pro vstup a krátkodobý pracovní pobyt v areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (ARSPOL)

Na všechny osoby, které vstupují do areálu, se vztahuje v odpovídající míře vnitropodniková legislativa. Za seznámení s touto legislativou je odpovědný ten, kdo uzavírá smlouvu (pracovníci externích firem), nebo pracovní poměr (nově nastupující zaměstnanci) a požaduje vstup do areálu.

1. Vstup i výstup z areálu je možný pouze po přiložení čipové karty na terminál umístěný na turniketech, nebo na navštívenku. Zaměstnanci bezpečnostní agentury zajišťující ostrahu na vrátnicích (dozorčí služby) mají právo vyžádat si ke kontrole průkaz totožnosti. Ztrátu čipové karty neprodleně nahlaste.
2. Při odchodu z areálu jste povinni na vyzvání předložit ke kontrole svá zavazadla, případně se na požádání podrobit osobní prohlídce.
3. Do a z areálu je zakázáno přinášení i odnášení výrobků takové povahy, které se v areálu vyrábějí.
4. Do areálu není povolen vstup osobám se zvířetem nebo přeprava zvířete v dopravním prostředku.
5. V areálu platí přísný zákaz kouření, včetně kabin dopravních prostředků. Kouření je dovoleno na vyhrazených místech označených evidovanou tabulkou "KOUŘENÍ POVOLENO".
6. Fotografovat a filmovat v areálu lze pouze se souhlasem správce objektu.
7. Požívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky na pracovištích a v pracovní době i mimo tato pracoviště, donášet je anebo pod jejich vlivem vstupovat do areálu je zakázáno. Všechny osoby, které vstupují do areálu nebo se v areálu zdržují, jsou povinni se na vyzvání podrobit zkoušce, zda nejsou pod vlivem alkoholu.
8. Při chůzi v areálu používejte chodníky, nebo levé krajnice vozovky, dbejte příkazů a značek. Zvýšenou pozornost věnujte místům, kde jsou prováděny výkopové práce a místům pod potrubními mosty, kde v případě havárie hrozí nebezpečí potřísnění pokožky nebo oděvu chemickou látkou. Při pohybu po vnitřních komunikacích, obslužných komunikacích dodržovat zvýšenou pozornost, neboť vlivem zpracovávaných surovin mohou být na některých místech podlahy mokré nebo mastné. Chůze v kolejišti i podél kolejí je zakázána. Přecházet kolejiště je povoleno jen na přejezdech nebo zřízených přechodech. Přelézání železničních vagónů a chůze mezi rozpojenými železničními vagóny je zakázána.

Maximální povolená rychlost v areálu: **30 km/h**

Je zakázáno stát na všech silničních komunikacích uvnitř areálu závodu mimo vyhrazená místa.

9. Pohybujte se pouze na pracovištích a v prostorech určených pro Váš výkon práce. Je přísně zakázáno se pohybovat v ostatních prostorech, objektech a provozech, ve kterých neplníte žádné pracovní úkoly a kde jste nebyli seznámeni s riziky možného ohrožení bezpečnosti a zdraví.
10. Při poškození oděvu (postříkání, znečištění apod.) oznamte příhodu navštívenému (návštěva), popř. svému zaměstnavateli.
11. V areálu jsou ve výrobním procesu používány látky, které mohou při poruše nebo havárii technologického zařízení a jejich následném úniku ohrozit nejen pracovníky provozu, ale i ostatní osoby v areálu. Jedná se zejména o chlor, propylen a čpavek.

Vyhlášení poplachu při úniku těchto látek se provádí následovně:

- sirénou signálem VÝSTRAHA (kolísavý tón po dobu 140-ti vteřin) a současnou relací v závodním rozhlasu (pokud tón nekolísá, jedná se o zkoušku poplachových sirén)
- výstražným systémem (tabule, akustická a světelná signalizace v zónách možného úniku nebezpečných látek)

Při úniku těchto látek a vyhlášení poplachu opusťte zamořenou zónu, řiďte se pokyny velitele zásahu a ostrahy.

12. Vstoupit do provozů lze pouze po ohlášení u odpovědného pracovníka.
13. Vzhledem k charakteru výroby nesmí být některé práce zahájeny bez vystavení příslušného povolení. Seznam prací, které mohou být zahájeny až po vystavení povolení, je obsažen v bezpečnostních předpisech jednotlivých útvarů.
14. Přístroje, nářadí, vzorky apod., které vnášíte do areálu, nahlaste při vstupu zaměstnanci bezpečnostní agentury zajišťující ostrahu na vrátnicích.
15. Je zakázáno používat elektrospotřebiče v objektech, kde je stanoveno prostředí s nebezpečím výbuchu. Máte-li u sebe mobilní telefon, oznamte tuto skutečnost doprovodu, resp. vedoucímu navštíveného provozu.
16. Jakýkoliv pracovní úraz, to znamená i pracovní úraz, jimž nebyla způsobena pracovní neschopnost, nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující tři kalendářní dny, jste povinen neprodleně ohlásit:
 - odpovědnému vedoucímu zaměstnanci,
 - vedoucímu pracovníkovi útvaru, pro který vykonáváte pracovní činnost na základě uzavřené smlouvy.
17. První pomoc - ošetření je možno provést na pracovišti, kde jsou umístěny lékárničky (popř. vyhledat ošetření u lékaře pracovně-lékařské péče).
18. V případě ohrožení života následkem úrazu nebo havárie, při požáru a vždy, kdy je nutná pomoc záchranných útvarů volejte z vnitřní telefonní linky na čísla:

POŽÁR (IZD + HZSP)	150
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ DISPEČINK (IZD)	152, 154
IZD + ZÁCHRANNÁ SLUŽBA	155
OSTRAHA ZÁVODU	158
Pokud použijete mobilní telefon, volejte na čísla:	721 725 193, 721 725 198.

Zpracováno podle stavu v právních a ostatních předpisů ke dni 1. 3. 2015