



## 22. základna vrtulníkového letectva

Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, PSČ 675 71, datová schránka hjyaavk

Čj. MO ...../ .....-2427

Počet listů:

### Výzva k plnění - Objednávka č. 2053/2021-2427/19

podle § 1746 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro smluvní strany:

**Objednatel:**  
(fakturační adresa)

Česká republika – Ministerstvo obrany  
Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
**zastoupená VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou,  
675 71 Náměšť nad Oslavou**

jejímž jménem jedná: Velitel útvaru, plk. gšt. Ing. Rudolf STRAKA  
Adresa pro doručování faktur: Vojenský útvar 2427, Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad Oslavou.  
IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: 404881/0710  
Telefon: ■■■■■  
Vyřizuje: nrtm. Alexandr MARŠÁLEK

#### Zhotovitel:

Obchodní firma nebo název podle příslušného dokladu opravňujícího k podnikání:

**J plus Z servis s.r.o.**

Statutární orgán, nebo oprávněný zástupce:

Ing. Miroslav SVOBODA

se sídlem:

Křoví 193, 594 54 Křoví

Provozovna:

Průmyslová čtvrť 154, Třebíč

IČ:

26901161

DIČ:

CZ26901161

Bankovní spojení:

19-7759320247/0100

Telefon/mail:

■■■■■

Vyřizuje:

Ing. Miroslav SVOBODA

**Objednáváme u Vás** na základě Vaší cenové nabídky v NÁRODNÍM ELEKTRONICKÉM NÁSTROJI, ID: N006/20/V00014566 ze dne 12. 6. 2020 a na základě uzavřené Rámcové dohody č. 198/2020 - 201051965 ze dne 3. 7. 2020 opravu vozidla v rozsahu:

- Š-Fabia VPZ: ■■■■■ po nastartování vozidlo ihned zhasne, svítí závada motoru – výměna EGR ventilu, odtah nepojízdného vozidla z kasáren TO do Třebíče.
- Š-Fabia VPZ: ■■■■■ svítí závada motoru, vozidlo ztrácí výkon – výměna EGR ventilu a snímače diferenčních tlaků.

Účelem oprav je uvedení vozidel do provozuschopného stavu, který odpovídá zákonným normám provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích.

**Požadovaná doba provedení služby: Do 15.1.2022**

**Místo provedení a předání díla:** Průmyslová čtvrť 154, Třebíč - provozovna zhotovitele

**Doprava do místa plnění zakázky: Zabezpečí objednatel**

**Cena bez DPH činí: 50 843,00 Kč**

**DPH činí: 10 677,03 Kč**

**Cena s DPH činí: 61 520,03 Kč**

Zhotovitel prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2114 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, poskytuje záruku **24 měsíců** na nové náhradní díly a **6 měsíců** na provedené práce ode dne převzetí služby objednatelem. Objednatel uplatní právo z odpovědnosti zhotovitele za vady zboží a ze záruky za jakost zboží písemným ohlášením na doručovací adrese zhotovitele. Případná reklamacie bude řešena v místě plnění zakázky do 5 pracovních dní od podání reklamacie.

Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek objednávky a v členění podle příslušné právní úpravy (zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění) doložený dodacím (zakázkovým) listem, bude neprodleně zaslán na shora uvedenou adresu pro zasílání daňových dokladů objednatele. V daňovém dokladu a dodacím listě bude uveden podrobný rozpis fakturované částky. Rozpis bude rozčleněn nejméně na: počet odpracovaných hodin krát hodinová sazba, přesný název náhradních dílů včetně jejich cen a počtů kusů.

Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy posuzovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona.

Objednatel dodanou službu zaplatí až na základě tohoto daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí **30 dní** od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

V případě prodlení s dodávkou služby ve sjednané lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny opravy včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení, nejvýše však 100 % z celkové ceny opravy včetně DPH. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na doručovací adrese zhotovitele. Smluvní pokutu hradí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

V případě, že výše smluvní pokuty nepřesáhne částku 100 Kč lze od smluvní pokuty upustit.

Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní vztah může zaniknout vedle případů stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a obchodním zákoníkem také jednostranným odstoupením ze strany objednatele pro podstatné porušení zadávacích podmínek a smluvního ujednání zhotovitelem, kterým se rozumí prodlení zhotovitele s dodáním jakékoliv části služby, delší než 10 pracovních dnů.

Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 1992 občanského zákoníku sjednávají možnost zrušit závazek z této objednávky zaplacením odstupného ve výši **6 000,00 Kč** na účet druhé smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy.

Právo zrušit závazek zaplacením odstupného však nemá strana, která již, byť i jen zčásti, plnění druhé strany přijala nebo druhé straně sama plnila.

Závazek smluvní strany vyplývající z této objednávky se ruší okamžikem připsání odstupného na účet druhé smluvní strany obdobným způsobem jako by došlo k jednostrannému odstoupení od smlouvy.

Objednávka nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami. Zhotovitel zahájí plnění nejdříve okamžikem účinnosti této objednávky.

Tento návrh objednatele ve formě objednávky zaniká, **pokud nebude zhotovitelem** (statutárním orgánem nebo jím zmocněnou osobou plnou mocí) **potvrzen** podpisem **do 3 pracovních dnů** od doručení.

Tato objednávka má 3 strany bez příloh.

## Cenová kalkulace 19. DP:

Škoda Fabia VPZ: [REDACTED]

Závada:	- svítí závada motoru	
Oprava:	- odtah Sedlec – Třebíč 24 km	= 1 200,00 Kč bez DPH
	- diagnostika motoru	= 888,00 Kč bez DPH
	- demontáž hadice sání a potrubí EGR ventilu, zjištění závady, výměna EGR ventilu, vyčištění potrubí sání a ventilu EGR	16 hod. = 9 200,00 Kč bez DPH
	- ventil EGR	= 12 090,00 Kč bez DPH
	- těsnění EGR	= 859,00 Kč bez DPH
	- těsnění výfuku	= 256,00 Kč bez DPH
	- čistič	= 51,00 Kč bez DPH
	- chladicí kapalina 4 kusy	= 320,00 Kč bez DPH
	- destilovaná voda	= 33,00 Kč bez DPH

Závada:	- nesvítí pravé parkovací světlo	
Oprava:	- oprava pravého parkovacího světla	1 hod. = 575,00 Kč bez DPH

Celková cena opravy: 25 472,00 Kč bez DPH

Škoda Fabia VPZ: [REDACTED]

Závada:	- svítí závada motoru	
Oprava:	- diagnostika motoru	= 888,00 Kč bez DPH
	- výměna snímače diferenčních tlaků DPF, zkušební jízda, zjištění závady, výměna EGR ventilu	16 hod. = 9 200,00 Kč bez DPH
	- ventil EGR	= 12 090,00 Kč bez DPH
	- těsnění EGR	= 859,00 Kč bez DPH
	- těsnění výfuku	= 256,00 Kč bez DPH
	- těsnění turbodmychadla	= 118,00 Kč bez DPH
	- snímač DPF	= 1 960,00 Kč bez DPH

Celková cena opravy: 25 371,00 Kč bez DPH

Objednatel:  
Zadavatel veřejné zakázky  
Velitel  
plukovník gšt. Ing. Rudolf STRAKA

Zhotovitel: **J plus Z servis s.r.o.**  
Jméno, příjmení osoby statutárního orgánu  
Ing Miroslav SVOBODA, jednatel

Ing. Rudolf  
Straka

Digitálně podepsal  
Ing. Rudolf Straka  
Datum: 2021.12.16  
13:23:42 +01'00'

Ing.  
Miroslav  
Svoboda

Digitálně podepsal  
Ing. Miroslav  
Svoboda  
Datum: 2021.12.16  
11:47:00 +01'00'