

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo S32000072

v oboru oprav a údržby klimatizačních a vzduchotechnických zařízení
uzavřená podle hlavy II. obchodního zákoníku, díl IX.

Článek 1 Smluvní strany

| | | |
|--------------------|-------------------|---|
| Objednatel: | Obchodní název: | Univerzita Karlova v Praze – Právnická fakulta |
| | Sídlo: | nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1 - Staré Město |
| | Zastoupený: | prof. JUDr. Alešem Gerlochem, CSc., děkan právnické fakulty |
| | IČ: | 00216208 |
| | DIČ: | CZ00216208 |
| | Bankovní spojení: | |
| | Č. účtu: | |
| | Telefon: | |
| | Fax: | |
| | E-mail: | |
| Zhotovitel: | Obchodní název: | KLIMA-CLASSIC, s.r.o. |
| | Sídlo: | Kbelská 618/44, 198 00 Praha 9 - Hloubětín |
| | Zastoupený: | Ing. Kroupou Alešem – jednatelem společnosti |
| | IČ: | 63672448 |
| | DIČ: | CZ63672448 |
| | Bankovní spojení: | |
| | Číslo účtu: | |
| | Telefon: | |
| | Fax: | |
| | E-mail: | |

Článek 2 Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem se mění rozsah zařízení, na kterých provádí zhotovitel pro objednatele pravidelné servisní prohlídky. Současně se mění celková cena.
2. Specifikace zařízení a ceny jsou uvedeny v Příloze č. 1A Dodatku č. 2, která je jeho nedílnou součástí a nahrazuje předchozí přílohu č. 1 Smlouvy.

Článek 3 Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo S32000072 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo S32000072.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech stejně platných, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Praze dne

12/12/2013

V Praze dne

3.12.2013

Příloha č. 1A Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo S32000072

Akce: UK - Právnická fakulta - servis
Objednatel: Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta
nám. Curieových 901/7
116 40 Praha 1 - Staré Město

Příjemce: Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta
nám. Curieových 901/7
116 40 Praha 1 - Staré Město

A. Shrnutí / Rekapitulace cen

| Rekapitulace nákladů na servisní prohlídky | I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Základní cena za servisní prohlídky zařízení bez dopravy | 23 370,- | 23 370,- | 26 090,- | 23 370,- |
| Sleva množstevní na servisní prohlídky (%) | -15% | -15% | -15% | -15% |
| Sleva množstevní na servisní prohlídky (Kč) | - 3 506,- | - 3 506,- | - 3 914,- | - 3 506,- |
| Cena za servisní prohlídky bez dopravy | 19 865,- | 19 865,- | 22 177,- | 19 865,- |
| Doprava, dopravní náklady | 450,- | 450,- | 450,- | 450,- |
| Cena za servisní prohlídky vč. dopravy / období | 20 315,- | 20 315,- | 22 627,- | 20 315,- |

| Kontroly těsnosti - rekapitulace nákladů (dle Zákona č. 73/2012 Sb., zařízení nad 3kg chladiva) | I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q |
|--|-----------|------|---------|------|
| Základní cena za kontroly těsnosti bez dopravy / období | 10 800,- | 0,- | 3 600,- | 0,- |
| Sleva množstevní za kontroly těsnosti (%) | -15% | | -15% | |
| Sleva množstevní za kontroly těsnosti (Kč) | - 1 620,- | 0,- | - 540,- | 0,- |
| Cena za kontroly těsnosti bez dopravy | 9 180,- | 0,- | 3 060,- | 0,- |
| Doprava, dopravní náklady | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Cena za kontroly těsnosti vč. dopravy / období | 9 180,- | 0,- | 3 060,- | 0,- |

| Celková cena za jednotlivá období | I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cena servisních prohl. a kontrol těsnosti / období | 29 495,- | 20 315,- | 25 687,- | 20 315,- |
| Celková cena za servisní prohlídky a kontroly těsnosti / rok | 95 810,- Kč | | | |

Poznámky k výše uvedeným cenám:

- Detailní rozpis zařízení, servisních prohlídek a revizí úniků je uveden v samostatných tabulkách.
- Uvedené částky nezahrnují DPH v zákonné sazbě
- Cena servisu je vč. drobného materiálu, bez dodávky náhradních dílů, ekologických čističů a filtrů.
- Kontrola těsnosti nepřímou metodou, vč. zápisu do evidenční knihy.
- Četnost servisních prohlídek může být upravena dle provozních podmínek.
- Není-li uvedeno jinak, je cena servisní prohlídky kalkulována pro běžnou pracovní dobu 7:30 - 16:00
- Slevy se nevztahují na dopravu.

B. Aktuální sazebník za servisní práce a opravy

(aktualizace dle změn servisních sazeb)

Výše hodinové sazby za opravy, materiálové náklady oprav a náklady na opravu při opravě zařízení, budou účtovány dle aktuálního ceníku prací firmy KLIMA-CLASSIC s.r.o. pro servisní zákazníky, platného ke dni provedení opravy.

Orientační ceny oprav a servisů:

(platný k 1.12.2013)

| | |
|--|--|
| servisní technik | 400,- Kč / 1osoba / 1 hod |
| servisní manažer - na vyžádání | 700,- Kč / 1osoba / 1 hod |
| příplatek za mimopracovní dobu 16:00 až 20:00 | 50% |
| příplatek za mimopracovní dobu 20:00 až 06:00, víkend a svátek | 100% |
| ekologický čistič (použití dle skutečné potřeby) | 480,- Kč / l |
| vysokozdvížná plošina (náklady účtovány dle skutečnosti) | |
| dopravné Praha (paušál) bez parkovného | 450,- Kč / výjezd |
| dopravné mimo Prahu | - náklady na kilometr 14,- Kč / km |
| | - hodinová sazba dopravy viz sazba servisní technik |

Kontroly těsnosti přímou metodou ve smyslu Zákona č. 73/2012 Sb., Vyhlášky č. 257/2012, Nařízení komise (ES) č. 1516/2007 a další návazné legislativy, budou vč. vyhledání netěsnosti účtovány v aktuální hodinové sazbě.

C. Rozpis zařízení, základních cen a termínů servisních prohlídek

| Umístění zařízení | Typ , popis zařízení | Chladivo | Počet (ks) | Cena (á ks) | Servis ano=1 / ne=0 | | | |
|--|---------------------------------|----------|------------|-------------|---------------------|------|-------|------|
| | | | | | I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q |
| uč. 3NP m.č.333 | RAV-SM806BT / RAV-SM803AT-E | R410A | 1 | 1 270,- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| uč. 3NP m.č.334 | RAV-SM1104UT-E / SM1103AT-E | R410A | 1 | 1 520,- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| uč. 3NP m.č.335 | RAV-SM1404UT-E / SM1403AT-E | R410A | 1 | 1 520,- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| uč. 3NP m.č.336 | RAV-SM1104UT-E / SM1103AT-E | R410A | 1 | 1 520,- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ser. 3NP | RAV-SM562KRT-E / SM563AT-E | R410A | 1 | 1 270,- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ser. 3NP | RAV-SM562KRT-E / SM563AT-E | R410A | 1 | 1 270,- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ser. 3NP | RAV-SM1402CT-E / SM1403AT-E | R410A | 1 | 1 520,- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ser. 3NP | RAV-SM1402CT-E / SM1403AT-E | R410A | 1 | 1 520,- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| uč. sut | RAV-SM1404UT-E / SM1403AT-E | R410A | 1 | 1 520,- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| uč. sut | RAV-SM1404UT-E / SM1403AT-E | R410A | 1 | 1 520,- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| uč. sut | RAV-SM1404UT-E / SM1403AT-E | R410A | 1 | 1 520,- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| uč. sut - výpar pro VZT | RAV-SM803AT-E | R410A | 1 | 1 270,- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| copy - výpar pro VZT | RAV-SM1103AT-E | R410A | 1 | 1 520,- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| copy sut. m.č. 018 | MMK-AP0093H | R410A | 1 | 680,- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| copy sut. m.č. 018 | MMU-AP0181MH | R410A | 1 | 680,- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| copy sut. m.č. 018 | MMK-AP0183H | R410A | 1 | 680,- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dvorek_konzole | MCY-MAP0501HT - mini s-mms | R410A | 1 | 1 050,- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| m.č. 031 knihovna | RAV-SM1404UT-E / SM1403AT-E | R410A | 1 | 1 520,- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| posilovna | MMC-AP0184H-E | R410A | 2 | 680,- | | | 1 | |
| posilovna | MMC-AP0244H-E | R410A | 1 | 680,- | | | 1 | |
| dvorek_konzole | MCY-MAP0601HT | R410A | 1 | 680,- | | | 1 | |
| Cena dopravy pro servisní prohlídky | | | | | | | | |
| celkový servis | Praha - paušál (bez parkovného) | | 1 | 450,- | 1 | 1 | 1 | 1 |

D. Rozpis zařízení, základních cen a termínů provádění kontroly těsnosti dle Zákona č. 73/2012 Sb.

Četnosti kontrol těsnosti dle Zákona č. 73/2012 Sb.:

1x ročně u systému s obsahem chladiva 3 až 30 kg.

2x ročně u systému s obsahem chladiva 30 až 300 kg.

| Umístění zařízení | Typ , popis zařízení | Chladivo | Počet (ks) | Cena (á ks) | Kontrola ano=1 / ne=0 | | | |
|---|----------------------|----------|------------|-------------|-----------------------|------|-------|------|
| | | | | | I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q |
| | RAV-SM1403AT-E | R410A | 5 | 1 800,- | 1 | | | |
| | RAV-SM1103AT-E | R410A | 1 | 1 800,- | 1 | | | |
| | MCY-MAP0501HT | R410A | 1 | 1 800,- | | | 1 | |
| | MCY-MAP0601HT | R410A | 1 | 1 800,- | | | 1 | |
| Cena dopravy pro kontroly těsnosti | | | | | | | | |