

Objednávkový list		číslo:	SL - VM	JM 001	2022
Dodavatel:		Odběratel:			
Název organizace: AZ KLIMA a.s.		Název organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace			
Sídlo: Tuřanka 115a 627 00 Brno		Sídlo: Horní náměstí 2 755 01 Vsetín			
IČO: 24772631 DIČ: CZ24772631		IČO: 00098574		DIČ: neplátce DPH	
Objednávku vystavil :		Ing. Jan Marek			
Tel. spojení :		604 604 872			
Specifikace zboží či služeb:		jarní servis VZT a klimatizačních jednotek v zámku Kinských ve VM náhradní filtry (výměnné rámy) na klimatizační jednotky		69 162,39 Kč 40 051,00 Kč	
Cena v Kč (do):		109 213 Kč			
Cena celkem s DPH do:		109 213 Kč			
Termín a místo dodání (do):		31.03.2022			
Datum splatnosti, forma úhrady:		bankovním převodem, faktura se splatnosti			
Ve Vsetíně dne: 30.12.2021		Objednávku schválil:		Ing. Tomáš Vitásek	
Podpis odběratele:		Dne:		Podpis:	
Jméno objednatele čitelně: Jan Marek		03.01.2022			
Potvrzení o přijetí objednávky:		Objednávku přijal:		AZ KLIMA a.s.	
Podpis dodavatele:		Dne:		Podpis:	
Jméno příjemce čitelně: AZ KLIMA a.s.					

Objednatel:

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace

Adresa: Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín

email: marek@muzeumvalassko.cz

IČ: 00098574

Dodavatel:

Tuřanka 115a, 627 00 Brno

e-mail: servis@azklima.com

IČ: 24772631

Seznam servisovaných zařízení:				Valašské Meziříčí - MRV, zámek Kinských, vybudování depozitářů a expozic														
Adresa umístění zařízení / místo plnění:				Zámek Kinských; Zámecká 3, Valašské Meziříčí; PSČ: 757 01														
Číslo zařízení	Kategorie dle OKZ	Lokalizace zařízení	Popis činnosti při servisní prohlídce VZT	vychozí revize (v případě dané zákonem)	Typ/výrobce	ks / sada	ročně	cena za výkon	období				cena / období				cena celkem rok	
									Jaro	Léto	Podzim	Zima	Jaro	Léto	Podzim	Zima		
Vzduchotechnické jednotky																		
VZT_1.01	HVAC	VZT_1.: Expozice a depozitáře 2 a 3.NP - větrání	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění		REMAK - AeroMaster XP 06; 2x VO 9,7 a 7,4 kW, VCh 28 kW; RR; ZVL; P/O 3.550/3.550 m3/h	1	2	1 300 Kč			x			-	-	1 300 Kč	-	1 300 Kč
VZT_1.01	HVAC	VZT_1.: Expozice a depozitáře 2 a 3.NP - větrání	Sada filtrů pro VZT			1	2	1 802 Kč	x		x			1 802 Kč	-	1 802 Kč	-	3 604 Kč
VZT_1.01	HVAC	VZT_1.: Expozice a depozitáře 2 a 3.NP - větrání	Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace			1	2	378 Kč	x		x			378 Kč	-	378 Kč	-	756 Kč
VZT_8.01	HVAC	VZT_8.: Depozitář entomologie	Kontrola a údržba VZT jednotky s el. ohřevem vč. čištění		Elektrodesign - RME 500/250 G4 H2; P = 540 m3/h; EO 3 kW	1	2	910 Kč			x			-	-	910 Kč	-	910 Kč
VZT_8.01	HVAC	VZT_8.: Depozitář entomologie	Sada filtrů pro VZT			1	2	778 Kč	x		x			778 Kč	-	778 Kč	-	1 556 Kč
VZT_8.01	HVAC	VZT_8.: Depozitář entomologie	Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace			1	2	163 Kč	x		x			163 Kč	-	163 Kč	-	326 Kč
Venkovní klimatizační jednotky																		
VZT_4.01	AC - SUB	VZT_4.: Zdroj chladu	Kontrola a údržba venkovní jednotky typu CHILLER		COMPLETE CZ - AERMEC NXW0553X*L*; chladič kapalin s vodou chlazeným kondenzátorem 4,5°C/10,5°C; Qch 99,5 kW	1	2	9 650 Kč	x		x			9 650 Kč	-	9 650 Kč	-	19 300 Kč
VZT_4.01	AC - SUB	VZT_4.: Zdroj chladu	Kontrola a údržba venkovní jednotky typu CHILLER		Kontrola těsnosti chladicího okruhu	1	2	800 Kč			x			-	-	800 Kč	-	800 Kč
VZT_4.02	AC - SUB	VZT_4.: Zdroj chladu	Kontrola a údržba venkovní jednotky typu CHILLER		COMPLETE CZ - AERMEC WTS*8034CTE; Suchý chladič, Qch 130,8 kW; (voda-glykol) 49,5°C/43,5°	1	2	4 650 Kč	x		x			4 650 Kč	-	4 650 Kč	-	9 300 Kč
VZT_4.02	AC - SUB	VZT_4.: Zdroj chladu	Čištění kondenzátorů suchého chladiče		COMPLETE CZ - AERMEC WTS*8034CTE; Suchý chladič, Qch 130,8 kW; (voda-glykol) 49,5°C/43,5°	1	2	1 990 Kč	x		x			1 990 Kč	-	1 990 Kč	-	3 980 Kč
VZT_7.01	HVAC	VZT_7.: Technická místnost - chlazení	Kontrola a údržba venkovní jednotky klimatizace		SINCLAIR - ASH-18BIS2W; kond.inv.jednotka (R32), Qch = 5,3 kW; Qt = 5,6 kW	1	2	715 Kč			x			-	-	715 Kč	-	715 Kč
Vnitřní klimatizační jednotky																		
VZT_7.01a	AC	VZT_7.: Technická místnost - chlazení	Kontrola a údržba vnitřní nástěnné jednotky klimatizace, čištění filtrů		SINCLAIR - ASH-18BIS2W; nást.inv.jednotka (R32), Qch = 5,3 kW; Qt = 5,6 kW	1	2	228 Kč			x			-	-	228 Kč	-	228 Kč
FCU jednotky																		
VZT_2.01	AC - SUB	VZT_2.: Depozitáře 2 a 3.NP - klimatizace	Kontrola a údržba jednotky přesné klimatizace		COMPLETE CZ - UNIFLAIR SUCV0200B; přesná KLM skříň, voda, Qt 4,3 kW, Qch 4,6 kW, chlazení 4,5/10,5°C, topení 70/50°C	8	2	2 800 Kč	x		x			22 400 Kč	-	22 400 Kč	-	44 800 Kč
VZT_2.01	AC - SUB	VZT_2.: Depozitáře 2 a 3.NP - klimatizace	Sada filtrů pro VZT			8	2	650 Kč	x		x			5 200 Kč	-	5 200 Kč	-	10 400 Kč
VZT_2.01	AC - SUB	VZT_2.: Depozitáře 2 a 3.NP - klimatizace	Kontrola a údržba jednotky přesné klimatizace		COMPLETE CZ - UNIFLAIR SUCV0250B; přesná KLM skříň, voda, Qt 6,2 kW, Qch 5,8 kW, chlazení 4,5/10,5°C, topení 70/50°C	2	2	3 150 Kč	x		x			6 300 Kč	-	6 300 Kč	-	12 600 Kč
VZT_2.01	AC - SUB	VZT_2.: Depozitáře 2 a 3.NP - klimatizace	Sada filtrů pro VZT			2	2	650 Kč	x		x			1 300 Kč	-	1 300 Kč	-	2 600 Kč
VZT_3.01	HVAC	VZT_3.: Expozice 2.NP - klimatizace	Kontrola a údržba jednotky FCU vč. čištění filtrů		COMPLETE CZ - AERMEC FCZI700P; mezistropní Qch 3,1 kW 3 ks	3	2	390 Kč	x		x			1 170 Kč	-	1 170 Kč	-	2 340 Kč
VZT_7.02	HVAC	VZT_7.: Technická místnost - chlazení	Kontrola a údržba jednotky FCU vč. čištění filtrů		COMPLETE CZ - AERMEC VED540; Kanálový fancoil, 2-trubkové provedení; Qch 8,9 kW	1	2	390 Kč	x		x			390 Kč	-	390 Kč	-	780 Kč
Požární klapky																		
VZT_1.40	SUB	VZT_1.: Expozice a depozitáře 2 a 3.NP - větrání	Kontrola provozuschopnosti požární klapky - autorizovanou osobou "OZO"		Mandik - PKTM-90 / PKTM III; 250x550 .11; požární klapky 2 ks	2	1	150 Kč			x			-	-	300 Kč	-	300 Kč
VZT_1.41	SUB	VZT_1.: Expozice a depozitáře 2 a 3.NP - větrání	Kontrola provozuschopnosti požární klapky - autorizovanou osobou "OZO"		Mandik - FDMR (TPM 140/19); d 250 .11/S; požární klapka kruhová 2 ks	2	1	150 Kč			x			-	-	300 Kč	-	300 Kč
VZT_1.42	SUB	VZT_1.: Expozice a depozitáře 2 a 3.NP - větrání	Kontrola provozuschopnosti požární klapky - autorizovanou osobou "OZO"		Mandik - FDMR (TPM 140/19); S d 160 .11/S; požární klapka kruhová 2 ks	2	1	150 Kč			x			-	-	300 Kč	-	300 Kč
VZT_6.40	SUB	VZT_6.: Technická místnost - větrání	Kontrola provozuschopnosti požární klapky - autorizovanou osobou "OZO"		Mandik - PKTM III-C-300x200.11; požární klapka	1	1	150 Kč			x			-	-	150 Kč	-	150 Kč
Ventilátory																		
VZT_5.01	HVAC	VZT_5.: hygienické zázemí, sklady	Kontrola a údržba ventilátoru		Elektrodesign - TD 500/160 3V "N8" vent. IP44 třiot.	1	1	195 Kč						-	-	-	-	0 Kč
VZT_5.02	HVAC	VZT_5.: hygienické zázemí, sklady	Kontrola a údržba ventilátoru		Elektrodesign - TD 250/100 vent. IP44 dvouot 2 Ks	2	1	195 Kč						-	-	-	-	0 Kč
VZT_5.03	HVAC	VZT_5.: hygienické zázemí, sklady	Kontrola a údržba ventilátoru		Elektrodesign - TD 500/160 3V "N8" vent. IP44 třiot.	1	1	195 Kč						-	-	-	-	0 Kč
VZT_5.04	HVAC	VZT_5.: hygienické zázemí, sklady	Kontrola a údržba ventilátoru		Elektrodesign - EBB 170 N S 3V "R6" IP44 radiál s filtrem 5 ks	5	1	195 Kč						-	-	-	-	0 Kč
VZT_5.05	HVAC	VZT_5.: hygienické zázemí, sklady	Kontrola a údržba ventilátoru		Elektrodesign - EBB 100 N S IP44 radiál s filtrem 5 ks	5	1	195 Kč						-	-	-	-	0 Kč
VZT_6.01	HVAC	VZT_6.: Technická místnost - větrání	Kontrola a údržba ventilátoru		Elektrodesign - TD 500/160 3V "N8" vent. IP44 třiot.	1	1	195 Kč						-	-	-	-	0 Kč
VZT_8.02	HVAC	VZT_8.: Depozitář entomologie	Kontrola a údržba ventilátoru		Elektrodesign - ILT4-225 EX IP55 "230/400V" nevýbušný kanál vent.	1	1	195 Kč						-	-	-	-	0 Kč
	VZT		Čistící prostředky, dezinfekce			1	2	2 347 Kč						-	-	-	-	- Kč
	doprava		Cestovné a náklady na dopravu materiálu			1	2		x		x			988 Kč	- Kč	988 Kč	- Kč	1 976 Kč
CELKEM BEZ DPH												57 159 Kč	- Kč	62 162 Kč	- Kč	119 321 Kč		
Textilní vyústky, dle dohody obou stran na základě objednávky																		
VZT_2.20	HVAC	VZT_2.: Depozitáře 2 a 3.NP - klimatizace	Demontáž a zpětná montáž textilních vyústek		Textilní vyústka DN315, 9,8m, bílá, závěs na AL profily, 1220m3/h, paxt=50Pa	1	1	1 176 Kč			x			-	-	1 176 Kč	-	1 176 Kč
VZT_2.20	HVAC	VZT_2.: Depozitáře 2 a 3.NP - klimatizace	Odvoz a dovoz, prání textilních vyústek		Textilní vyústka DN315, hmotnost 4 kg (cena za kg)	4	1	106 Kč			x			-	-	424 Kč	-	424 Kč
CELKEM BEZ DPH												1 600 Kč	- Kč	1 600 Kč	- Kč	1 600 Kč		

		Náhradní sada textilních výustek												4 862 Kč	
VZT_2.20	HVAC	VZT_2.: Depozitáře 2 a 3.NP - klimatizace	Náhradní sada textilních výustek (jednorázová platba)	Textilní výustka DN315, 9,8m, bílá, závěs na AL profily, 1220m3/h,pext=50Pa	1	1	4 862 Kč			x	-	-	-	4 862 Kč	4 862 Kč
		Textilní výustky, dle dohody obou stran na základě objednávky													
VZT_2.21	HVAC	VZT_2.: Depozitáře 2 a 3.NP - klimatizace	Demontáž a zpětná montáž textilních výustek	Textilní výustka DN160, 3m, bílá, závěs na AL profily, 280m3/h,pext=50Pa	1	1	360 Kč			x	-	-	360 Kč	-	360 Kč
VZT_2.21	HVAC	VZT_2.: Depozitáře 2 a 3.NP - klimatizace	Odvoz a dovoz, prání textilních výustek	Textilní výustka DN160, hmotnost 1 kg (cena za kg)	1	1	106 Kč			x	-	-	106 Kč	-	106 Kč
															466 Kč
		Náhradní sada textilních výustek												1 404 Kč	
VZT_2.21	HVAC	VZT_2.: Depozitáře 2 a 3.NP - klimatizace	Náhradní sada textilních výustek (jednorázová platba)	Textilní výustka DN160, 3m, bílá, závěs na AL profily, 280m3/h,pext=50Pa	1	1	1 404 Kč			x	-	-	1 404 Kč	-	1 404 Kč
		Textilní výustky, dle dohody obou stran na základě objednávky													
VZT_2.22	HVAC	VZT_2.: Depozitáře 2 a 3.NP - klimatizace	Demontáž a zpětná montáž textilních výustek	Textilní výustka DN250, 12m, bílá, závěs na AL profily, 750m3/h,pext=70Pa	1	1	1 440 Kč			x	-	-	1 440 Kč	-	1 440 Kč
VZT_2.22	HVAC	VZT_2.: Depozitáře 2 a 3.NP - klimatizace	Odvoz a dovoz, prání textilních výustek	Textilní výustka DN250, hmotnost 5 kg (cena za kg)	5	1	106 Kč			x	-	-	530 Kč	-	530 Kč
															1 970 Kč
		Náhradní sada textilních výustek												5 232 Kč	
VZT_2.22	HVAC	VZT_2.: Depozitáře 2 a 3.NP - klimatizace	Náhradní sada textilních výustek (jednorázová platba)	Textilní výustka DN250, 12m, bílá, závěs na AL profily, 750m3/h,pext=70Pa	1	1	5 232 Kč			x	-	-	5 232 Kč	-	5 232 Kč
		Textilní výustky, dle dohody obou stran na základě objednávky													
VZT_2.23	HVAC	VZT_2.: Depozitáře 2 a 3.NP - klimatizace	Demontáž a zpětná montáž textilních výustek	Textilní výustka DN250, 12,7m, bílá, závěs na AL profily, 750m3/h,pext=70Pa	1	1	1 524 Kč			x	-	-	1 524 Kč	-	1 524 Kč
VZT_2.23	HVAC	VZT_2.: Depozitáře 2 a 3.NP - klimatizace	Odvoz a dovoz, prání textilních výustek	Textilní výustka DN250, hmotnost 5 kg (cena za kg)	5	1	106 Kč			x	-	-	530 Kč	-	530 Kč
															2 054 Kč
		Náhradní sada textilních výustek												5 474 Kč	
VZT_2.23	HVAC	VZT_2.: Depozitáře 2 a 3.NP - klimatizace	Náhradní sada textilních výustek (jednorázová platba)	Textilní výustka DN250, 12,7m, bílá, závěs na AL profily, 750m3/h,pext=70Pa	1	1	5 474 Kč			x	-	-	5 474 Kč	-	5 474 Kč
Výměna filtrů v prvním roce provozu															
VZT_2.01	AC - SUB	VZT_2.: Depozitáře 2 a 3.NP - klimatizace	Sada filtrů pro přesnou klimatizaci	COMPLETE CZ - UNIFLAIR SUCV0200B; přesná KLM	8	2	3 310 Kč			x	-	-	26 480 Kč	-	26 480 Kč
VZT_2.01	AC - SUB	VZT_2.: Depozitáře 2 a 3.NP - klimatizace	Sada filtrů pro přesnou klimatizaci	COMPLETE CZ - UNIFLAIR SUCV0200B; přesná KLM	2	2	3 310 Kč			x	-	-	6 620 Kč	-	6 620 Kč
											0 Kč	0 Kč	0 Kč	33 100 Kč	33 100 Kč

Hodinová sazba technika Aermec, Schneider - mimo servis		1 380 Kč /hod
Paušální sazba havarijního výjezdu Aermec, Schneider - mimo servis		
Cena za práce nad rámec servisní smlouvy v pracovní dny od 7:00 do 15:30:		
Hodinová sazba technika		860 Kč /hod
Paušální sazba havarijního výjezdu		24/5 - dojezd do 48hodin - zdarma
Cestovné za každou započatou hodinu:		1 technik 350 Kč /hod 2 technici 700 Kč /hod
Dopravné		12 Kč
Příplatky: Práce v noci (22:00 - 6:00) a soboty		50 %
Práce v neděli a státních svátcích		100 %
*Objednatel je povinen zpřístupnit místo pro vykonání prací, prodlení nezpůsobené zhotovitelem bude fakturováno dle platné hodinové sazby.		
Středisko: 540 - Hranice		
Koordinátor prací a výjezdů ohledně servisu, havárií (pohotovosti) a oprav: Petr Bartoča, petr.bartoča@azklima.com, +420 724 296 969		
Vedoucí oblasti Petr Bartoča, petr.bartoča@azklima.com, +420 724 296 969		



azklima
AZ KLIMA s.r.o.
Tulovská 1436, 627 00 Pátek - Státnice
Tel: 544 500 811
IČ: 287 72 831, DIČ: CZ28772831
Č.ú.: KB 2105651818
Č.ú.: VB EUR 115-3501980207/0100

Obchodník:
Ing. Václav Šmíd, vaclav.smid@azklima.com, +420 602 721 693

Vypracoval: dne: 03.05.2021