



DÍLČÍ SMLOUVA Č. 2 NA OPRAVU VOZIDLA PO HAVÁRII
k rámcové dohodě na poskytování služeb s jedním účastníkem ze dne 8. 1. 2019

č.S2020/08094/468

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapíše se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

zastoupený: [REDACTED]

IČ 45245053, DIČ CZ45245053

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500

zástupce pro věcná jednání [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

a

LKQ CZ s.r.o.

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 339418

se sídlem Ocelářská 891/16, Vysočany, PSČ 190 00 Praha 9

IČO: 247 87 426, DIČ: CZ24787426

zastoupená: [REDACTED]

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 2105708047/2700

zástupce pro věcná jednání: [REDACTED]

(dále jen jako „poskytovatel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu s článkem II. rámcové dohody na poskytování služeb s jedním účastníkem tuto dílčí smlouvu (dále jen jako „smlouva“)

I. Předmět smlouvy

1. Bude-li v této dílčí smlouvě použit jakýkoli pojem, aniž by byl dílčí smlouvou zvlášť definován, potom bude mít význam, který mu dává rámcová dohoda na poskytování služeb s jedním účastníkem ze dne 8. 1. 2019 (dále jen „rámcová dohoda“).
2. Předmětem této smlouvy je povinnost poskytovatele poskytnout objednateli následující služby: **oprava motorového vozidla Škoda FabiaSti 1,4 Tdi, RZ: [REDACTED] konkrétně oprava po havárii nahlášené jako pojistná událost pod číslem 2021-008504-01, dle podmínek dále stanovených (dále také jako „služby“)** a povinnost objednatel za služby zaplatit poskytovateli sjednanou cenu.
3. Specifikace služeb, jakož i podmínky jejich provádění jsou blíže specifikovány v příloze k této smlouvě.

4. V případě, že je poskytovatel povinen dle specifikace uvedené v příloze této smlouvy jako součást své povinnosti dodat objednateli jakékoliv zboží, je toto dodání zboží součástí služeb (a je zahrnuto v ceně) a bez jeho dodání nejsou služby řádně splněny.

II. Místo a doba plnění

1. Místem plnění a poskytování služeb je provozovna společnosti Auto Papoušek, s. r. o. Opletalova 45, 110 00 Praha 1.
2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout služby v místě plnění na vlastní náklad nejpozději do **3 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy**.

III. Cena a platební podmínky

1. Cena za poskytování služeb je dána nabídkou poskytovatele v souvislosti s veřejnou zakázkou VZ16/2018 až do výše 90.000,- Kč bez DPH zahrnující případné dodatečné dodávky a služby vzniklých v průběhu plnění smlouvy, přičemž předpokládaná cena služeb v době uzavření této smlouvy činí 81.691,25 Kč bez DPH. K ceně skutečně poskytnutých služeb bude připočtena DPH v zákonné výši.
2. Způsob výpočtu ceny je stanoven přílohou této smlouvy a je v souladu s cenami stanovenými rámcovou dohodou.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí rámcovou dohodou, pokud si smluvní strany v této smlouvě nedohodly jinak.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a poskytovatel jeden.
5. Tato smlouva včetně jejích příloh a případných změn bude uveřejněna objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Tento odstavec je samostatnou dohodou smluvních stran oddělitelnou od ostatních ustanovení rámcové dohody.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je její:
Příloha č. 1 – Protokol o poskytnutí služeb;
Příloha č. 2 - Rozpočet ceny opravy.

		V Praze dne 04. 01. 2022

PŘÍLOHA č. 1 – PROTOKOL O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

Český rozhlas

IČ 45245053, DIČ CZ45245053


zástupce pro věcná jednání: 

(dále jen jako „přebírající“)

a

Auto Papoušek s.r.o.

IČ 48028321, DIČ 48028321

zástupce pro věcná jednání 

(dále jen jako „předávající“)

I.

1. Smluvní strany uvádí, že na základě dílčí smlouvy o poskytování služeb ze dne _____ poskytl níže uvedeného dne předávající (jako poskytovatel) přebírajícímu (jako objednateli) následující služby:


.....
.....

II.

1. **Přebírající po prohlídce služeb potvrzuje jejich poskytnutí v ujednaném rozsahu a kvalitě.**
2. *Pro případ, že služby nebyly poskytnuty v ujednaném rozsahu a kvalitě a přebírající z tohoto důvodu odmítá služby (či jejich část) převzít, smluvní strany níže uvedou skutečnosti, které bránily převzetí, rozsah vadnosti služeb, termín poskytnutí služeb bez vad a nedodělků a další důležité okolnosti:*

.....
.....

3. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne _____	V Praze dne _____
Za přebírajícího 	Za předávajícího

Číslo případu/schválení 202112001412 /
RZ/VIN [REDACTED]
Značka - model SKODA FABIA (NJ) 5D/COMBI (14-18)

Výpočet

Číslo případu	202112001412	Číslo schválení	
Datum vytvoření	19.12.2021 16:06:31	Stav případu	Výpočet
Datum kalk./změny	05.01.2022 09:30:49	Číslo PU	421 603 6868
Datum ceníku ND	03.10.2021	Systém lakování	AZT - Mat. konstanta: 107,00
GT Estimate Web	2.28.597.0		
Podmínky	Český rozhlas - PRG-97477 - PU		

Zákazník

Společnost LKQ CZ s.r.o.
Adresa Ocelářská 891/16
19000 Praha 9
IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič
Majitel Český rozhlas
Vinohradská 1409/12
12000 Praha 2

Vozidlo

RZ [REDACTED]	VIN [REDACTED]
Značka - model SKODA FABIA (NJ) 5D/COMBI (14-18)	Kód modelu SK01501
Datum registrace	Začátek opravy 19.12.2021
Stav KM 118 045 km	Konec opravy 30.12.2021

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY OMEZOVAČ RYCHLOSTI
POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY OCHRANA CHODCŮ
PŘEVODOVKA 5S CODE
DODATKOVÁ VÝBAVA PŘEVODOVKA
DODATKOVÁ VÝBAVA SLUNEČNÍ CLONA
DODATKOVÁ VÝBAVA ZDVIH PRUŽINY 39
DODATKOVÁ VÝBAVA ZADNÍ ZAVĚŠENÍ
VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA DENNÍ SVÍCENÍ
VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA
VNĚJŠÍ VÝBAVA TERMO SKLA
INTERIÉR AKUSTICKÁ/VIZUÁLNÍ KONTROLA ZAPNUTÍ BEZP.PÁSŮ
INTERIÉR PŘEDNÍ S KAPSOU Z
INTERIÉR ELEKTRICKÉ. PŘÍDAVNÉ TOPENÍ
INTERIÉR ELEKTR. OVLÁDÁNÍ OKEN PŘ
INTERIÉR VYPÍNÁNÍ AIRGABU SPOLUJEZDCE
INTERIÉR SETRVAČNÍK S PROTIZÁVAŽÍM
INTERIÉR KOŽENÁ RUKOJEŤ RUČNÍ BRZDY
INTERIÉR 3 OPĚRKY HLAVY Z
INTERIÉR KLIMATIZACE
INTERIÉR CHROM-PAKET
INTERIÉR TELEFON "CONFORT"
INTERIÉR AUTORÁDIO ENTRY PLUS (GEN 2)
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
MOTOR SYSTÉM "STOP & START"
MOTOR BATERIE 70 AH
ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
PODVOZEK 6.0J X 15"
PODVOZEK 15"
PODVOZEK POSILOVAČ ŘÍZENÍ S PROMĚNLIVÝM ÚČINKEM

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY BRZDOVÝ ASISTENT
PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ
KAROSERIE KOMBI
DODATKOVÁ VÝBAVA SLUNEČNÍ CLONA
DODATKOVÁ VÝBAVA ZADNÍ BRZDY KOTOUČOVÉ GEOMET
DODATKOVÁ VÝBAVA ROZSAH ZATÍŽENÍ 10
DODATKOVÁ VÝBAVA PŘEDNÍ NÁPRAVA
VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD)
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ ELEKTR.
VNĚJŠÍ VÝBAVA MŘÍŽKA PŘEDNÍ S CHROM. VLOŽKOU
VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ
INTERIÉR 3 BODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ PÁS Z STR
INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÁ
INTERIÉR VZADU DĚLENÉ
INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY KŮŽE
INTERIÉR SPORTOVNÍ VOLANT 3-RAMENNÝ MULTIFUNKČNÍ
INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ/HLAVOVÝ
INTERIÉR ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA POD SEDADLEM
INTERIÉR PŘÍDAVNÉ OSVĚTLENÍ INTERIÉRU
INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH
INTERIÉR PŘÍJEM DIGITÁLNÍ RADIO
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE
MOTOR NORMA EU6
MOTOR 1422 ccm 66 kW (90)
MOTOR ALTERNÁTOR 140 A
PODVOZEK 185/60 R 15..H
PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 256 X 20 MM
PODVOZEK KOTOUČOVÉ BRZDY Z

Číslo případu/schválení

202112001412 /

RZ/VIN

Značka - model

SKODA FABIA (NJ) 5D/COMBI (14-18)

Náhradní díly

1)	3)	Kód	Popis	jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
O		6V9945111	světlo L Z	1,00				
O		6V9945112	světlo P Z	1,00				
O		SEZNAM DÍLŮ	upevňovací sada světla L Z					
O	I	N 90453703	- MATICE	4,00				
O	I	6V0945246	- ŠROUB	2,00				
O	I	N 91042302	- ŠROUB POSTRANNÍ	2,00				
O		1K9943021D	osvětlení reg. značky P	1,00				
O		N 90974701	montážní sada, zad. nárazník	4,00				
O		6V9807421	zadní nárazník	1,00				
O		6V9807305	výztuha nárazníku Z	1,00				
O		6V9807393A	držák nárazníku L Z	1,00				
O		6V9807863	držák střed. L, zadní nárazník	1,00				
O		6V9807864	držák střed. P, zadní nárazník	1,00				
O		6V9827023C	zadní víko	1,00				
O		6V9827705E	těsnění zad. víka	1,00				
O		6V9827520	kryt aretace Z	1,00				
O		8R0827505A	zámek zadního víka	1,00				
O		8V0827507G	západka zadního víka	1,00				
O		6V0827566	tlačítko zadního víka	1,00				
O		6V0853621A FOD	logo Z	1,00				
O		5JA853687 2ZZ	emblém Z značka	1,00				
O		5J6853687AA2ZZ	emblém Z model	1,00				
O#		EM84920	podložka RZ zadní	1,00				
O		6V9867975D 9B9	vnitř.kryt zadního víka	1,00				
O		6V0839199A	Upevňovací sada obložení zad.víka	2,00				
O		6V9845049A NVB	sklo zad.dveří	1,00				
O		6V0839199A	lepící sada zadního skla	2,00				
O		357853999B	řezací drát	1,00				
O		D 181802M1	aktivátor	1,00				
O		D 00940104	Čistící prostředek	1,00				
O		D 00950025	Aplikátor	1,00				
O		D 169300M2	Lepidlo na sklo - 1K 300ML - Economic	1,00				
O		6V9809071A	výztuha držáku světla L	1,00				
O		SEZNAM DÍLŮ	Upevňovací sada ochranného krytu podběhu L Z					
O	I	WHT003737	- MATICE	6,00				
O	I	N 0385012	- NÝT	1,00				
O	I	N 90974701	- ŠROUB	6,00				
O		6V9813301	zadní čelo Z	1,00				
O		6V9813309	výztuha zadního čela	1,00				
O		6V9863459A 9B9	kryt ochran. Z	1,00				
O		6V9867427D 9B9	obklad.panel zavazadlového prostoru L	1,00				
O		5J7867493 47H	těleso schránky Z	1,00				
		*	Drobný materiál	1,00				
			Materiál celkem před slevou					
			Sleva					
			Materiál celkem po slevě					

Číslo případu/schválení

202112001412 /

RZ/VIN

Značka - model

SKODA FABIA (NJ) 5D/COMBI (14-18)

Práce

2)	3)	Kód	Popis	hod	Cena (Kč/hod)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
+	K2	GtT1000	Oprava Vytažení LZ části dozerem	2,50				
	E2	94315650	Výměna světlo L Z / Výměna světlo P Z	0,20				
	K2	63695501	Výměna zadní nárazník	0,30				
	I	63695501	D/M + Odstroj./Nastroj. zadní nárazník	0,00				
	K2	63731950	Výměna držák nárazníku L Z	0,10				
	K2	63731952	Výměna držák střed. L, zadní nárazník / Výměna držák střed. P, zadní nárazník	0,10				
	K3	51017501	Ošetření karoserie proti korozi zadní víko	0,10				
	K2	55591901	Demontáž a montáž zadní víko	0,30				
	I	55598100EM	Seřízení zadní víko	0,00				
+		55595551	Výměna zadní víko	0,00				
	K2	55595551	Výměna zadní víko	2,20				
	I	55595551	D/M + Odstroj./Nastroj. zadní víko	0,00				
	NI	55591901	Demontáž a montáž zadní víko	0,00				
	K2	53105571EM	Výměna výztuha držáku světla L	0,70				
	K3	51017501	Ošetření karoserie proti korozi blatník L Z	0,30				
#	K2	GtT9050L	Oprava blatník L Z	2,00				
	K2	66762000	Demontáž a montáž ochranný kryt podběhu L Z / Demontáž a montáž ochranný kryt podběhu P Z	0,60				
	I	44051900	Demontáž a montáž kolo L Z	0,00				
	I	44051900	Demontáž a montáž kolo P Z	0,00				
	K3	51017501	Ošetření karoserie proti korozi zadní čelo Z	0,10				
	K2	53084100EM	Výměna zadní čelo Z	9,00				
	I	94311900	Demontáž a montáž světlo L Z	0,00				
	I	94311900	Demontáž a montáž světlo P Z	0,00				
	I	63691901	Demontáž a montáž zadní nárazník	0,00				
	I	55701901	Výměna , Demontáž a montáž těsnění zad. víka	0,00				
	I	70391901	Výměna , Demontáž a montáž kryt ochran. Z	0,00				
	I	70031901	Výměna , Demontáž a montáž obklad.panel zavazadlového prostoru L	0,00				
	I	70031901	Demontáž a montáž obklad.panel zavazadlového prostoru P	0,00				
	I	70061901	Demontáž a montáž koberec, podlaha zavazadlového prostoru	0,00				
#	K2	GtT93460	Oprava podlaha zadní (vzadu)	1,50				
	Č2	70681951	Demontáž a montáž kryt C-sloupek L	0,10				
	Č2	70691900	Demontáž a montáž kryt D-sloupek L	0,20				
	Č1	EM986M0	Výměna těleso schránky Z	0,10				
			Práce celkem před slevou					
			Sleva					
			Práce celkem po slevě	20,40				

Lakovací práce

2)	3)	Kód	Popis	hod	Cena (Kč/hod)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	L2	GtPPrep	Příprava na lakování	2,80				
	I	GtPPrep	Hlavní práce - KAROSÁŘ	1,70				
	I	GtPPrep	Namíchání barvy	0,30				
	I	GtPPrep	Související práce - PLAST	0,50				
	I	GtPPrep	Vzorek pro doladění odstínu	0,30				

Číslo případu/schválení

202112001412 /

RZ/VIN

Značka - model

SKODA FABIA (NJ) 5D/COMBI (14-18)

L2	GtP81050	zadní nárazník Výměna (K1R) Demontované díly	1,30
L2	GtP81100	výztuha nárazníku Z Lakování povrchu (II)	0,50
L2	GtP84010	zadní víko Výměna (I) Demontované díly	1,60
L2	GtP84700	spoiler zadní víko povrchový (K2) Demontované díly	0,50
L2	GtP9050L	blatník L Z Oprava < 50% (III)	1,40
L2	GtP91000	zadní čelo Z / výztuha zadního čela Výměna (I)	1,60
L2	GtP93460	podlaha zadní (vzadu) Lakování povrchu (II)	1,10
Lakovací práce celkem před slevou			
Sleva			
Lakovací práce celkem po slevě			10,80

Lakovací materiál

1)	3)	Kód	Popis	jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
O		GtPPrep	Příprava na lakování	1,00				
	I	GtPPrep	Hlavní práce - KAROSÁŘ					
	I	GtPPrep	Související práce - PLAST					
	I	GtPPrep	Vzorek pro doladění odstínu					
O		GtP81050	zadní nárazník Výměna (K1R) Demontované díly	1,00				
O		GtP81100	výztuha nárazníku Z Lakování povrchu (II)	1,00				
O		GtP84010	zadní víko Výměna (I) Demontované díly	1,00				
O		GtP84700	spoiler zadní víko povrchový (K2) Demontované díly	1,00				
O		GtP9050L	blatník L Z Oprava < 50% (III)	1,00				
O		GtP91000	zadní čelo Z / výztuha zadního čela Výměna (I)	1,00				
O		GtP93460	podlaha zadní (vzadu) Lakování povrchu (II)	1,00				
Lakovací materiál celkem před slevou								
Sleva								
Lakovací materiál celkem po slevě								

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Cena před slevou		
Sleva		
Cena bez DPH		
DPH	21%	
Cena s DPH		
Zaokrouhlení		
Celkem k úhradě		

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
- 2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
- 3) I ... Obsahuje, NI ... Neobsahuje, C ... Podmíněn, + ... Iniciováno, - ... Překrytí

Nastavení lakování

Číslo případu/schválení 202112001412 /
RZ/VIN [REDACTED]
Značka - model SKODA FABIA (NJ) 5D/COMBI (14-18)

Systém lakování	AZT
Druh laku	Dvouvrstvý základní barva
Metoda lakování	
Způsob provedení opravy (lakování)	Na vozidle bez předlakování
Materiálový index	107,00
Přirážka za materiál s perleť. efektem	0%
Lak odolný vůči poškrábání	NE
Dvoubarevné provedení	NE
Přirážka za namíchání barvy	ANO
Zkušební vzorek pro doladění odstínu	ANO
Maskování plastových dílů	NE