

Zadávací protokol č. 680

Praha Holešovice - výměna vložek ve 4.SK, broušení výh. součástí na v.č. 5, 13, 15

poř.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	Kč celkem
4.SK (22.1.2022)						109 264,4 Kč
1	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	26,00	119,52	3 107,5 Kč
2	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	48,00	285,75	13 716,0 Kč
3	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	10,00	6 497,81	64 978,1 Kč
4	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,00	4 354,69	17 418,8 Kč
5	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	180,00	25,80	4 644,0 Kč
6	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	180,00	30,00	5 400,0 Kč
v.č 5 - 1:14						7 017,9 Kč
1	5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	16,00	438,62	7 017,9 Kč
v.č 13 - 1:12						5 239,5 Kč
1	5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	16,00	327,47	5 239,5 Kč
v.č 15 - 1:11						4 584,6 Kč
1	5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	14,00	327,47	4 584,6 Kč
Celkem						126 106,40 Kč
CELKEM					126 106,40 Kč	
Za zhotovitele:			Za objednatele:			
Datum:						