

Číslo nabídky: N15615
Odesílatel:

 ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o.
 Bucharova 2641/14
 158 00 Praha 5

Datum: 12.06.2019

Počet stran: 1

 www.thyssenkrupp-vytahy.cz
 info.tkecz@thyssenkrupp.com
 IČO: 61507229 DIČ: CZ61507229
 Peněžní ústav: Komerční Banka, a.s. Praha
 Číslo účtu: 51-3730500297/0100
 Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 29967

Příjemce:

 Jan Krestýn
 Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková
 organizace
 Čejkovická 4339/10
 628 00 Brno

NUTNÉ : Výměna 6 kusů pojezdových kladek kabiny výtahu !!

zařízení: 23375 (HOV 630) - Čejkovická 4339/10 Brno

Rozpis položek		Počet	Cena bez DPH
101	Pojezdová kladka kabiny s čepem (Smitt)	2,00	
Materiál celkem			13 650 Kč
102	Výměna pojezdových kladek		
Práce celkem			4 020 Kč
Celkem za zařízení: (cena je uvedena bez DPH)			17 670 Kč

zařízení: 23386 (HOV 630) - Čejkovická 4339/10 Brno

Rozpis položek		Počet	Cena bez DPH
201	Pojezdová kladka kabiny s čepem (Smitt)	4,00	
Materiál celkem			27 300 Kč
202	Výměna pojezdových kladek		
Práce celkem			6 700 Kč
203	Dopravné na místo		
Doprava celkem			156 Kč
Celkem za zařízení: (cena je uvedena bez DPH)			34 156 Kč

Počet zařízení na nabídce: 2
Cena celkem bez DPH: 51 826 Kč


thyssenkrupp Výtahy, s.r.o.
Skrobárenská 2
617 00 Brno
IČO: 61507229

Platnost nabídky: 1 měsíc od data vystavení

Dodací podmínky: 3-4 týdny od objednání

Práce je naceněna základní sazbou

"Práce v běžné pracovní době zhotovitele", mimo běžnou pracovní dobu je účtován příplatek dle platného ceníku/VOPSS

 Vypracoval: Sychra Petr
 Prodejce servisu
 Mobil: 731686617
 petr.sychra@thyssenkrupp.com