

SoD č. 645 300 002/2021

propočet č. 093

Odstranění defektoskopických vad v 1.SK v ŽST Roztoky u Křivoklátu km26,184-26,070

EKDNU	poř.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	koef.	Kč celkem
žst.Kralupy n VI. V.č. 41								
	1	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	20,000	230,34		4 606,8 Kč
	2	5907020040	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d" 2x107m	m	100,000	185,79		18 579,0 Kč
	3	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	6,000	6 138,73		36 832,4 Kč
	4	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d" 2x114m	m	228,000	25,80		5 882,4 Kč
	5	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	228,000	30,00		6 840,0 Kč
	6	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000	4 354,69		8 709,4 Kč
	7	5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih	m	70,000	548,00		38 360,0 Kč
	8	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. T	kus	328,000	58,46		19 174,9 Kč
	9	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	328,000	62,59		20 529,5 Kč
	10	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d" vložka 5m 2x	m	10,000	285,75		2 857,5 Kč
	11	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49 2x75m+2x100m	m	100,000	103,22		10 322,0 Kč
Celkem								172 693,86

CELKEM

172 694 Kč

Celkové náklady dodatku:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Termín: 20.1.-31.1.2022