

Zadávací protokol č. 705

Kralupy n. V, Lužna u R. - broušení jazyků a opornic

poř.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	Kč celkem
Kralupy n. VI. - v.č. 32 (1:14)						26 217,7 Kč
1	5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.	m	32,00	438,62	14 035,8 Kč
2	5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.	m	37,20	327,47	12 181,9 Kč
Kralupy n. VI. - v.č. 34 (1:14)						29 352,2 Kč
1	5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.	m	32,00	438,62	14 035,8 Kč
2	5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.	m	18,60	327,47	6 090,9 Kč
3	5910075160	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	18,60	495,99	9 225,4 Kč
Lužná u R. - v.č. 1 (1:12)						11 259,7 Kč
1	5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.	m	13,80	438,62	6 053,0 Kč
2	5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.	m	15,90	327,47	5 206,8 Kč
Lužná u R. - v.č. 5 (1:7,5)						8 163,2 Kč
1	5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.	m	10,10	438,62	4 430,1 Kč
2	5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.	m	11,40	327,47	3 733,2 Kč
Lužná u R. - v.č. 7 (1:9)						11 354,4 Kč
1	5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.	m	12,00	438,62	5 263,4 Kč
2	5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.	m	18,60	327,47	6 090,9 Kč
Celkem						86 347,25 Kč
CELKEM						86 347,25 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: