



## OBJEDNÁVKA

<b>Objednávka č.:</b>	0153/DO/2022
<b>Smlouva č.:</b>	ZZS/341/20
<b>Zveřejněná v registru smluv pod ID:</b>	13089816
<b>Datum vystavení:</b>	24. 1. 2022
<b>Dodavatel – fakturační adresa:</b> KOV karoserie Velim s.r.o. Sokolská 615, 281 01 Velim <b>bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 2</b>  <b>IČ: 04634977</b> <b>DIČ: CZ 04634977</b>	<b>Odběratel – fakturační adresa:</b> Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 <b>bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2</b>  <b>IČ: 00638927</b> <b>DIČ: CZ00638927</b>
<b>Zboží nebo službu dodejte:</b> Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Nádražní 1573/60, 150 00 Praha 5	<b>Dodací lhůta:</b> do 30. 4. 2022 <b>Způsob dodání:</b> dodavatelsky <b>Vyřizuje:</b> <b>Útvar:</b> dopravní oddělení <b>Telefon/fax:</b> <b>E-mail:</b>
<b>OBSAH OBJEDNÁVKY:</b>	
Objednáváme u Vás na vozidlo M 519 CDI RZ 5AZ 0701 IČV 165 č. stř.: 11307	
1. Výměna NOX senzorů	
2. Výměna kolene výfukového potrubí	
3. Výměna potrubí recirkulace výfukových plynů	
4. Výměna SD palivového filtru	
5. Výměna výfuku DPF	
6. Včetně všech souvisejících prací	
<b>Předpokládaná cena celkem včetně DPH:</b>	230.000,-Kč
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. <b>Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.</b>	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru
<b>Potvrzení objednávky dodavatelem:</b>	Potvrzuji převzetí objednávky ZL 052/0153/DO/2022 KOV Karoserie Velim s.r.o. 31.1.2022