

Tabulka č. 1 - Modelové příklady nejčastějších úkonů oprav.

Ceny za jednotlivé úkony uchazeč vyplní do sloupce C. Cena musí zahrnovat veškeré náklady -diagnostiku, opravu, odzkoušení a kompletace zařízení do funkčního stavu.Tato cena se v tabulce vynásobí předpokládaným počtem zásahů za 48 měsíců, který zadavatel určil na základě předchozí zkušenosti. V řádku "Celková cena za modelové příklady" se spočítá celková cena za modelové příklady bez a s DPH. V řádku "Celková cena za modelové příklady a hodinové sazby" bude uveden součet celkové ceny za modelové příklady a celkové ceny za hodinové sazby (model za 48 měsíců)

Typ zařízení	Prováděná činnost/vyměněné díly	Cena práce v Kč bez DPH za jednu opravu platná do 28.2.2022	Počet oprav/48 měsíců	Cena práce v Kč bez DPH za jednu opravu platná od 1.3.2022	Cena prací bez DPH /48 měsíců platná od 1.3.2022	Cena prací s DPH/48měsíců platná od 1.3.2022
Server HP DL 360e Gen8 - 6HD	Oprava zdrojové části serveru spočívající v opravě elektroniky zdroje.	950,00 Kč	5	986,10 Kč	4 930,50 Kč	5 965,91 Kč
Server HP DL 360e Gen8 - 6HD	Oprava řadiče diskového pole RAID- výměna Battery Cache včetně přenosu stávajícího nastavení.	1 688,00 Kč	4	1 752,14 Kč	7 008,56 Kč	8 480,36 Kč
PC Lenovo ThinkCentre M83	Oprava zdrojové části spočívající v opravě elektroniky zdroje.	1 151,00 Kč	10	1 194,74 Kč	11 947,40 Kč	14 456,35 Kč
PC HP 6200	Oprava základní desky (výměna chipsetu).	860,00 Kč	10	892,68 Kč	8 926,80 Kč	10 801,43 Kč
PC Fujitsu Esprimo D756	Oprava SATA řadiče diskových jednotek- oprava konektorů.	80,00 Kč	10	83,04 Kč	830,40 Kč	1 004,78 Kč
PC DELL Optiplex 5055	Oprava zdrojové části spočívající v opravě elektroniky zdroje.	658,00 Kč	10	683,00 Kč	6 830,00 Kč	8 264,30 Kč
Monitor LCD 22“-24“	Oprava zdrojové části spočívající v opravě elektroniky zdroje.	950,00 Kč	10	986,10 Kč	9 861,00 Kč	11 931,81 Kč
NB Dell Latitude E7440	Výměna pevného disku a obnovení operačního systému do stavu "Preload OS"	550,00 Kč	10	570,90 Kč	5 709,00 Kč	6 907,89 Kč
NB Dell Latitude E7440	Oprava zdrojové části napájení (oprava zákl.desky).	860,00 Kč	5	892,68 Kč	4 463,40 Kč	5 400,71 Kč
NB Dell Latitude E7440	Oprava grafického čipu výměnou.	2 750,00 Kč	8	2 854,50 Kč	22 836,00 Kč	27 631,56 Kč
NB HP ProBook 6470b	Výměna klávesnice.	1 450,00 Kč	8	1 505,10 Kč	12 040,80 Kč	14 569,37 Kč
NB HP ProBook 6470b	Oprava vadného displeje výměnou.	2 313,00 Kč	6	2 400,89 Kč	14 405,34 Kč	17 430,46 Kč
NB HP EliteBook840 G3	Oprava vadného displeje výměnou.	2 313,00 Kč	12	2 400,89 Kč	28 810,68 Kč	34 860,92 Kč
UPS APC BACK 280 Pro	Oprava dobíjení - elektroniky,dodávka nových akumulátorů a kalibrace dle předpisu výrobce.	1 245,00 Kč	10	1 292,31 Kč	12 923,10 Kč	15 636,95 Kč
UPS Powerware PW5125 2200i	Dodávka a výměna AKU, provedení kalibrace a přednastavení logiky dobíjení dle předpisu výrobce.	3 900,00 Kč	10	4 048,20 Kč	40 482,00 Kč	48 983,22 Kč
UPS Best Li720	Dodávka a výměna AKU, provedení kalibrace a přednastavení logiky dobíjení dle předpisu výrobce.	1 730,00 Kč	6	1 795,74 Kč	10 774,44 Kč	13 037,07 Kč
UPS Best Li1020	Dodávka a výměna AKU, provedení kalibrace a přednastavení logiky dobíjení dle předpisu výrobce.	2 336,00 Kč	6	2 424,77 Kč	14 548,62 Kč	17 603,83 Kč
UPS Best Li1420	Dodávka a výměna AKU, provedení kalibrace a přednastavení logiky dobíjení dle předpisu výrobce.	2 938,00 Kč	8	3 049,64 Kč	24 397,12 Kč	29 520,52 Kč
UPS APC Smart 1500	Dodávka a výměna AKU, provedení kalibrace a přednastavení logiky dobíjení dle předpisu výrobce.	2 938,00 Kč	15	3 049,64 Kč	45 744,60 Kč	55 350,97 Kč
UPS APC Smart 1500	Výměna vadných kabelů - přívodů k AKU.	505,00 Kč	5	524,19 Kč	2 620,95 Kč	3 171,35 Kč
Celková cena za modelové příklady					290 090,71 Kč	351 009,76 Kč
Celková cena za modelové příklady a hodinové sazby					589 034,71 Kč	712 732,00 Kč