

SpMO: 41540-16/2022-551230
 EVZ: 205512300129
 NEN RD: N006/20/V00022298
 NEN Výzvy: N006/22/V00002813

**Výzva k plnění
 RD 201052093**

číslo: 2225001781

Objednatel

Adresa: Česká republika - Ministerstvo obrany
 Tychonova 1, 160 00 Praha 6
 zastoupená náčelníkem
 Vojenského zařízení 551230
 podplukovníkem Ing. Dušanem Košťálkem
 Obora, 517 21 Týniště nad Orlicí
 Příjemce: VZ 551230 Týniště nad Orlicí
 IČ/DIČ: MO Praha 60162694/CZ60162694
 Bankovní spojení: [redacted]
 Vyřizuje: [redacted]
 Telefon: [redacted]

Zhotovitel

Adresa: Auto SAS s.r.o.
 Ke Dvoru 780/10
 180 00 Praha
 IČ: 49679139
 DIČ: CZ 49679139
 Bankovní spojení: [redacted]
 Vyřizuje: [redacted]
 Telefon: [redacted]
 E-mail: [redacted]

Doba plnění: do 22.4.2022 včetně

Místo plnění: VZ 551230 Týniště nad Orlicí

Způsob dodání: zhotovitel plněno u objednavatele

P. č.	Název	MJ	Počet	Cena za MJ bez DPH	DPH %	Cena celkem s DPH
	Díličí plnění na základě RD č. 201052093, dle podané nabídky:					
1.	Běžná oprava – VZV Dosta MV-12B, VPZ: 639-37-42 - výměna opotřebovaných manžet pák rozvaděče; - přetěsnění pístnic naklápění věže; - výměna opotřebovaných hadic od rozvaděče 3 ks; - výměna opotřebovaných rolan nosiče vidlic; - výměna opotřebovaného klinového řemenu; - odstranění vůle v řízení (výměna opotřebovaných dílů); - oprava brzdové soustavy (výměna opotřebovaných dílů); - výměna opotřebovaného bezpečnostního značení; - oprava elektroinstalace, výměna opotřebovaných pracovních světel a světla zpátečky; - náklady na přepravu – 3x asistenční vozidlo Týniště nad Orlicí a zpět.	ks	1	44 778,00	21	54 181,38
		km	132	17,00	21	2 715,24
2.	Běžná oprava – VZV Dosta MV-12B, VPZ: 393-77-70 - oprava - seřízení brzdové soustavy; - náklady na přepravu – 1x asistenční vozidlo Týniště nad Orlicí a zpět.	ks	1	3 592,00	21	4 346,32
		km	44	17,00	21	905,08

**VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 5512
 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ -30-**



3. Běžná oprava – VZV Desto MV-12B, VPZ: 305-02-79	ks	1	27 996,00	21	33 875,16
oprava brzdové soustavy (výměna opotřebovaných dílů); seřízení chodu motoru (výměna opotřebovaných dílů zapalování); - výměna opotřebované podlahové gumy; - náklady na přepravu – 2x asistenční vozidlo Týniště nad Orlicí a zpět.	km	88	17,00	21	1 810,16
4. Běžná oprava – VZV Desto MV-12B, VPZ: 318-73-20	ks	1	4 017,00	21	4 860,57
- výměna opotřebované podlahové gumy;					
5. Běžná oprava – VZV Desto MV-12BA, VPZ: 714-43-29	ks	1	3 592,00	21	4 346,32
- oprava - seřízení ruční brzdy;					
6. Běžná oprava VZV Desto D 35 K, VPZ 518-09-34	ks	1	43 328,00	21	52 428,88
- výměna opotřebované vodní pumpy včetně vedení a senzoriky; - odstranění vůle v řízení (výměna opotřebovaných dílů); - výměna opotřebovaných kluzáků bočního posuvu; - výměna opotřebovaného koncového světla; - oprava - seřízení ruční brzdy; - oprava elektroinstalace výměna opotřebovaného brzdového spínače; - náklady na přepravu – 4x asistenční vozidlo Týniště nad Orlicí a zpět	km	176	17,00	21	3 620,32
7. Běžná oprava VZV Desto D 35 K, VPZ 518-48-59	ks	1	15 478,00	21	18 728,38
- oprava - seřízení ruční brzdy; - výměna opotřebovaných těsnících profilů bočních oken. - výměna opotřebovaných pracovních světel; - náklady na přepravu – 1x asistenční vozidlo Týniště nad Orlicí a zpět.	km	44	17,00	21	905,08
8. Běžná oprava VZV Desto D 35 K, VPZ 014-78-88	ks	1	27 046,00	21	32 725,66
- oprava - seřízení ruční brzdy - výměna opotřebovaného předního a zadního stěrače; - výměna opotřebovaného čerpadla ostřikovače; - těsnících profilů bočních oken; - výměna opotřebované plynové vzpěry víka motoru, - náklady na přepravu – 2x asistenční vozidlo Týniště nad Orlicí a zpět	km	88	17,00	21	1 810,16
9. Běžná oprava VZV Desto DVHM 3522 TX, VPZ 405-08-38	ks	1	28 334,00	21	34 284,14
- výměna opotřebované vany motoru. - výměna opotřebovaných filtrů převodovky. přetěsnění hlav motoru včetně ventilových vík; - přetěsnění vstříkovačů motoru. - náklady na přepravu – 2x asistenční vozidlo Týniště nad Orlicí a zpět.	km	88	17,00	21	1 810,16



10. Běžná oprava VZV Desta DVHM 3522 TX, VPZ 348-18-35	ks	1	12 354,00	21	14 948,34
- výměna opotřebované hydraulických hadic zvedací věže; - náklady na přepravu - 1x asistenční vozidlo Týniště nad Orlicí a zpět.	km	44	17,00	21	905,08
11 Běžná oprava VZV Desta DVHM 3522 TX, VPZ 406-10-87	ks	1	13 904,00	21	16 823,84
- výměna opotřebovaného snímače bočního rozvaděče převodovky; - odstranění úniku z palivové soustavy (výměna opotřebovaných dílů) - náklady na přepravu - 1x asistenční vozidlo Týniště nad Orlicí a zpět.	km	44	17,00	21	905,08

Celková cena	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	237 135,00	49 798,35	286 933,35

Tento smluvní vztah se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník § 1746 a násl. v platném znění a Rámcovou dohodou č. 201052093

Ostatní

Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. V rámci smluvního vztahu budou zpracovány osobní údaje týkající se názvu a sídla firmy, jméno jednatele společnosti, bankovní spojení a jméno kontaktní osoby včetně telefonického či emailového kontaktu. Osobní údaje budou ke zpracování předávány v listinné, případně elektronické podobě. Zhotovitel souhlasí s uveřejňováním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.

Objednatel

VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 5512
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ -30-

v.r. mjr. Mgr. Jan ŠIN [redacted]

pplk. Ing. Dušan Košťálek

14-02-2022

datum, razítko a podpis

Zhotovitel



10.2.2022

datum, razítko a podpis