

S-003/ 2021

Akce: Beroun Muzeum

JARO

Název, rozměr	M. j.	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
Servis VZT jednotky	kpl	1,00	12 516,00 Kč	12 516,00 Kč
Filtry do VZT jednotky	kpl	1,00	2 526,00 Kč	2 526,00 Kč
Kontrola chladivového okruhu se zápisem do knihy chladiv	kpl	1,00	2 730,00 Kč	2 730,00 Kč
Servis Zvlhčovače	kpl	1,00	4 025,00 Kč	4 025,00 Kč
Během dvouletého provozu bude potřeba vyměnit díly v hodnotě cca 10.000,- Bude účtováno dle skutečnosti.				
Kontrola PPK- protipožárních klappek	ks	5,00	250,00 Kč	1 250,00 Kč
Filtry do filtrační komory	kpl	1,00	9 425,00 Kč	9 425,00 Kč
Celkem za materiál bez DPH				32 472,00 Kč
Drobný čistící a desinfekční materiál	kpl	1,00	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Servisní práce	kpl	1,00	1 680,00 Kč	1 680,00 Kč
Ekologická likvidace filtrů	kpl	1,00	500,00 Kč	500,00 Kč
Doprava, doprava materiálu	kpl	1,00	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH				38 152,00 Kč

PODZIM

Název, rozměr	M. j.	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
Servis VZT jednotky	kpl	1,00	12 516,00 Kč	12 516,00 Kč
Filtry do VZT jednotky	kpl	1,00	2 526,00 Kč	2 526,00 Kč
Servis Zvlhčovače	kpl	1,00	4 025,00 Kč	4 025,00 Kč
Během dvouletého provozu bude potřeba vyměnit díly v hodnotě cca 10.000,- Bude účtováno dle skutečnosti.				
Kontrola PPK- protipožárních klappek	ks	5,00	250,00 Kč	1 250,00 Kč
Filtry do filtrační komory	kpl	1,00	9 425,00 Kč	9 425,00 Kč
Celkem za materiál bez DPH				29 742,00 Kč
Drobný čistící a desinfekční materiál	kpl	1,00	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Servisní práce	kpl	1,00	1 680,00 Kč	1 680,00 Kč
Ekologická likvidace filtrů	kpl	1,00	500,00 Kč	500,00 Kč
Doprava, doprava materiálu	kpl	1,00	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH				35 422,00 Kč

CENA CELKEM ZA ROČNÍ SERVIS BEZ DPH	73 574,00 Kč
--	---------------------

Poznámka: Oceněné servisní práce budou fakturovány na základě potvrzeného zakázkového listu. Ostatní servisní práce budou fakturovány podle ceníků dodavatelů náhradních dílů a v hodinové sazbě 420,- Kč bez DPH.

Vypracovala: Ilona Třasáková

V Karlových Varech 26.1.2022