





POŽADAVKOVÝ LIST čis.: 07 - 052 / 2022

MPL č.: 06/2022

KČM: 0067100226035

|   |                                      |                                   |                |   |                          |   |  |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---|--------------------------|---|--|
| Druh, značka a typ techniky:<br><b>RL-2000</b>                  |                                      | Evidenční číslo:<br><b>036/16</b> |                | Krycí adresa držitele techniky:<br><b>VOJENSKÝ ÚTVAR 2436<br/>PARDUBICE</b><br> |                          | Svaz:<br><b>VÚ 5512</b>   |  |
| Bližší označení   | Rok vyr.<br>Spec. vyb.               | 2016                              |                | Dat.: 12.01.2022  |                          | Podpis:   |  |
| Rok poslední opravy   | RE<br>NO                             | Počet provedených oprav           | RE<br>NO       | Druh opravy (stručný popis požadované práce):<br>Žádám o servisní opravu nefunkčního RF-GEN kanálu B z PSR RL-2000. RF-GEN nenaběhne, nekomunikuje s EMOS, LCMS.  |                          |   |  |
| Počet ujetých km (Mh - počet ran)                               | od poslední opravy                   | -                                 | Datum ukončení |   |                          |   |  |
|   | Celkem                               | -                                 |                |   |                          |   |  |
| Počet kusů  | Celkem                               | Z toho ve čtvrtletí               |                |   |                          |   |  |
|   |                                      | 1.                                | 2.             | 3.  | 4.                       |   |  |
|   | 1                                    | 1                                 |                |   |                          |   |  |
| Požaduje se   | přístup do opravy<br>ukončení opravy | servisním způsobem                |                | Plánovaná potřeba   | prac. hodin<br>cena v Kč | Bankovní spojení:   |  |
| Opravu provede - stanoví svaz:<br><br>Eldis<br>sml.č. 195210190 |                                      | Čtvrtletí                         |                |   |                          | Potvrzení opravy:<br><br>razítko a podpis  |  |
|   |                                      | Počet kusů                        |                |   |                          |   |  |
|   |                                      | Datum přistavení do opravy        |                |   |                          |   |  |
|   |                                      | Datum ukončení opravy             |                |   |                          |   |  |

Cena opravy do 142489,6 Kč včetně DPH, realizovat z RP ..... 517100101