

# OBJEDNÁVKA č. 028/2022



<b>Odběratel:</b>	<b>Ředitelství vodních cest ČR</b>	<b>Dodavatel:</b>	<b>TDO Services s.r.o.</b>
<b>Adresa:</b>	Nábřeží L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1	<b>Adresa:</b>	Machkova 1642/2 149 00 Praha 4
<b>IČ:</b>	67981801	<b>IČ:</b>	63676966
<b>DIČ:</b>	<b>CZ67981801</b> <b>Není plátce DPH</b>	<b>DIČ:</b>	<b>CZ63676966</b> <b>Plátce DPH</b>
<b>Bankovní spojení:</b>	██████████	<b>Bankovní spojení:</b>	██████████
<b>Číslo účtu:</b>	██████████	<b>Číslo účtu:</b>	██████████
<b>Tel.:</b>	██████████	<b>Tel.:</b>	██████████
<b>E-mail:</b>	██████████	<b>E-mail:</b>	██████████

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Zapsána Městský soud Praha, Spisová značka: C 37187

## Objednáváme u Vás: Test pro ověření příčiny hlášeného problému na VHF konzoli Strahov

- 1.) dočasně vyřadit záložní radiostanici na lokalitě STRA
- 2.) monitorovat zda se chybějící hlášení budou i nadále vyskytovat

V návaznosti na předmět a podmínky rámcové dohody č. S/ŘVC/042/OSE/RAM/2021 o poskytování poradenských služeb při řešení radiové komunikace na infrastruktuře vodních cest navrhujeme ke schválení vyúčtovat dle podmínek zmíněné Rámcové smlouvy: **28MH \* 2.000 Kč.....56.000 Kč**

Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou odběratele odsouhlaseného a podepsaného dodacího listu. Oprávněnou osobou odběratele pro převzetí předmětu plnění této objednávky ██████████ referent OSE

**Předpokládaná cena celkem je 56.000 Kč bez DPH**  
**67.760 Kč vč. DPH**

**Platební podmínky:** převodem  
**Termín dodání:** 10.03.2022  
**Datum vystavení:** 16.02.2022  
**Záruční podmínky:**

**Plnění bude financováno z: SFDI neinvestice – F2, opravy infrastruktury RIS COMEX.**  
**Plnění není pro ekonomickou činnost ŘVC ČR**

**Vystavil:** .....  
██████████  
OSE

**Schvaluje:** .....  
Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel ŘVC ČR

**Souhlasí:** .....  
██████████  
Správce rozpočtu

Za dodavatele převzal a akceptuje:  
Dne:

---

## Nabídka služeb pro Česká republika - Ředitelství - Státní plavební správa ČR

---

Číslo 2202041

Ze dne 4. 2. 2022

Vyhotovil

██████████

Počet listů:

3

Kontakt

██████████  
████████████████████



## **Nabídka:**

V návaznosti na předmět a podmínky rámcové dohody č. S/ŘVC/042/OSE/RAM/2021 o poskytování poradenských služeb při řešení radiové komunikace na infrastruktuře vodních cest předkládáme tuto nabídku:

### **1. Test pro ověření příčiny hlášeného problému na VHF konzoli - STRA (Strahov)**

Zadání:

„při vysílání plavidla na středisko RIS se odpojí vysílač Strahov a přestane být slyšet hlášení. Posléze se musí pustit vysílání ze záznamu (VHF log), aby mohly být hlášené informace zpracovány“

Po kratším monitoringu sítě a prostudování logu zasláního p. Wisurou nezbývá než potvrdit předběžné závěry, tedy:

- všechny radiové relace, jak z hlavní tak i ze záložní radiostanice jsou korektně přijaty a korektně uloženy v logu
- problém je v operátorské konzoli, která patrně špatně vyhodnotí tzv. "Receiving Diversity" respektive "Interference Canceler"

**Abychom toto dilema vyřešili, navrhujeme následující test:**

**Popis testu:**

- 1.) dočasně vyřadit záložní radistanici na lokalitě STRA
- 2.) monitorovat zda se chybějící hlášení budou i nadále vyskytovat

**Vyhodnocení:**

Pokud po vyřazení záložního radia ustanou chybějící hlášení potvrdí se nám, že problém je v nastavení nebo funkci option "Diversity"

Pozn 1: vypnutí radia je nutno udělat na místě, zapnout by šlo i dálkově v případě výpadku hlavní radiostanice.

Pozn 2 : variantní možností je rekonfigurace operátorské konzole, tento postup však neposkytne průkazné potvrzení o problémech "Diversity" feature

**Celkem tedy navrhujeme ke schválení vyúčtovat dle podmínek zmíněné Rámcové smlouvy:**

**28MH á 2.000,- Kč/MH, tj. 56.000,- Kč bez DPH**