



**OBJEDNÁVKA č. 220918**

Kód : 015 /1  
Středisko - Školská zařízení

Datum vystavení : **23.03.2022**

**Odběratel :**

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

Na Brně 362

500 06 Hradec Králové 6

IČ : 64809447

DIČ : CZ64809447

Příspěvková organizace zapsána v OR u KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52.

**Dodavatel :**

**Pavel Pšenička**

Pod Zámečkem 209/64

500 06 Hradec Králové

IČ : 66828147

DIČ : CZ [REDACTED]

Číslo organizace : 206546

**Poptávkový list:** 220939  
**Požadované datum dodání:** 24.06.2022  
**Forma úhrady:** Platebním příkazem

**Poznámka:**

Stavební a montážní práce (režim PDP)

**Objednáváme u Vás:**

TSHK -Lesní hřbitov, NHK hřbitov, HK  
Odstranění závad z kontroly spalinové cesty - vyvločkování komínů.  
Rozsah prací a dodávek - viz cenová nabídka ze dne 22.3.2022.  
Záruka na dílo 24 měsíců.

Cena bez DPH    Cena s DPH

50 854,00    61 533,34

**Celkem Kč    61 533,00**



ředitel organizace TSHK

Kontaktní osobou této objednávky je:

V případě dotazů se, prosím, obračejte na tento kontakt:



- Stane-li se dodavatel/zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), je povinen neprodleně o tomto informovat odběratele/objednatele.
- Je-li dodavatel/zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem, bude část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty odběratelem/objednatelem uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a ZDPH. O tuto část bude ponížena celková částka a dodavatel/zhotovitel obdrží pouze cenu zboží bez DPH.

## Lesní hřbitov - oprava komína

položka	množství	MJ	Cena bez DPH
demontáž stávající nerezové vložky pr. 130mm	5	m	
frézování zděného komínu na pr. 150 mm	5	m	
stávající komínová dvířka - úprava, montáž	1	ks	
kondenzační miska - nerez	1	ks	
čistící prvek 150/10; nerez	1	ks	
T-kus 90 st. 150/10; nerez	1	ks	
izolace připojení	1	kpl	
prodloužení 1000mm; nerez; tl. 1 mm	4	ks	
prodloužení 500mm; nerez; tl. 1 mm	1	ks	
prodloužení 250mm;nerez; tl. 1 mm	1	ks	
dilatační díl 150/10; nerez	1	ks	
nerezová komínová stříška pr. 150mm	1	ks	
bourací práce potřebného rozsahu	1	kpl	
uvedení pracemi dotčených konstrukcí do původního stavu	1	kpl	
revize spalinové cesty s výpočtem	1	ks	
ostatní realizační náklady	1	kpl	
připojení stávajícího spotřebiče	1	kpl	
redukce kouřovodu 150/125	1	ks	
růžice	1	ks	
<b>celkem bez DPH</b>			<b>29 460,00 Kč</b>

## Hřbitov Nový HK - oprava komína

položka	množství	MJ	Cena bez DPH
demontáž stávající vložky pr. 100	3	m	
betonová krycí deska 510/120	1	ks	
betonová sloupová hlavice 490x490	1	ks	
třísložkový nerezový nástavec; 700mm; pr. 100mm	1	ks	
trubka 1000mm; nerez; pr. 100mm	3	ks	
trubka 500mm; nerez; pr. 100mm	1	ks	
T-kus 90° s kruhovým vyústěním; pr. 100mm; nerez	1	ks	
kruhový čistící díl; pr. 100mm; nerez	1	ks	
kondenzační jímka s vývodem dolů pr. 100mm; nerez	1	ks	
nerezová stříška; pr. 100mm	1	ks	
bourací práce potřebného rozsahu	1	kpl	
dvířka pro kontrolu kondenzační jímky	1	ks	
uvedení pracemi dotčených konstrukcí do původního stavu	1	kpl	
revize spalinové cesty s výpočtem	1	ks	
ostatní realizační náklady	1	kpl	
připojení stávajícího spotřebiče	1	kpl	
připojovací díl 1000mm; pr. 90mm	1	ks	
připojovací díl 500mm; pr. 90mm	1	ks	
koleno 90 st.; pr. 90mm	1	ks	
přechodová redukce 90/100mm; nerez	1	ks	
<b>celkem bez DPH</b>			<b>21 394,00 Kč</b>

<b>Celkem za dílo bez DPH</b>	50 854,00 Kč
<b>Celkem za dílo s DPH</b>	61 533,34 Kč

Uchazeč: Pšenička Pavel, Pod Zámečkem 209, 500 06 Hradec Králové

IČO: 66828147