

Cenová kalkulace č. 13/2017

Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice jménem jedná: Michal JAKEŠ Zuzana PETRICOVÁ jednatelé společnosti Kontaktní osoba: ██████████ Telefon: ██████████ Fax: ██████████ E-mail: ██████████	Jehož Provozovatel: VÚ 2436 Pardubice Pražská 100, 530 12 Pardubice kontaktní osoba: ██████████ Telefon: ██████████ mob: ██████████ Fax: ██████████ E-mail: ██████████
Typ/modifikace techniky: Registrační značka: Defektaci provedli:	Tatra T-815 CAPL-16 363-21-61 ██████████

	Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH	
2	Výměna patního ventilu	9 500 Kč	16	3	49 140 Kč	59 459 Kč
3	Výměna signalizace naplnění - spínač LUN 1628	500 Kč	3	1	1 790 Kč	2 166 Kč
6	Výměna přepouštěcího ventilu	1 600 Kč	6	1	4 180 Kč	5 058 Kč
7	Revize ELSTAT	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
9	Výměna navíjecího bubnu uzemění	5 000 Kč	3	1	6 290 Kč	7 611 Kč
12	Výměna neprůbojných pojistek	5 500 Kč	5	3	22 950 Kč	27 770 Kč
15	Vyčištění kotle UN	0 Kč	24	1	10 320 Kč	12 487 Kč
17	Výměna vegeventilu navíjení hadic	10 000 Kč	2	2	21 720 Kč	26 281 Kč
18	Kalibrace manometrů	0 Kč	4,5	1	1 935 Kč	2 341 Kč
23	Výměna vstřikovacího čerpadla	29 752 Kč	4,2	1	31 558 Kč	38 185 Kč
26	Seřízení geometrie přední nápravy	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
32	Seřízení ventilů motoru (1. válec)	0 Kč	1,1	12	5 676 Kč	6 868 Kč
37	Seřízení vstřikovacího čerpadla	0 Kč	1,2	1	516 Kč	624 Kč
43	Výměna elektromagnetického ventilu EV 88C	408 Kč	1	11	9 213 Kč	11 148 Kč
48	Výměna kompresoru	15 000 Kč	2	1	15 860 Kč	19 191 Kč
54	Výměna posilovače řízení	13 006 Kč	6	1	15 586 Kč	18 860 Kč
57	Kompletní oprava záchytné zahrádky (laminace)	3 584 Kč	94	1	44 004 Kč	53 245 Kč
58	Kompletní oprava všech plechových dveří nástavby	3 240 Kč	12	10	84 000 Kč	101 640 Kč
59	Oprava záchytné vany u výdejní skupiny	6 600 Kč	24	1	16 920 Kč	20 473 Kč
60	Oprava záchytné vany u VPF	6 600 Kč	24	1	16 920 Kč	20 473 Kč
61	Oprava záchytné vany u výdejního čerpadla	7 600 Kč	26	1	18 780 Kč	22 724 Kč
62	Oprava odkalování u výdejního místa	3 230 Kč	20	1	11 830 Kč	14 314 Kč
63	Oprava odkalování u síťového filtru	4 520 Kč	20	1	13 120 Kč	15 875 Kč
64	Celková oprava vzduchových rozvodů výdejního systému	4 650 Kč	32	1	18 410 Kč	22 276 Kč
65	Oprava ochrana výdejního panelu	5 620 Kč	32	2	38 760 Kč	46 900 Kč
66	Oprava hasícího systému dle povinné výbavy ADR	2 650 Kč	2	2	7 020 Kč	8 494 Kč
67	Oprava měrného systému	15 000 Kč	62	1	41 660 Kč	50 409 Kč
69	Oprava osvětlení UN	1 500 Kč	2	4	9 440 Kč	11 422 Kč
70	Oprava signalizace zpátečky	1 000 Kč	1,5	1	1 645 Kč	1 990 Kč
71	Oprava všech ovládacích prvků výdejního panelu	1 800 Kč	2,5	12	34 500 Kč	41 745 Kč
73	Oprava laku kabiny	9 520 Kč	70	1	39 620 Kč	47 940 Kč

74	Oprava laku podvozku	9 850 Kč	32	1	23 610 Kč	28 568 Kč
75	Oprava laku UN	16 850 Kč	122	1	69 310 Kč	83 865 Kč
76	Oprava laku vnitřku skříní	5 840 Kč	44	1	24 760 Kč	29 960 Kč
77	Přetěsnění všech klapky a ventilů	8 530 Kč	44	1	27 450 Kč	33 215 Kč
78	Přetěsnění potrubního systému	3 520 Kč	36	1	19 000 Kč	22 990 Kč
79	Oprava klapky DN80 ruční zavírání	2 100 Kč	1	1	2 530 Kč	3 061 Kč
80	Výměna všech profilových těsnění skříní a kotle	8 800 Kč	6	1	11 380 Kč	13 770 Kč
81	D+M účelové nástavby	620 Kč	36	1	16 100 Kč	19 481 Kč
84	Montáž tabule ADR přední + zadní	1 200 Kč	1	4	6 520 Kč	7 889 Kč
86	Obnova schémat - panel	1 000 Kč	4	1	2 720 Kč	3 291 Kč
87	Oprava všech vodivých pospojení	500 Kč	4	1	2 220 Kč	2 686 Kč
88	Oprava elektrické instalace	5 932 Kč	40	1	23 132 Kč	27 990 Kč
90	Oprava regulátor tlaku	3 100 Kč	3	1	4 390 Kč	5 312 Kč
91	Výměna podběhů	2 680 Kč	8	2	12 240 Kč	14 810 Kč
93	Celková oprava vnitřku kotle (laminace)	8 560 Kč	88	1	48 120 Kč	58 225 Kč
95	Výměna koncová světla vč.zvukové signalizace	950 Kč	2	2	3 620 Kč	4 380 Kč
96	Oprava vnější kotle (laminace okolo vík)	5 560 Kč	44	1	24 480 Kč	29 621 Kč
97	Výměna LUN	12 000 Kč	3	3	39 870 Kč	48 243 Kč
103	D+M motoru, celkové přetěsnění a seřízení	9 630 Kč	91	1	48 760 Kč	59 000 Kč
104	D+M a přetěsnění výfukové porubí vč. tlumiče	4 000 Kč	4	1	5 720 Kč	6 921 Kč
105	D+M oprava pomocný pohon z převodovky	700 Kč	8	1	4 140 Kč	5 009 Kč
108	D+M přetěsnění přídatná převodovka	1 000 Kč	41	1	18 630 Kč	22 542 Kč
111	Oprava vzduch.soustavy podv.- celková	45 200 Kč	25	1	55 950 Kč	67 700 Kč
112	D+M kabiny, oprava dveří, zadní boky	5 430 Kč	82	1	40 690 Kč	49 235 Kč
114	Výměna všech pryž.hadic vzduch.a paliv.soustavy	9 000 Kč	6	1	11 580 Kč	14 012 Kč
115	Výměna všech pryž.manžet čepů, táhel, lapačů,...	8 000 Kč	22	1	17 460 Kč	21 127 Kč
119	Oprava a seřízení naftového topení	9 000 Kč	5	1	11 150 Kč	13 492 Kč
123	D+M oprava dílů kabiny, blatníků, sání, příslušenství	1 400 Kč	38	1	17 740 Kč	21 465 Kč
124	Pískování dílů + podvozku	2 280 Kč	44	1	21 200 Kč	25 652 Kč
125	Výměna výplní dveří	3 200 Kč	1,5	1	3 845 Kč	4 652 Kč
128	Oprava el.instalace podvozku	1 800 Kč	6	1	4 380 Kč	5 300 Kč
129	D+M všech plech. dílů	820 Kč	21	1	9 850 Kč	11 919 Kč
130	D+M příslušenství podvozku pro lakování	1 400 Kč	16	1	8 280 Kč	10 019 Kč
131	Oprava přetěsnění horních zátek na skříní zad. náprav	430 Kč	3	1	1 720 Kč	2 081 Kč
133	Mytí, odmaštění dílů a skupin	250 Kč	6	1	2 830 Kč	3 424 Kč
139	Výměna posilovač řazení	17 000 Kč	2	1	17 860 Kč	21 611 Kč
140	Oprava přetěsnění vík kotle	1 000 Kč	1,5	3	4 935 Kč	5 971 Kč
142	Výměna klapky se vzduch.ovládáním	9 338 Kč	2	7	71 386 Kč	86 377 Kč
144	Oprava - výměna držák rezervy	4 200 Kč	10	1	8 500 Kč	10 285 Kč
145	Oprava - D+M vyrovnání zadní nárazník	1 200 Kč	16	1	8 080 Kč	9 777 Kč
146	Výměna pochozí roštů	5 500 Kč	20	2	28 200 Kč	34 122 Kč
147	Oprava svodů vody	2 250 Kč	6	2	9 660 Kč	11 689 Kč
148	Oprava zadní L+P dveře vč. otevírání	4 250 Kč	24	2	29 140 Kč	35 259 Kč
149	Oprava - výměna přimazávač vzduchu	3 230 Kč	6	1	5 810 Kč	7 030 Kč
150	Výměna čelní spodní plechy UN	1 620 Kč	6	2	8 400 Kč	10 164 Kč
151	Příprava kabiny pro lakování (broušení, tmelení)	500 Kč	22	1	9 960 Kč	12 052 Kč
153	Výměna čidlo teploty	250 Kč	1	1	680 Kč	823 Kč
154	D+M levý otočný čep PN, přetěsnění uložení kl.hřídele	900 Kč	8	1	4 340 Kč	5 251 Kč
155	Oprava zámků kabiny - výměna vložky	550 Kč	4	1	2 270 Kč	2 747 Kč
156	Montáž válce zdvojeného vypínání spojky	8 000 Kč	4	1	9 720 Kč	11 761 Kč

160	D+M převodovky z vozidla, přetěsnění čepu vlož. Kola	500 Kč	18	1	8 240 Kč	9 970 Kč
161	Oprava - výměna výstražné osvětlení	1 200 Kč	2	3	6 180 Kč	7 478 Kč
162	Oprava - výměna úložné police v kabině vč.příslušenství	15 000 Kč	8	1	18 440 Kč	22 312 Kč
	Celkový součet				1 494 842 Kč	1 808 759 Kč

V Chlumci nad Cidlinou dne

13.3.2017



Zástupce zhotovitele odpovědný za provedení defektace

Vyjádření provozovatele:

Rozhodnutí provozovatele ve smyslu bodu 3.8.a 3.9. čl. VII smlouvy.

V Pardubicích dne

*hodn., titul, jméno, příjmení
velitel útvaru číslo a dislokace*


