

**VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ č. SpMO 28370/2021-4423/16
dle Rámcové dohody o dílo č. SpMO 28370/2021-4423**

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním:

velitel VÚ 4423 Přešlaviice

podplukovník Ing. Vít Ducháček

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1


Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní zaměstnanec:

zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických



zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech administrace smlouvy



Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence:

VÚ 442300 Přešlaviice

783 54 Přešlaviice

(dále jen „objednatel“)

a

KARBOX s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19348

Sídlo: Tovární 1553, 535 01, Přelouč

IČ: 26002370

DIČ: CZ26002370

Jejmž jménem jedná: Karel SÝKORA

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 117664513/0300

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

Typ techniky: Ev. č.: MCZU1110164
 Provedení defektace nejpozději do: 1. 4. 2022
 Ukončení dílčího plnění do: 15. 4. 2022

P.č.	Úkon	Sleva	Ks/čas/m ²	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
4.	Cena revize KTN dle úmluvy CSC včetně vystavení protokolu provedení v provozovně zhotovitele. Cena za 1 ks při revizi více než 5 ks KTN		1 ks		
6.	Cena vnějšího nátěru KTN: -obroušení, základní nátěr barvou S 2008 Synerox, druhá vrstva základní antikorozní dvousložková pro vojenské účely S 2320 EPAX, -vrchní nátěr U 2056/5450 email syntetický dvousložkový venkovní matný khaki		30 m ²		
13.	Výměna objímky uzavíracích tyčí		2 ks		
15.	Výměna ANCRA lišt varianta A,B,C demontáž/montáž		3 m		
18.	Výměna gumových rukojetí klik dveří		4 ks		
28.	Výměna lanka držící levé/pravé dveře (zajištění dveří při větru)		2 ks		
30.	Narovnání - Kapsa pro nakládku vidlicovým nakladačem		2 ks		
38.	Promazání tyčových závěrů a závěsů		4 ks		
					č

* celková cena za opravu bude upravena na základě provedené defektace, fakturovaná částka bude dle skutečně odvedené práce

Typ techniky: Ev. č.: MCZU1111469
 Provedení defektace nejpozději do: 1. 4. 2022
 Ukončení dílčího plnění do: 15. 4. 2022

P.č.	Úkon	Sleva	Ks/čas/m ²	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
4.	Cena revize KTN dle úmluvy CSC včetně vystavení protokolu provedení v provozovně zhotovitele. Cena za 1 ks při revizi více než 5 ks KTN		1 ks		
6.	Cena vnějšího nátěru KTN: -obroušení, základní nátěr barvou S 2008 Synerox, druhá vrstva základní antikorozní dvousložková pro vojenské účely S 2320 EPAX, -vrchní nátěr U 2056/5450 email syntetický dvousložkový venkovní matný khaki		30 m ²		

7.	Cena kompletního nátěru spodku - , obroušení, základní nátěr barvou S 2008 Synerox, druhá vrstva odstín 1999-černá	15 m ²	
9.	Výměna těsnících pryžových lišt (těsnění) za 1 bm viz foto	15 m	
13.	Výměna objímky uzavíracích tyčí	1 ks	
14.	Výměna uzavírací tyče vstupních dveří s příslušenstvím KTN ISO 1 C ANCRA A/ 5406B	1 ks	
18.	Výměna gumových rukojetí klik dveří	3 ks	
20.	Oprava promáčklého (prohnutého) zadního čela	1 ks	
21.	Promáčkliny trapézu do průměru 10 cm	2 ks	
30.	Narovnání - Kapsa pro nakládku vidlicovým nakladačem	4 ks	
31.	Výměna podlahového příčnicku	2 ks	
36.	Přebroušení starého nápisu, zalepení, oprava olakování v místě přebroušení starého nápisu MCZU na pěti místech	3 ks	
37.	Nové značení – kód vlastníka MCZU na pěti místech, včetně šablon	1 ks	
38.	Promazání tyčových závěrů a závěsů	4 ks	

* celková cena za opravu bude upravena na základě provedené defektace, fakturovaná částka bude dle skutečně odvedené práce

Typ techniky: Ev. č.: MCZU1111690

Provedení defektace nejpozději do: 1. 4. 2022

Ukončení dílčího plnění do: 15. 4. 2022

P.č.	Úkon	Sleva	Ks/čas/m ²	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
4.	Cena revize KTN dle úmluvy CSC včetně vystavení protokolu provedení v provozovně zhotovitele. Cena za 1 ks při revizi více než 5 ks KTN		1 ks	3 106,00 Kč	3 758,26 Kč
6.	Cena vnějšího nátěru KTN: -obroušení, základní nátěr barvou S 2008 Synerox, druhá vrstva základní antikorozi dvousložková pro vojenské účely S 2320 EPAX, -vrchní nátěr U 2056/5450 email syntetický dvousložkový venkovní matný khaki		30 m ²	36 000,00 Kč	43 560,00 Kč
7.	Cena kompletního nátěru spodku - , obroušení, základní nátěr barvou S 2008 Synerox, druhá vrstva odstín 1999-černá		15 m ²	18 000,00 Kč	21 780,00 Kč

9.	Výměna těsnících pryžových lišt (těsnění) za 1 bm viz foto		6 m	
14.	Výměna uzavírací tyče vstupních dveří s příslušenstvím KTN ISO 1 C ANCRA A/ 5406B		1 ks	
20.	Oprava promáčklého (prohnutého) zadního čela		1 ks	
21.	Promáčkliny trapézu do průměru 10 cm		2 ks	
28.	Výměna lanka držící levé/pravé dveře (zajištění dveří při větru)		2 ks	
36.	Přebroušení starého nápisu, zalepení, oprava olakování v místě přebroušení starého nápisu MCZU na pěti místech		5 ks	
37.	Nové značení – kód vlastníka MCZU na pěti místech, včetně šablon		1 ks	
38.	Promazání tyčových závěrů a závěsů		4 ks	

* celková cena za opravu bude upravena na základě provedené defektace, fakturovaná částka bude dle skutečně odvedené práce

Typ techniky: Ev. č.: MCZU1111730
 Provedení defektace nejpozději do: 1. 4. 2022
 Ukončení dílčího plnění do: 15. 4. 2022

P.č.	Úkon	Sleva	Ks/čas/m ²	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
4.	Cena revize KTN dle úmluvy CSC včetně vystavení protokolu provedení v provozovně zhotovitele. Cena za 1 ks při revizi více než 5 ks KTN		1 ks		
6.	Cena vnějšího nátěru KTN: -obroušení, základní nátěr barvou S 2008 Synerox, druhá vrstva základní antikorozi dvousložková pro vojenské účely S 2320 EPAX, -vrchní nátěr U 2056/5450 email syntetický dvousložkový venkovní matný khaki		15 m ²		
14.	Výměna uzavírací tyče vstupních dveří s příslušenstvím KTN ISO 1 C ANCRA A/ 5406B		1 ks		
21.	Promáčkliny trapézu do průměru 10 cm		1 ks		
28.	Výměna lanka držící levé/pravé dveře (zajištění dveří při větru)		1 ks		
30.	Narovnání - Kapsa pro nakládku vidlicovým nakladačem		3 ks		

36.	Přebroušení starého nápisu, zalepení, oprava olakování v místě přebroušení starého nápisu MCZU na pěti místech		2 ks	
37.	Nové značení – kód vlastníka MCZU na pěti místech, včetně šablon		1 ks	
38.	Promazání tyčových závěrů a závěsů		4 ks	

* celková cena za opravu bude upravena na základě provedené defektace, fakturovaná částka bude dle skutečně odvedené práce

Typ techniky: Ev. č.: MCZU1111772

Provedení defektace nejpozději do: 1. 4. 2022

Ukončení dílčího plnění do: 15. 4. 2022

P.č.	Úkon	Sleva	Ks/čas/m ²	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
4.	Cena revize KTN dle úmluvy CSC včetně vystavení protokolu provedení v provozovně zhotovitele. Cena za 1 ks při revizi více než 5 ks KTN		1 ks		
6.	Cena vnějšího nátěru KTN: -obroušení, základní nátěr barvou S 2008 Synerox, druhá vrstva základní antikorozi dvousložková pro vojenské účely S 2320 EPAX, -vrchní nátěr U 2056/5450 email syntetický dvousložkový venkovní matný khaki		30 m ²		
7.	Cena kompletního nátěru spodku -, obroušení, základní nátěr barvou S 2008 Synerox, druhá vrstva odstín 1999-černá		15 m ²		
9.	Výměna těsnících pryžových lišt (těsnění) za 1 bm viz foto		9 m		
18.	Výměna gumových rukojetí klik dveří		2 ks		
20.	Oprava promáčklého (prohnutého) zadního čela		1 ks		
28.	Výměna lanka držící levé/pravé dveře (zajištění dveří při větru)		2 ks		
30.	Narovnání - Kapsa pro nakládku vidlicovým nakladačem		1 ks		
31.	Výměna podlahového příčnicku		2 ks		
36.	Přebroušení starého nápisu, zalepení, oprava olakování v místě přebroušení starého nápisu MCZU na pěti místech		5 ks		
37.	Nové značení – kód vlastníka MCZU na pěti místech, včetně šablon		1 ks		
38.	Promazání tyčových závěrů a závěsů		4 ks		

* celková cena za opravu bude upravena na základě provedené defektace, fakturovaná částka bude dle skutečně odvedené práce

Celková vyčíslená cena na základě defektací je 454 076,70 Kč.

V Přáslavicích dne 21. 03. 2022

V Přelouči dne 21. 3. 2022

Vě. mjr. Ing. Martin Vávra

KARBOX

IČ: 26002370

řívární 1553
535 01 Přelouč
Vedení společnosti
www.karbox.cz