


## Kontrola provozuschopnosti požárně-zabezpečovacího zařízení - Vítkovský tunel

1704 Benešov u Prahy (včetně) - Praha hl.n.  
(vč.) (Vršov, jen os.n.)

ÚRS 2022/I	ver. 010222	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2020-2022				Cena v Kč
 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>		Cena s DPH				<b>64 646,52</b>
		DPH 21,00%				<b>11 219,64</b>
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN				<b>53 426,88</b>
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
<b>HZS</b>		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>51 372,00</b>
417	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	22,000	400,00	8 800,00
		Propojka č. 1, pozice 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 -3,5 h Propojka č. 2, pozice 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 -4,5 h pozice 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 -4,0 h 3, 4-4, 4-5 -4,0 h Technická komora, pozice 56- 3h				
		Propojka č. 3, Propojka č. 4, pozice 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 -4,0 h Technická komora, pozice 5 - 3h				
419	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	58,000	734,00	42 572,00
		Propojka č. 1, pozice 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 -9,0 h Propojka č. 2, pozice 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 -12,0 h pozice 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 -11,0 h 4-3, 4-4, 4-5 -10,0 h Technická komora, pozice 56- 8h				
		Propojka č. 3, Propojka č. 4, pozice 4-1, 4-2, Technická komora, pozice 5 - 8h				
<b>VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>2 054,88</b>
<b>VRN 0</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>2 054,88</b>
423	030001000	Zařízení staveniště	%	51 372,000	0,04	2 054,88
		<b>Celkem</b>				<b>53 426,88</b>

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2022/I vynásobené vysoutěženým indexem 1,08

\_\_\_\_\_  
Podpis správce

\_\_\_\_\_  
Podpis stavbyvedoucího