

Objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099
Zubatého 685/1
614 00 Brno

Poskytovatel:

FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.
IČO: 26384779
DIČ: CZ26384779
Krameirova 127
339 01 Klatovy

Na základě smlouvy o dílo č. 62-2-7403/2021 objednávám provedení:

- oprav AZ Magirus v roce 2022 dle předběžných cenových nabídek


Technika - typ nástavby	RZ	Typ podvozku	Výrobní číslo nástavby	Předpokládaná cena s DPH
AZ30 – DLK 23-12 CC	AV 42-91	150E27	SB0201 23/12 10015	71 990,00
AZ37 – DLK 37 CC	HOA 52-42	150E27	VG 0039 37 10878	68 464,00
AZ30 -DLK 23-12 CC	AV 38-85	150E27	ZCFA1LLH002160735	37 181,00

Předpokládaná cena oprav zahrnuje cenu kilometrovného, cestovních nákladů, ostatních výdajů.

Termín provedení: do 30.10. 2022

Místo předání: HS HZS JmK

V Brně dne 4. 4. 2022



Hlavsa Jan

Od: FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o. <fft-ivecomagirus@email.cz>
Odesláno: čtvrtek 31. března 2022 12:25
Komu: [redacted]
Předmět: Re: Cenová nabídka, opravy hydraulických válců vyrovnávání koše AZ30 a AZ37, Tišnov, AZ Židlochovice

[redacted]
posílám Vám aktualizovanou cenovou nabídku na opravu hydraulických válců vyrovnávání koše AZ30 a AZ37 v Tišnově AZ30 v Židlochovicích.

AZ37 - Tišnov

- de-/montáž obou hydraulických válců vyrovnávání koše
- oprava (přetěsnění) obou hydraulických válců vyrovnávání koše
- doplnění hydraulické kapaliny
- funkční zkouška a zkouška těsnosti

Materiálové náklady:

2 KS, SADA MANŽET, cena za 1 ks Kč 8.866,00 bez DPH, Cena celkem Kč 17.732,00 bez DPH
2 KS, ZPĚTNÝ VENTIL, cena za 1 ks Kč 11.625,00 bez DPH, Cena celkem Kč 23.250,00 bez DPH
1 KS, Hydr, kapalina 1L, cena Kč 735,00 bez DPH
1 KS, Čisticí sprej, cena Kč 187,00 bez DPH

Pracovní náklady:

5 hodin práce, 5 x Kč 3.120,00 bez DPH, celkem Kč 15.600,00 bez DPH

Celková cena za opravu: Kč 56.582,00 bez DPH

DPH 21%: Kč 11.882,22

Celková cena s DPH: Kč 68.464,00

pozn.: bez příjezdových nákladů - příjezdové náklady jsou vyčísleny níže

AZ30 - Tišnov

- de-/montáž levého hydraulického válce vyrovnávání koše
- oprava (přetěsnění) levého hydraulického válce vyrovnávání koše
- doplnění hydraulické kapaliny
- funkční zkouška a zkouška těsnosti

Materiálové náklady:

1 KS, SADA MANŽET, cena za 1 ks Kč 8.866,00 bez DPH
1 KS, Hydr, kapalina 1L, cena Kč 735,00 bez DPH
1 KS, Čisticí sprej, cena Kč 187,00 bez DPH

Pracovní náklady:

3 hodin práce, 3 x Kč 3.120,00 bez DPH, celkem Kč 9.360,00 bez DPH

Celková cena za opravu: Kč 19.148,00 bez DPH

DPH 21%: Kč 4.021,08

Celková cena s DPH: Kč 23.169,00

Příjezdové náklady pro obě opravy:
Cesta Olomouc - Tišnov

200 km x Kč 28,00, Kč 5.600,00 bez DPH
2 hodiny x Kč 2.990,00, Kč 5.980,00 bez DPH

Celková cena za příjezd: Kč 11.580,00 bez DPH
DPH 21%: Kč 2.431,80
Celková cena za příjezd s DPH: Kč 14.012,00

AZ30 - Židlochovice

- de-/montáž obou hydraulických válců vyrovnávání koše
- oprava (přetěsnění) obou hydraulických válců vyrovnávání koše
- doplnění hydraulické kapaliny
- funkční zkouška a zkouška těsnosti

Materiálové náklady:

2 KS, SADA MANŽET, cena za 1 ks Kč 8.866,00 bez DPH, Cena celkem Kč 17.732,00 bez DPH
2 KS, ZPĚTNÝ VENTIL, cena za 1 ks Kč 12.621,00 bez DPH, Cena celkem Kč 25.242,00 bez DPH
1 KS, Hydr, kapalina 1L, cena Kč 735,00 bez DPH
1 KS, Čisticí sprej, cena Kč 187,00 bez DPH

Pracovní náklady:

5 hodin práce, 5 x Kč 3.120,00 bez DPH, celkem Kč 15.600,00 bez DPH

Celková cena za opravu: Kč 59.496,00 bez DPH
DPH 21%: Kč 12.494,16
Celková cena s DPH: Kč 71.990,00

pozn.: bez příjezdových nákladů - ideální spojit s jinou opravou, např. AZ30 Brno - Výstaviště

S pozdravem


FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.

Krameriova 127


CZ-33901 Klatovy

Tel.: 00420 376 382 413

Fax: 00420 376 382 592

E-mail: fft-ivecomagirus@email.cz

www.iveco-magirus.cz



Detail zprávy

