

# RESTAUROVÁNÍ A OBNOVA KAMENNÝCH ČASTÍ OBJEKTU BOŽÍHO HROBU VE STŘÍBŘE

## Předsíň, korunní římsa, portál vchodu, dlažba

Kč bez DPH

Očištění	50 000
Zpevnění materiálu	8 000
Lepení prasklin, injektáže	10 000
Plastické retuše, výplň spár	25 000
Barevné retuše	8 000
Hydrofobizace povrchu	17 000
<b>Celková částka bez DPH</b>	<b>118 000</b>

## Kamenný prvek na vrcholku pahorku

Rozebrání a přesun, opětovné osazení včetně nového základu	10 000
Očištění	6 000
Zpevnění materiálu	5 000
Plastické retuše včetně tvarové rekonstrukce vertikální části, výplň spár	17 000
Barevné retuše	3 000
Hydrofobizace povrchu	1 500
<b>Celková částka bez DPH</b>	<b>42 500</b>

Závěrečná restaurátorská zpráva	5 000
<b>Celková částka restaurátorského zákroku</b>	<b>165 500</b>

## Rekonstrukce 2 ks váz na vrchu pilířů

Výroba hliněného modelu 1 : 1, sádrová forma a sádrový odlitek	25 000
Výroba kombinované formy ze sádry a silikonového	10 000
Výroba 2 ks výdusků váz z umělého kamene	20 000
Osazení 2 ks váz na pilíře	8 000
Hydrofobizace povrchu	1 500
<b>Celková částka bez DPH</b>	<b>64 500</b>

<b>Celkem Kč bez DPH</b>	<b>230 000</b>
--------------------------	----------------

Vypracoval:

■■■■ Petr Círl, držitel povolení MK k restaurování nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene Č. j. MK 13255/2014.