

Výzva k rámcové dohodě bez obnovení č. 2022500-5310

Poř. čís. EKO

Příloha: Ano

Příloha (-y): 2

List (-y, -ů): 3

65

**ZHOTOVITEL**


ARAMY s.r.o.

Novogorodská 935/12, Praha 10

IČO: 29026121

DIČ: CZ29026121

Zastoupený:



Bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 4899176001 / 5500

**OBJEDNATEL**

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6

čj.: 229215/04/006901/5879

č. spisu: 1632/2004

Jejíž jménem jedná Velitel VÚ 4215 Tábor

plk. Ing. Pavel Huták

Velitelství Vojenské policie

Kpt. Jaroše 2269, 390 02 Tábor

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Na Příkopě 28, Praha 1


Číslo účtu: 404881 / 0710

Dílčí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo 21105001743 ze dne 18.05.2021 u Vás objednávané:

Provedení	servisní prohlídky	vozidla	AUT.LR DISCOVERY3 2,7LVP	VPZ: 022-56-96
VIN vozidla:	SALLAAAI45A333497	RZ: 0	Stav počítadla: 296 000 km	Pracoviště Liberec
Současné objednávané u Vás provedení BO v rozsahu:				
- dle cenové nabídky				
Předpokládaná cena včetně DPH	85 595,34 Kč	Předpokládaná cena bez DPH	70 739,95 Kč	

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.


Za objednatele vyřizuje:




V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V Táboře dne 5.5.2022

Za zhotovitele:



Za objednatele:



Finanční kontrola a rezervace finančních prostředků provedena dne: 4.5.2022

прог

Výzva k rámcové dohodě bez obnovení č.

222500 5310

Poř. čís.EKO

Příloha: Ano

Příloha (-y): 2

List (-y, -ů): 3

65

**ZHOTOVITEL**


ARAMY s.r.o.

Novogorodská 935/12, Praha 10

IČO: 29026121

DIČ: CZ29026121

Zastoupený:



Bankovní spojení:

Raiffeisenbank,a.s.

Číslo účtu: 4899176001 / 5500

**OBJEDNATEL**

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6

čj.: 229215/04/006901/5879

č. spisu: 1632/2004

Jejíž jménem jedná Velitel VÚ 4215 Tábor

pik. Ing. Pavel Huták

Velitelství Vojské policie

Kpt. Jaroše 2269, 390 02 Tábor

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881 / 0710

Dílejší plnění, na základě smlouvy o dílo číslo 21105001743 ze dne 18.05.2021 u Vás objednávané:

Provedení	servisní prohlídky	vozidla	AUT.LR DISCOVERY3 2,7LVP	VPZ: 022-56-96
VIN vozidla:	SALLAAA145A333497	RZ: 0	Stav počítadla: 296 000 km	Pracoviště Liberec
Současně objednávané u Vás provedení BO v rozsahu:				
- dle cenové nabídky				
Předpokládaná cena včetně DPH	85 595,34 Kč	Předpokládaná cena bez DPH	70 739,95 Kč	

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.

Za objednatele vyřizuje:



V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V Táboře dne 5.5.2022

Za zhotovitele:


\_\_\_\_\_

Za objednatele:

\_\_\_\_\_ pluk

Finanční kontrola a rezervace finančních prostředků provedena dne: 4.5.2022

por. J





P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)	
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin			(Kč bez DPH)
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
<b>CELKEM</b>							<b>61 111,95 Kč</b>	<b>11,60</b>	<b>9 628,00 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>70 739,95 Kč</b>

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 29.04.2022 Razítko:

Dušan  
 Kadlec

Podpis:  
 Zpracoval:

Marek Veselý / Dušan Kadlec

Digitálně podepsal  
 Dušan Kadlec  
 Datum: 2022.04.29  
 09:19:12 +02'00'

# Defektační objednávka

Poř.čís.EKO

Příloha: Ne

Příloha (-y): 0

List (-y, -ů): 0

65D

**ZHOTOVITEL**

ARAMY s.r.o.

Novgorodská 935/12, Praha 10

IČO: 29026121

DIČ: CZ29026121

Zastoupený:

**Bankovní spojení:**

Raiffeisenbank,a.s.

Číslo účtu: 4899176001 / 5500

**OBJEDNATEL**

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6

čj.: 229215/04/006901/5879

č. spisu: 1632/2004

Jejíž jménem jedná Velitel VÚ 4215 Tábor

plk. Ing. Pavel Huták

Velitelství Vojenské policie

Kpt. Jaroše 2269, 390 02 Tábor

**Bankovní spojení:**

Česká národní banka

Na Příkopě 28, Praha 1


Číslo účtu: 404881 / 0710

Dílčí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo 21105001743 ze dne 18.05.2021 u Vás objednávané:

Provedení	defektace závad	vozidla	AUT.LR DISCOVERY3 2,7LVP	VPZ: 022-56-96
VIN vozidla:	SALLAAA145A333497	RZ: 0	Stav počítadla: 296 000 km	Pracoviště Liberec
Současně žádáme o stanovení cenové kalkulace nákladů na odstranění zjištěných závad.				
- servisní prohlídka po roce provozu				
Předpokládaná cena včetně DPH	0,00 Kč	Předpokládaná cena bez DPH	19 701,00 Kč	

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.

Za objednatele vyřizuje:




V dne

V Táboře dne 26.04.2022

Za zhotovitele:

**Marek  
Veselý**Digitálně podepsal  
Marek Veselý  
Datum: 2022.04.26  
14:12:04 +02'00'

Za objednatele:



Finanční kontrola a rezervace finančních prostředků provedena dne: