



Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO DS202000943

číslo dodatku DS2022⁰⁸²⁶.....

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

„Obnova vnějšího pláště budovy – výměna oken – Radnice Magistrátu města Liberec – IV. etapa“

I. Smluvní strany

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech technických: panem [REDACTED] vedoucím oddělení technické správy budov
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Poskytovatel: čekro CZ s.r.o.
se sídlem: Smrková 1085, 460 14 Liberec XIV-Ruprechtice
zastoupený: panem Jiřím Dvořáčkem, jednatelem společnosti
IČ: 28750187
DIČ: CZ28750187
bankovní spojení: [REDACTED]
zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 30756
(dále jen „poskytovatel“)

II. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2020 smlouvu o dílo č. DS2020000943 s názvem „Obnova vnějšího pláště budovy – výměna oken – Radnice Magistrátu města Liberec – IV. etapa“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výměna okenních výplní s příslušenstvím v historickém památkově chráněném objektu radnice.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za Dílo sjednané v čl. IV Cena a platební podmínky a uvedené v příloze č. 1 smlouvy na základě žádosti zhotovitele ze dne 7. 12. 2021, a to z důvodu skokového nárůstu cen vstupního pořizovaného materiálu nezbytného k realizaci Díla. Žádost ze dne 7. 12. 2021 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. Změna smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

IV. Cena Díla

1. Smluvní strany se dohodly na zvýšení hodnoty smlouvy, tj. ceny za provedení Díla celkem o 15 % ze zbývajících nevyčerpané hodnoty.
2. **Čl. IV. Cena a platební podmínky**, odst. 1 se mění následovně:

Cena za provedení Díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 7 846 915,43 Kč bez DPH na základě nabídky zhotovitele ze dne 10. 6. 2020 podané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení a žádosti zhotovitele o navýšení ceny ze dne 7. 12. 2021. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace Díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla.

Cena Díla činí:

Období	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena Kč s DPH
Původní cena Díla	7 295 680,00	1 532 092,80	8 827 772,80
Vyčerpaná částka ke dni 1. 3. 2022 (zapláceno)	3 620 777,16	760 363,20	4 381 140,36
Zbývajících částka ke dni 1. 3. 2022	3 674 902,84	771 729,60	4 446 632,44
Navýšení 15 % ke zbývajících částce	551 235,43	115 759,44	666 994,87
Zbývajících cena Díla	4 226 138,27	887 489,04	5 113 627,31
Nová celková cena Díla	7 846 915,43	1 647 852,24	9 494 767,67

V. Doložky

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese

veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti 1. dne kalendářního měsíce následujícího po zveřejnění dodatku v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 439/2022 ze dne 3. 5. 2022.

Přílohy: Žádost zhotovitele ze dne 7. 12. 2021
 Nový položkový rozpočet ze dne 13. 4. 2022

V Liberci dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

12 -05- 2022

.....

čekro CZ s.r.o.

Jiří Dvořáček

jednatel

.. 
statutární město Liberec

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.,

primátor města

V Liberci 7.12.2021

Věc: Žádost o navýšení ceny zakázky

Naše společnost realizuje zakázku na výměnu špaletových oken na radnici Statutárního města Liberce na základě smlouvy o dílo č. DS202000943 ze dne 31.8.2020.

Vzhledem k bezprecedentnímu navýšení cen materiálů používaných pro výrobu špaletových oken, stavebních i jiných materiálů žádám o navýšení ceny realizovaného díla pro rok 2022 o 15%. Jako podklad zasílám rozbor ceny dvou typů oken, které se v zakázce nachází a v příloze také posílám jako podklad ke zmíněné kalkulaci navýšení dopisy o zdražení od našich dodavatelů a případně ceníky dřevěných hranolu z doby, kdy jsme zpracovávali kalkulaci oken pro výběrové řízení a v současné době.

Věřím, že moji žádost vezmete v potaz a jsem s pozdravem

Dvořáček Jiří

Jednatel společnosti čekro CZ s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Obnova vnějšího pláště budovy - výměna oken, IV. etapa - Radnice Magistrátu města Liberec

KSO:

Místo: Liberec - budova Radnice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

čekro CZ s.r.o.

IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven z předpokládaných bodů (prací), které je nutné dodavatelem ověřit event. doplnit, tak aby nedošlo k navýšení díla.
Veškerá stavební a truhlářská činnost, musí být v souladu NPÚ

Cena bez DPH

1 619 345,00

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00	1 619 345,00	340 062,45
snižovaná	15,00	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 959 407,45

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Obnova vnějšího pláště budovy - výměna oken, IV. etapa - Radnice Magistrátu města Liberec

Místo: Liberec - budova Radnice

Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč: čekro CZ s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		1 619 345,00	1 959 407,45
Výměna 38 okeních sestav (80 oken včetně obložení) ve 2NP v objektu liberecké radnice			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova vnějšího pláště budovy - výměna oken, IV. etapa - Radnice Magistrátu města Liberec

KSO:

Místo: Liberec-budova radnice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

čekro CZ s.r.o.

IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven z předpokládaných bodů (prací), které je nutné dodavatelem ověřit event. doplnit, tak aby nedošlo k navýšení díla. Veškerá stavební a truhlářská činnost, musí být v souladu NPÚ

Cena bez DPH

DPH	základní snížená	základ daně	Sazba daně	Výše daně
		1 619 345,00	21,00%	340 062,45
		0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 959 407,45**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Obnova vnějšího pláště budovy - výměna oken, IV. etapa - Radnice Magistrátu města Liberec

Místo:

Liberec-budova radnice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant: 0

Uchazeč:

čekro CZ s.r.o.

Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 619 345,00
HSV - Práce a dodávky HSV	195 800,00
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	80 000,00
Ostatní konstrukce a práce-bourání	55 000,00
Přesun sutě	2 800,00
Poplatky za skládky	4 000,00
Úklid, zpětné stěhování, mytí oken, údržba	38 000,00
Přesun hmot	16 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 416 045,00
Konstrukce klempířské	26 600,00
Konstrukce truhlářské	1 363 120,00
Stínění oken	26 325,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 500,00
Vedlejší rozpočtové náklady	7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova vnějšího pláště budovy - výměna oken, IV. etapa - Radnice Magistrátu města Liberec

Místo:

Liberec-budova radnice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant: 0

Uchazeč:

čekro CZ s.r.o.

PČ	Typ	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem					1 619 345,00
Práce a dodávky HSV					195 800,00
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					80 000,00
1	K	Stěhování nábytku z místnosti- příprava pro zakrytí a ochranu podlahových krytin a nábytku	1,000	4 000,00	4 000,00
2	K	Zakrytí podlah dvouvrství (geotextilie a vrchní fólie přilepená lepicí páskou)	1,000	4 000,00	4 000,00
3	K	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou (nábytek)	1,000	4 000,00	4 000,00
4	K	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží, cena za okenní pozici	16,000	1 000,00	16 000,00
5	K	Vápenocementová štuková omítka na stěnách, cena za okenní pozici	16,000	1 000,00	16 000,00
6	K	Dozdění a zacištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, cena za okenní pozici	16,000	1 000,00	16 000,00
7	K	Zakrytí vnitřní výplní otvorů fólií přilepenou lepicí páskou	16,000	250,00	4 000,00
8	K	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu (zabet.parapetního profilu a oprava ploch parapetu)	16,000	1 000,00	16 000,00

PČ	Typ	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Ostatní konstrukce a práce-bourání					55 000,00
9	K	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 10 m včetně obsluhy	1,000	20 000,00	20 000,00
10	K	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešiovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	1,000	40 000,00	40 000,00
11	K	Vyčištění budov při výšce podlaží do 4 m <i>Fazníma k paláci</i> <i>Zahrnuje úklid i prostorů objektu. Jedy protihřa doprava suti i nového materiálu</i>	1,000	-23 000,00	-23 000,00
12	K	Přísekání rovných ostění po vybourání výplní otvorů, cena za okenní pozici	16,000	300,00	4 800,00
13	K	Vybourání dřevěných rámu oken včetně křidel, cena za okenní pozici	16,000	500,00	8 000,00
14	K	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro vyjmutí rámu, cena za okenní pozici	16,000	200,00	3 200,00
15	K	Otlučení vnitřních omítek / špalet, cena za okenní pozici	16,000	125,00	2 000,00
Přesun suti					2 800,00
16	K	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně, vodorovně 50m a naložení na dopravní prostředek	1,000	1 000,00	1 000,00
17	K	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	1,000	1 000,00	1 000,00
18	K	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	1,000	800,00	800,00
Poplatky za skládky					4 000,00
19	K	stavební suti (beton, cihly,keramika)	1,000	1 000,00	1 000,00
20	K	dřevo,dřevěné prvky	1,000	1 000,00	1 000,00
21	K	sklo	1,000	1 000,00	1 000,00
22	K	směsný stavební a komunální odpad	1,000	1 000,00	1 000,00
Úklid, zpětné stěhování, mytí oken, údržba					38 000,00
23	U	Sestěhování nábytku na původní místo	1,000	4 000,00	4 000,00
24	U	Zakrytí podlah dvoursteví (geotextilie a vrchní fólie přilepená lepicí páskou)	1,000	4 000,00	4 000,00
25	U	Jednorázové následné mytí oken po jejich instalaci	1,000	4 000,00	4 000,00
26	U	Jednorázový úklid po instalaci oken	1,000	6 000,00	6 000,00
27	U	Seřízení oken po dobu záruky oken (1x za rok)	1,000	10 000,00	10 000,00
28	U	Údržba vnější strany oken udržovací sadou firmy Remmers po dobu záruky oken (1x za rok)	1,000	10 000,00	10 000,00
Přesun hmot					16 000,00
29	K	Přesun hmot ruční	1,000	16 000,00	16 000,00

PČ	Typ	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Práce a dodávky PSV					1 416 045,00	
Konstrukce klempířské					26 600,00	
30	K	Demontáž (odpojení) části oplechování parapetů	16,000	300,00	4 800,00	
31	K	Oplechování parapetů (doplění stáv. parapetu) z Cu plechu tl.0,7mm	16,000	1 100,00	17 600,00	
32	K	Příplatek za napojení klempířských konstrukcí sňytováním a dotmelením, délky spoje přes 0,5 m	16,000	200,00	3 200,00	
33	K	Přesun hmot pro konstrukce klempířské	1,000	1 000,00	1 000,00	
Konstrukce truhlářské					1 363 120,00	
34	M	Montáž atyp. oken ve dvou svislých rovinách, masiv, výšky přes 2,0m vč.kotvení a napojení rámu po celém obvodu parotěsnou a difuzní páskou	16,000	4 400,00	70 400,00	
1	35	O 1.01, 1.02 nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm <i> Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/BI/250443/19-SZ234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kavčící prvky -rekonstrukce vnitřní zasklení křídél zvlněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / listy apod. -listy /příčky / skladělic -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olhy, záskočky, zarážky apod.)</i>	kus	0,000	130 560,00	0,00
2	36	O 1.03, 1.04 nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm <i> Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/BI/250443/19-SZ234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kavčící prvky -rekonstrukce vnitřní zasklení křídél zvlněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / listy apod. -listy /příčky / skladělic -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olhy, záskočky, zarážky apod.)</i>	kus	0,000	130 560,00	0,00
3	37	O 1.05, 1.06 nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm <i> Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/BI/250443/19-SZ234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kavčící prvky -rekonstrukce vnitřní zasklení křídél zvlněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / listy apod. -listy /příčky / skladělic -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olhy, záskočky, zarážky apod.)</i>	kus	0,000	130 560,00	0,00
4	38	O 1.07, 1.08 nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1060x2020mm <i> Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/BI/250443/19-SZ234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kavčící prvky -rekonstrukce vnitřní zasklení křídél zvlněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / listy apod. -listy /příčky / skladělic -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olhy, záskočky, zarážky apod.)</i>	kus	0,000	137 037,00	0,00
5	39	O 1.09, 1.10, 1.11 nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 3x 1170x2000mm <i> Poznámka k položce: sestava tří špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/BI/250443/19-SZ234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kavčící prvky -rekonstrukce vnitřní zasklení křídél zvlněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / listy apod. -listy /příčky / skladělic -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olhy, záskočky, zarážky apod.)</i>	kus	0,000	224 640,00	0,00
6	40	O 1.12, 1.13, 1.14 nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 3x 1170x2000mm <i> Poznámka k položce: sestava tří špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/BI/250443/19-SZ234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kavčící prvky -rekonstrukce vnitřní zasklení křídél zvlněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / listy apod. -listy /příčky / skladělic -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olhy, záskočky, zarážky apod.)</i>	kus	0,000	224 640,00	0,00
7	41	O 1.15, 1.16 nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm <i> Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/BI/250443/19-SZ234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kavčící prvky -rekonstrukce vnitřní zasklení křídél zvlněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / listy apod. -listy /příčky / skladělic -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olhy, záskočky, zarážky apod.)</i>	kus	0,000	130 560,00	0,00
8	42	O 1.17, 1.18 nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1030x1970mm <i> Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/BI/250443/19-SZ234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kavčící prvky -rekonstrukce vnitřní zasklení křídél zvlněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / listy apod. -listy /příčky / skladělic -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olhy, záskočky, zarážky apod.)</i>	kus	0,000	129 862,00	0,00
9	43	O 1.19, 1.20 nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1050x2000mm <i> Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/BI/250443/19-SZ234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kavčící prvky -rekonstrukce vnitřní zasklení křídél zvlněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / listy apod. -listy /příčky / skladělic -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olhy, záskočky, zarážky apod.)</i>	kus	0,000	134 400,00	0,00
10	44	O 1.21, 1.22 nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	0,000	130 560,00	0,00

PČ	Typ	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
11	O	<p>1.23, 1.24</p> <p>nová sdrůžená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1010x2000mm</p> <p><i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/Bit/250443/19-SZ234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kotvicí prvky -rekonstrukce vltáže / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / listy apod. -listy /přičky / sklodělici -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olivy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>	kus	0,000	129 280,00	0,00
12	O	<p>1.25, 1.26</p> <p>nová sdrůžená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1050x2000mm</p> <p><i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/Bit/250443/19-SZ234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kotvicí prvky -rekonstrukce vltáže / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / listy apod. -listy /přičky / sklodělici -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olivy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>	kus	0,000	134 400,00	0,00
13	O	<p>1.27, 1.28</p> <p>nová sdrůžená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm</p> <p><i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/Bit/250443/19-SZ234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kotvicí prvky -rekonstrukce vltáže / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / listy apod. -listy /přičky / sklodělici -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olivy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>	kus	0,000	130 560,00	0,00
14	O	<p>1.29, 1.30</p> <p>nová sdrůžená atypická dřevěná okna jednoduchá s půlkruhovým nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm</p> <p><i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/Bit/250443/19-SZ234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kotvicí prvky -rekonstrukce vltáže / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / listy apod. -listy /přičky / sklodělici -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olivy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>	kus	0,000	130 560,00	0,00
15	O	<p>1.31, 1.32</p> <p>nová sdrůžená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1030x2000mm</p> <p><i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/Bit/250443/19-SZ234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kotvicí prvky -rekonstrukce vltáže / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / listy apod. -listy /přičky / sklodělici -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olivy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>	kus	0,000	131 840,00	0,00
16	O	<p>1.33, 1.34, 1.35</p> <p>nová sdrůžená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 3x 1100x1970mm</p> <p><i>Poznámka k položce: sestava tří špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/Bit/250443/19-SZ234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kotvicí prvky -rekonstrukce vltáže / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / listy apod. -listy /přičky / sklodělici -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olivy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>	kus	0,000	208 032,00	0,00
17	O	<p>1.36, 1.37</p> <p>nová sdrůžená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm</p> <p><i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/Bit/250443/19-SZ234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kotvicí prvky -rekonstrukce vltáže / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / listy apod. -listy /přičky / sklodělici -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olivy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>	kus	0,000	130 560,00	0,00
18	O	<p>1.38, 1.39</p> <p>nová sdrůžená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm</p> <p><i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/Bit/250443/19-SZ234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kotvicí prvky -rekonstrukce vltáže / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / listy apod. -listy /přičky / sklodělici -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olivy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>	kus	0,000	130 560,00	0,00

PČ	Typ	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
19	53	O 1.40, 1.41	nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	0,000	130 560,00	0,00
<p><i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem</i> <i>Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č. j. MML/JZPPP/BI/250443/19-SZ234297/19/5</i> <i>-parotěsná a difuzní páska</i> <i>-kotvící prvky</i> <i>-rekonstrukce vltřáze / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru)</i> <i>-obložení oken / listy apod.</i> <i>-listy /přičky / sklodělici</i> <i>-veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olivy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>							
20	54	O 1.42, 1.43	nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1150x2000mm	kus	0,000	147 200,00	0,00
<p><i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem</i> <i>Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č. j. MML/JZPPP/BI/250443/19-SZ234297/19/5</i> <i>-parotěsná a difuzní páska</i> <i>-kotvící prvky</i> <i>-rekonstrukce vltřáze / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru)</i> <i>-obložení oken / listy apod.</i> <i>-listy /přičky / sklodělici</i> <i>-veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olivy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>							
21	55	O 1.44, 1.45	nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1150x2000mm	kus	0,000	147 200,00	0,00
<p><i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem</i> <i>Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č. j. MML/JZPPP/BI/250443/19-SZ234297/19/5</i> <i>-parotěsná a difuzní páska</i> <i>-kotvící prvky</i> <i>-rekonstrukce vltřáze / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru)</i> <i>-obložení oken / listy apod.</i> <i>-listy /přičky / sklodělici</i> <i>-veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olivy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>							
22	56	O 1.46, 1.47	nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1150x2000mm	kus	0,000	147 200,00	0,00
<p><i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem</i> <i>Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č. j. MML/JZPPP/BI/250443/19-SZ234297/19/5</i> <i>-parotěsná a difuzní páska</i> <i>-kotvící prvky</i> <i>-rekonstrukce vltřáze / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru)</i> <i>-obložení oken / listy apod.</i> <i>-listy /přičky / sklodělici</i> <i>-veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olivy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>							
23	57	O 1.48, 1.49	nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	0,000	130 560,00	0,00
<p><i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem</i> <i>Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č. j. MML/JZPPP/BI/250443/19-SZ234297/19/5</i> <i>-parotěsná a difuzní páska</i> <i>-kotvící prvky</i> <i>-rekonstrukce vltřáze / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru)</i> <i>-obložení oken / listy apod.</i> <i>-listy /přičky / sklodělici</i> <i>-veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olivy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>							
24	58	O 1.50, 1.51	nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	0,000	130 560,00	0,00
<p><i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem</i> <i>Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č. j. MML/JZPPP/BI/250443/19-SZ234297/19/5</i> <i>-parotěsná a difuzní páska</i> <i>-kotvící prvky</i> <i>-rekonstrukce vltřáze / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru)</i> <i>-obložení oken / listy apod.</i> <i>-listy /přičky / sklodělici</i> <i>-veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olivy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>							
25	59	O 1.52, 1.53	nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	0,000	130 560,00	0,00
<p><i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem</i> <i>Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č. j. MML/JZPPP/BI/250443/19-SZ234297/19/5</i> <i>-parotěsná a difuzní páska</i> <i>-kotvící prvky</i> <i>-rekonstrukce vltřáze / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru)</i> <i>-obložení oken / listy apod.</i> <i>-listy /přičky / sklodělici</i> <i>-veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olivy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>							
26	60	O 1.54, 1.55, 1.56	nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 3x 1060x1945mm	kus	0,000	197 923,00	0,00
<p><i>Poznámka k položce: sestava tří špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem</i> <i>Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č. j. MML/JZPPP/BI/250443/19-SZ234297/19/5</i> <i>-parotěsná a difuzní páska</i> <i>-kotvící prvky</i> <i>-rekonstrukce vltřáze / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru)</i> <i>-obložení oken / listy apod.</i> <i>-listy /přičky / sklodělici</i> <i>-veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olivy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>							
27	61	O 1.57, 1.58	nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	1,000	154 626,00	154 626,00
<p><i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem</i> <i>Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č. j. MML/JZPPP/BI/250443/19-SZ234297/19/5</i> <i>-parotěsná a difuzní páska</i> <i>-kotvící prvky</i> <i>-rekonstrukce vltřáze / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru)</i> <i>-obložení oken / listy apod.</i> <i>-listy /přičky / sklodělici</i> <i>-veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olivy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>							
28	62	O 1.59, 1.60	nová sdružená atypická dřevěná okna jednoduchá s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	1,000	154 626,00	154 626,00
<p><i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem</i> <i>Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č. j. MML/JZPPP/BI/250443/19-SZ234297/19/5</i> <i>-parotěsná a difuzní páska</i> <i>-kotvící prvky</i> <i>-rekonstrukce vltřáze / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru)</i> <i>-obložení oken / listy apod.</i> <i>-listy /přičky / sklodělici</i> <i>-veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olivy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>							

PČ	Typ	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			
29	63	O	1.61, 1.62	nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	1,000	154 626,00	154 626,00
				<i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/Bit/250443/19-SZ234297/19/5</i> - parotěsná a difuzní páska - kotvicí prvky - rekonstrukce vnitřní / zasklení křídél zvlněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) - obložení oken / listy apod. - listy / příčky / skladěcí - veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní otky, záskočky, zarážky apod.)				
30	64	O	1.63, 1.64	nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1040x2010mm	kus	1,000	158 242,00	158 242,00
				<i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/Bit/250443/19-SZ234297/19/5</i> - parotěsná a difuzní páska - kotvicí prvky - rekonstrukce vnitřní / zasklení křídél zvlněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) - obložení oken / listy apod. - listy / příčky / skladěcí - veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní otky, záskočky, zarážky apod.)				
31	65	O	1.65, 1.66	nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1055x2000mm	kus	1,000	159 748,00	159 748,00
				<i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/Bit/250443/19-SZ234297/19/5</i> - parotěsná a difuzní páska - kotvicí prvky - rekonstrukce vnitřní / zasklení křídél zvlněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) - obložení oken / listy apod. - listy / příčky / skladěcí - veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní otky, záskočky, zarážky apod.)				
32	66	O	1.67, 1.68	nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	1,000	154 626,00	154 626,00
				<i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/Bit/250443/19-SZ234297/19/5</i> - parotěsná a difuzní páska - kotvicí prvky - rekonstrukce vnitřní / zasklení křídél zvlněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) - obložení oken / listy apod. - listy / příčky / skladěcí - veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní otky, záskočky, zarážky apod.)				
33	67	O	1.69, 1.70	nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1050x2000mm	kus	1,000	159 968,00	159 968,00
				<i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/Bit/250443/19-SZ234297/19/5</i> - parotěsná a difuzní páska - kotvicí prvky - rekonstrukce vnitřní / zasklení křídél zvlněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) - obložení oken / listy apod. - listy / příčky / skladěcí - veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní otky, záskočky, zarážky apod.)				
34	68	O	1.71, 1.72	nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	1,000	154 626,00	154 626,00
				<i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/Bit/250443/19-SZ234297/19/5</i> - parotěsná a difuzní páska - kotvicí prvky - rekonstrukce vnitřní / zasklení křídél zvlněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) - obložení oken / listy apod. - listy / příčky / skladěcí - veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní otky, záskočky, zarážky apod.)				
35	69	O	1.81, 1.82	nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1120x2000mm	kus	0,000	143 360,00	0,00
				<i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/Bit/250443/19-SZ234297/19/5</i> - parotěsná a difuzní páska - kotvicí prvky - rekonstrukce vnitřní / zasklení křídél zvlněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) - obložení oken / listy apod. - listy / příčky / skladěcí - veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní otky, záskočky, zarážky apod.)				
36	70	O	1.83, 1.84	nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1080x2000mm	kus	0,000	138 240,00	0,00
				<i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/Bit/250443/19-SZ234297/19/5</i> - parotěsná a difuzní páska - kotvicí prvky - rekonstrukce vnitřní / zasklení křídél zvlněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) - obložení oken / listy apod. - listy / příčky / skladěcí - veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní otky, záskočky, zarážky apod.)				
37	71	O	1.85, 1.86	nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	0,000	130 560,00	0,00
				<i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/Bit/250443/19-SZ234297/19/5</i> - parotěsná a difuzní páska - kotvicí prvky - rekonstrukce vnitřní / zasklení křídél zvlněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) - obložení oken / listy apod. - listy / příčky / skladěcí - veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní otky, záskočky, zarážky apod.)				
38	72	O	1.87, 1.88	nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	0,000	130 560,00	0,00
				<i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/Bit/250443/19-SZ234297/19/5</i> - parotěsná a difuzní páska - kotvicí prvky - rekonstrukce vnitřní / zasklení křídél zvlněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) - obložení oken / listy apod. - listy / příčky / skladěcí - veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní otky, záskočky, zarážky apod.)				
	73	P		Vnitřní parapety z dřevěného masivu v barvě oken s identickou původní profilací, cena za okenní pozici	kus	16,000	2 602,00	41 632,00

PČ	Typ	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Stínění oken					26 325,00
74	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.01, 1.02	0,000	2 600,00	0,00
75	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.01, 1.02	0,000	600,00	0,00
76	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.03, 1.04	0,000	2 600,00	0,00
77	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.03, 1.04	0,000	600,00	0,00
78	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.05, 1.06	0,000	2 600,00	0,00
79	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.05, 1.06	0,000	600,00	0,00
80	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.07, 1.08	0,000	2 600,00	0,00
81	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.07, 1.08	0,000	600,00	0,00
82	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.09, 1.10, 1.11	0,000	3 900,00	0,00
83	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.09, 1.10, 1.11	0,000	900,00	0,00
84	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.12, 1.13, 1.14	0,000	3 900,00	0,00
85	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.12, 1.13, 1.14	0,000	900,00	0,00
86	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.15, 1.16	0,000	2 600,00	0,00
87	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.15, 1.16	0,000	600,00	0,00
88	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.17, 1.18	0,000	2 600,00	0,00
89	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.17, 1.18	0,000	600,00	0,00
90	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.19, 1.20	0,000	2 600,00	0,00
91	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.19, 1.20	0,000	600,00	0,00
92	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.21, 1.22	0,000	2 600,00	0,00
93	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.21, 1.22	0,000	600,00	0,00
94	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.23, 1.24	0,000	2 600,00	0,00
95	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.23, 1.24	0,000	600,00	0,00
96	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.25, 1.26	0,000	2 600,00	0,00
97	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.25, 1.26	0,000	600,00	0,00
98	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.27, 1.28	0,000	2 600,00	0,00
99	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.27, 1.28	0,000	600,00	0,00
100	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.29, 1.30	0,000	2 600,00	0,00
101	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.29, 1.30	0,000	600,00	0,00
102	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.31, 1.32	0,000	2 600,00	0,00
103	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.31, 1.32	0,000	600,00	0,00
104	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.33, 1.34, 1.35	0,000	3 900,00	0,00
105	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.33, 1.34, 1.35	0,000	900,00	0,00
106	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.36, 1.37	0,000	2 600,00	0,00
107	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.36, 1.37	0,000	600,00	0,00
108	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.38, 1.39	0,000	2 600,00	0,00
109	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.38, 1.39	0,000	600,00	0,00
110	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.40, 1.41	0,000	2 600,00	0,00
111	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.40, 1.41	0,000	600,00	0,00
112	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.42, 1.43	0,000	2 600,00	0,00
113	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.42, 1.43	0,000	600,00	0,00
114	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.44, 1.45	0,000	2 600,00	0,00
115	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.44, 1.45	0,000	600,00	0,00
116	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.46, 1.47	0,000	2 600,00	0,00
117	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.46, 1.47	0,000	600,00	0,00
118	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.48, 1.49	0,000	2 600,00	0,00
119	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.48, 1.49	0,000	600,00	0,00
120	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.50, 1.51	0,000	2 600,00	0,00
121	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.50, 1.51	0,000	600,00	0,00
122	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.52, 1.53	0,000	2 600,00	0,00
123	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.52, 1.53	0,000	600,00	0,00
124	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.54, 1.55, 1.56	0,000	3 900,00	0,00
125	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.54, 1.55, 1.56	0,000	900,00	0,00
126	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.57, 1.58	0,000	2 600,00	0,00
127	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.57, 1.58	1,000	600,00	600,00
128	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.59, 1.60	1,000	2 600,00	3 075,00
129	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.59, 1.60	1,000	600,00	600,00
130	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.61, 1.62	1,000	2 600,00	3 075,00
131	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.61, 1.62	1,000	600,00	600,00
132	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.63, 1.64	1,000	2 600,00	3 075,00
133	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.63, 1.64	1,000	600,00	600,00
134	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.65, 1.66	1,000	2 600,00	3 075,00
135	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.65, 1.66	1,000	600,00	600,00
136	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.67, 1.68	1,000	2 600,00	3 075,00
137	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.67, 1.68	1,000	600,00	600,00
138	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.69, 1.70	1,000	2 600,00	3 075,00
139	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.69, 1.70	1,000	600,00	600,00
140	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.71, 1.72	1,000	2 600,00	3 075,00
141	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.71, 1.72	1,000	600,00	600,00
142	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.81, 1.82	0,000	2 600,00	0,00
143	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.81, 1.82	0,000	600,00	0,00
144	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.83, 1.84	0,000	2 600,00	0,00
145	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.83, 1.84	0,000	600,00	0,00
146	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.85, 1.86	0,000	2 600,00	0,00
147	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.85, 1.86	0,000	600,00	0,00
148	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č.1.87, 1.88	0,000	2 600,00	0,00
149	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č.1.87, 1.88	0,000	600,00	0,00

Vedlejší rozpočtové náklady

7 500,00

Vedlejší rozpočtové náklady

7 500,00

150	K	Všecké ostatní předpokladatelné náklady dodavatele	1,000	2 500,00	2 500,00
151	K	Náklady dodavatele spojené se zajištěním a zachováním stáv.chodu a provozu budovy radnice	1,000	2 500,00	2 500,00
152	K	Výkresová dokumentace skutečného provedení oken (nutné schválení dokumentace NPÚ)	1,000	2 500,00	2 500,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Obnova vnějšího pláště budovy - výměna oken, IV. etapa - Radnice Magistrátu města Liberec

KSO:

Místo: Liberec - budova Radnice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Čekro CZ s.r.o.

IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven z předpokládaných bodů (prací), které je nutné dodavatelem ověřit event. doplnit, tak aby nedošlo k navýšení díla.
Veškerá stavební a truhlářská činnost, musí být v souladu NPÚ

Cena bez DPH

1 825 553,00

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	1 825 553,00	383 366,13
snižovaná	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 208 919,13

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Obnova vnějšího pláště budovy - výměna oken, IV. etapa - Radnice Magistrátu města Liberec

Místo: Liberec - budova Radnice

Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč: čekro CZ s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Náklady stavby celkem	1 825 553,00	2 208 919,13
	Výměna 38 okeních sestav (80 oken včetně obložení) ve ZNP v objektu liberecké radnice		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova vnějšího pláště budovy - výměna oken, IV. etapa - Radnice Magistrátu města Liberec

KSO:

Místo: Liberec-budova radnice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

čekro CZ s.r.o.

IČ:

28750187

DIČ:

CZ28750187

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven z předpokládaných bodů (prací), které je nutné dodavatelem ověřit event. doplnit, tak aby nedošlo k navýšení díla.
Veškerá stavební a truhlářská činnost, musí být v souladu NPÚ

Cena bez DPH

DPH	základní snižena	Základ daně 1 825 553,00 0,00	Sazba daně 21,00 15,00	Výše daně 383 366,13 0,00
-----	---------------------	-------------------------------------	------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

2 208 919,13**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Obnova vnějšího pláště budovy - výměna oken, IV. etapa - Radnice Magistrátu města Liberec

Místo:

Liberec-budova radnice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant: 0

Uchazeč:

čekro CZ s.r.o.

Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 825 553,00
HSV - Práce a dodávky HSV	231 475,00
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	85 750,00
Ostatní konstrukce a práce-bourání	79 125,00
Přesun sutě	2 800,00
Poplatky za skládky	6 800,00
Úklid, zpětné stěhování, mytí oken, údržba	40 000,00
Přesun hmot	17 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 586 278,00
Konstrukce klempířské	28 200,00
Konstrukce truhlářské	1 524 251,00
Stínění oken	33 827,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 800,00
Vedlejší rozpočtové náklady	7 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova vnějšího pláště budovy - výměna oken, IV. etapa - Radnice Magistrátu města Liberec

Místo:

Liberec-budova radnice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant: 0

Uchazeč:

čekro CZ s.r.o.

PČ	Typ	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem					1 825 553,00
Práce a dodávky HSV					231 475,00
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					85 750,00
1	K	Stěhování nábytku z místnosti- příprava pro zakrytí a ochranu podlahových krytin a nábytku	1,000	4 500,00	4 500,00
2	K	Zakrytí podlah dvourvrstvi (geotextilie a vrchní fólie přilepená lepicí páskou)	1,000	4 500,00	4 500,00
3	K	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou (nábytek)	1,000	4 500,00	4 500,00
4	K	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží, cena za okenní pozici	17,000	1 000,00	17 000,00
5	K	Vápenocementová štuková omítka na stěnách, cena za okenní pozici	17,000	1 000,00	17 000,00
6	K	Dozdění a začistění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, cena za okenní pozici	17,000	1 000,00	17 000,00
7	K	Zakrytí vnitřní výplní otvorů fólií přilepenou lepicí páskou	17,000	250,00	4 250,00
8	K	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu (zabet.parapetního profilu a ooraava ploch parapetu)	17,000	1 000,00	17 000,00

PČ	Typ	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Ostatní konstrukce a práce-bourání					79 125,00
9	K	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 10 m včetně obsluhy	0,200	100 000,00	20 000,00
10	K	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	0,200	200 000,00	40 000,00
11	K	Vyčištění budov při výšce podlaží do 4 m <i>Poznamka k položce</i> <i>Zahrnuje uklid i prostorů objektu, kudy proběhne doprava suti i navážka materiálu</i>	1,000	0,00	0,00
12	K	Přisekání rovných ostění po vybourání výplní otvorů, cena za okenní pozici	17,000	300,00	5 100,00
13	K	Vybourání dřevěných rámu oken včetně křídel, cena za okenní pozici	17,000	500,00	8 500,00
14	K	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro výjmutí rámu, cena za okenní pozici	17,000	200,00	3 400,00
15	K	Otlučení vnitřních omítek / špalet, cena za okenní pozici	17,000	125,00	2 125,00
Přesun suti					2 800,00
16	K	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně, vodorovně 50m a naložení na dopravní prostředek	1,000	1 000,00	1 000,00
17	K	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	1,000	1 000,00	1 000,00
18	K	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	1,000	800,00	800,00
Poplatky za skládky					6 800,00
19	K	stavební suť (beton, cihly,keramika)	1,000	1 500,00	1 500,00
20	K	dřevo,dřevěné prvky	1,000	1 900,00	1 900,00
21	K	sklo	1,000	1 900,00	1 900,00
22	K	směsný stavební a komunální odpad	1,000	1 500,00	1 500,00
Úklid, zpětné stěhování, mytí oken, údržba					40 000,00
23	U	Sestěhování nábytku na původní místo	1,000	4 500,00	4 500,00
24	U	Zakrytí podlah dvouvrství (geotextilie a vrchní fólie přilepená lepicí páskou)	1,000	4 500,00	4 500,00
25	U	Jednorázové následné mytí oken po jejich instalaci	1,000	4 500,00	4 500,00
26	U	Jednorázový úklid po instalaci oken	1,000	6 500,00	6 500,00
27	U	Seřízení oken po dobu záruky oken (1x za rok)	1,000	10 000,00	10 000,00
28	U	Údržba vnější strany oken udržovací sadou firmy Remmers po dobu záruky oken (1x za rok)	1,000	10 000,00	10 000,00
Přesun hmot					17 000,00
29	K	Přesun hmot ruční	1,000	17 000,00	17 000,00

PČ	Typ	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Práce a dodávky PSV					1 586 278,00	
Konstrukce klempířské					28 200,00	
30	K	Demontáž (odpojení) části oplechování parapetů				
31	K	Oplechování parapetů (doplění stáv. parapetu) z Cu plechu tl.0,7mm	17,000	300,00	5 100,00	
32	K	Příplatek za napojení klempířských konstrukcí s nýtováním a dotmelením, délky spoje přes 0,5 m	17,000	1 100,00	18 700,00	
33	K	Přesun hmot pro konstrukce klempířské	1,000	200,00	3 400,00	
				1 000,00	1 000,00	
Konstrukce truhlářské					1 524 251,00	
34	M	Montáž atyp. oken ve dvou svislých rovinách, masiv, výšky přes 2,0m vč. kotvení a napojení rámu po celém obvodu parotěsnou a difuzní páskou	17,000	4 400,00	74 800,00	
35	O	1.01, 1.02 nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	0,000	130 560,00	0,00
		<i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem</i> <i>Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OZP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/Bit/250443/19-SZ234297/19/5</i> <i>-parotěsná a difuzní páska</i> <i>-kotvicí prvky</i> <i>-rekonstrukce vnitřní / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru)</i> <i>-obložení oken / listy apod.</i> <i>-listy /přilčky / skladělici</i> <i>-veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní ovlvy, záskočky, zarážky apod.)</i>				
36	O	1.03, 1.04 nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	0,000	130 560,00	0,00
		<i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem</i> <i>Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OZP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/Bit/250443/19-SZ234297/19/5</i> <i>-parotěsná a difuzní páska</i> <i>-kotvicí prvky</i> <i>-rekonstrukce vnitřní / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru)</i> <i>-obložení oken / listy apod.</i> <i>-listy /přilčky / skladělici</i> <i>-veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní ovlvy, záskočky, zarážky apod.)</i>				
37	O	1.05, 1.06 nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	0,000	130 560,00	0,00
		<i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem</i> <i>Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OZP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/Bit/250443/19-SZ234297/19/5</i> <i>-parotěsná a difuzní páska</i> <i>-kotvicí prvky</i> <i>-rekonstrukce vnitřní / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru)</i> <i>-obložení oken / listy apod.</i> <i>-listy /přilčky / skladělici</i> <i>-veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní ovlvy, záskočky, zarážky apod.)</i>				
38	O	1.07, 1.08 nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1060x2020mm	kus	0,000	137 037,00	0,00
		<i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem</i> <i>Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OZP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/Bit/250443/19-SZ234297/19/5</i> <i>-parotěsná a difuzní páska</i> <i>-kotvicí prvky</i> <i>-rekonstrukce vnitřní / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru)</i> <i>-obložení oken / listy apod.</i> <i>-listy /přilčky / skladělici</i> <i>-veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní ovlvy, záskočky, zarážky apod.)</i>				
39	O	1.09, 1.10, 1.11 nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 3x 1170x2000mm	kus	0,000	224 640,00	0,00
		<i>Poznámka k položce: sestava tří špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem</i> <i>Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OZP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/Bit/250443/19-SZ234297/19/5</i> <i>-parotěsná a difuzní páska</i> <i>-kotvicí prvky</i> <i>-rekonstrukce vnitřní / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru)</i> <i>-obložení oken / listy apod.</i> <i>-listy /přilčky / skladělici</i> <i>-veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní ovlvy, záskočky, zarážky apod.)</i>				
40	O	1.12, 1.13, 1.14 nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 3x 1170x2000mm	kus	0,000	224 640,00	0,00
		<i>Poznámka k položce: sestava tří špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem</i> <i>Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OZP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/Bit/250443/19-SZ234297/19/5</i> <i>-parotěsná a difuzní páska</i> <i>-kotvicí prvky</i> <i>-rekonstrukce vnitřní / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru)</i> <i>-obložení oken / listy apod.</i> <i>-listy /přilčky / skladělici</i> <i>-veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní ovlvy, záskočky, zarážky apod.)</i>				
41	O	1.15, 1.16 nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	0,000	130 560,00	0,00
		<i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem</i> <i>Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OZP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/Bit/250443/19-SZ234297/19/5</i> <i>-parotěsná a difuzní páska</i> <i>-kotvicí prvky</i> <i>-rekonstrukce vnitřní / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru)</i> <i>-obložení oken / listy apod.</i> <i>-listy /přilčky / skladělici</i> <i>-veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní ovlvy, záskočky, zarážky apod.)</i>				
42	O	1.17, 1.18 nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1030x1970mm	kus	0,000	129 862,00	0,00
		<i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem</i> <i>Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OZP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/Bit/250443/19-SZ234297/19/5</i> <i>-parotěsná a difuzní páska</i> <i>-kotvicí prvky</i> <i>-rekonstrukce vnitřní / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru)</i> <i>-obložení oken / listy apod.</i> <i>-listy /přilčky / skladělici</i> <i>-veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní ovlvy, záskočky, zarážky apod.)</i>				
43	O	1.19, 1.20 nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1050x2000mm	kus	0,000	134 400,00	0,00
		<i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem</i> <i>Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OZP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/Bit/250443/19-SZ234297/19/5</i> <i>-parotěsná a difuzní páska</i> <i>-kotvicí prvky</i> <i>-rekonstrukce vnitřní / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru)</i> <i>-obložení oken / listy apod.</i> <i>-listy /přilčky / skladělici</i> <i>-veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní ovlvy, záskočky, zarážky apod.)</i>				
44	O	1.21, 1.22 nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	0,000	130 560,00	0,00

PČ	Typ	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
11	45	O 1.23, 1.24	nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1010x2000mm	kus	0,000 129 280,00	0,00
<p><i> Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ŽPPP/BI/250443/19-S2234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kavčící prvky -rekonstrukce vitáže / zasklení křídél zvlněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / líšty apod. -líšty /příčky / skladělici -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní ořvy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>						
12	46	O 1.25, 1.26	nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1050x2000mm	kus	0,000 134 400,00	0,00
<p><i> Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ŽPPP/BI/250443/19-S2234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kavčící prvky -rekonstrukce vitáže / zasklení křídél zvlněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / líšty apod. -líšty /příčky / skladělici -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní ořvy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>						
13	47	O 1.27, 1.28	nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	0,000 130 560,00	0,00
<p><i> Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ŽPPP/BI/250443/19-S2234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kavčící prvky -rekonstrukce vitáže / zasklení křídél zvlněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / líšty apod. -líšty /příčky / skladělici -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní ořvy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>						
14	48	O 1.29, 1.30	nová sdružená atypická dřevěná okna jednoduchá s půlkruhovým nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	1,000 154 626,00	154 626,00
<p><i> Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ŽPPP/BI/250443/19-S2234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kavčící prvky -rekonstrukce vitáže / zasklení křídél zvlněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / líšty apod. -líšty /příčky / skladělici -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní ořvy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>						
15	49	O 1.31, 1.32	nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1030x2000mm	kus	0,000 131 840,00	0,00
<p><i> Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ŽPPP/BI/250443/19-S2234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kavčící prvky -rekonstrukce vitáže / zasklení křídél zvlněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / líšty apod. -líšty /příčky / skladělici -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní ořvy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>						
16	50	O 1.33, 1.34, 1.35	nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 3x 1100x1970mm	kus	0,000 208 032,00	0,00
<p><i> Poznámka k položce: sestava tří špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ŽPPP/BI/250443/19-S2234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kavčící prvky -rekonstrukce vitáže / zasklení křídél zvlněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / líšty apod. -líšty /příčky / skladělici -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní ořvy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>						
17	51	O 1.36, 1.37	nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	0,000 130 560,00	0,00
<p><i> Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ŽPPP/BI/250443/19-S2234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kavčící prvky -rekonstrukce vitáže / zasklení křídél zvlněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / líšty apod. -líšty /příčky / skladělici -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní ořvy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>						
18	52	O 1.38, 1.39	nová sdružená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	0,000 130 560,00	0,00
<p><i> Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ŽPPP/BI/250443/19-S2234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kavčící prvky -rekonstrukce vitáže / zasklení křídél zvlněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / líšty apod. -líšty /příčky / skladělici -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní ořvy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>						

PČ	Typ		Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
19	53	O	1.40, 1.41	nová sdrůžená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	0,000	130 560,00	0,00
			Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č. J. MML/ZPPP/Bit/250443/19-S2234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kotvicí prvky -rekonstrukce vnitřní / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / listy apod. -listy /průčky / sklodělicí -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní ořvy, záskočky, zarážky apod.)					
20	54	O	1.42, 1.43	nová sdrůžená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1150x2000mm	kus	1,000	173 696,00	173 696,00
			Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č. J. MML/ZPPP/Bit/250443/19-S2234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kotvicí prvky -rekonstrukce vnitřní / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / listy apod. -listy /průčky / sklodělicí -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní ořvy, záskočky, zarážky apod.)					
21	55	O	1.44, 1.45	nová sdrůžená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1150x2000mm	kus	1,000	173 696,00	173 696,00
			Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č. J. MML/ZPPP/Bit/250443/19-S2234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kotvicí prvky -rekonstrukce vnitřní / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / listy apod. -listy /průčky / sklodělicí -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní ořvy, záskočky, zarážky apod.)					
22	56	O	1.46, 1.47	nová sdrůžená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1150x2000mm	kus	1,000	175 696,00	175 696,00
			Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č. J. MML/ZPPP/Bit/250443/19-S2234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kotvicí prvky -rekonstrukce vnitřní / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / listy apod. -listy /průčky / sklodělicí -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní ořvy, záskočky, zarážky apod.)					
23	57	O	1.48, 1.49	nová sdrůžená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	1,000	154 626,00	154 626,00
			Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č. J. MML/ZPPP/Bit/250443/19-S2234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kotvicí prvky -rekonstrukce vnitřní / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / listy apod. -listy /průčky / sklodělicí -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní ořvy, záskočky, zarážky apod.)					
24	58	O	1.50, 1.51	nová sdrůžená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	1,000	154 626,00	154 626,00
			Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č. J. MML/ZPPP/Bit/250443/19-S2234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kotvicí prvky -rekonstrukce vnitřní / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / listy apod. -listy /průčky / sklodělicí -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní ořvy, záskočky, zarážky apod.)					
25	59	O	1.52, 1.53	nová sdrůžená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	1,000	154 626,00	154 626,00
			Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č. J. MML/ZPPP/Bit/250443/19-S2234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kotvicí prvky -rekonstrukce vnitřní / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / listy apod. -listy /průčky / sklodělicí -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní ořvy, záskočky, zarážky apod.)					
26	60	O	1.54, 1.55, 1.56	nová sdrůžená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 3x 1060x1945mm	kus	1,000	240 625,00	240 625,00
			Poznámka k položce: sestava tří špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č. J. MML/ZPPP/Bit/250443/19-S2234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kotvicí prvky -rekonstrukce vnitřní / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / listy apod. -listy /průčky / sklodělicí -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní ořvy, záskočky, zarážky apod.)					
27	61	O	1.57, 1.58	nová sdrůžená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	0,000	130 560,00	0,00
			Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č. J. MML/ZPPP/Bit/250443/19-S2234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kotvicí prvky -rekonstrukce vnitřní / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / listy apod. -listy /průčky / sklodělicí -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní ořvy, záskočky, zarážky apod.)					
28	62	O	1.59, 1.60	nová sdrůžená atypická dřevěná okna jednoduchá s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	0,000	130 560,00	0,00
			Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č. J. MML/ZPPP/Bit/250443/19-S2234297/19/5 -parotěsná a difuzní páska -kotvicí prvky -rekonstrukce vnitřní / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru) -obložení oken / listy apod. -listy /průčky / sklodělicí -veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní ořvy, záskočky, zarážky apod.)					

PC	Typ	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
29	63	O 1.61, 1.62	nová sdrůžená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	0,000	130 560,00	0,00
<p><i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem</i> <i>Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/BI/250443/19-S2234297/19/5</i> <i>-parotěsná a difuzní páska</i> <i>-kotvicí prvky</i> <i>-rekonstrukce vitáže / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru)</i> <i>-obložení oken / listy apod.</i> <i>-listy /průřezky / skladělici</i> <i>-veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olivy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>							
30	64	O 1.63, 1.64	nová sdrůžená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1040x2010mm	kus	0,000	133 786,00	0,00
<p><i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem</i> <i>Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/BI/250443/19-S2234297/19/5</i> <i>-parotěsná a difuzní páska</i> <i>-kotvicí prvky</i> <i>-rekonstrukce vitáže / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru)</i> <i>-obložení oken / listy apod.</i> <i>-listy /průřezky / skladělici</i> <i>-veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olivy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>							
31	65	O 1.65, 1.66	nová sdrůžená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1055x2000mm	kus	0,000	135 040,00	0,00
<p><i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem</i> <i>Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/BI/250443/19-S2234297/19/5</i> <i>-parotěsná a difuzní páska</i> <i>-kotvicí prvky</i> <i>-rekonstrukce vitáže / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru)</i> <i>-obložení oken / listy apod.</i> <i>-listy /průřezky / skladělici</i> <i>-veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olivy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>							
32	66	O 1.67, 1.68	nová sdrůžená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	0,000	130 560,00	0,00
<p><i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem</i> <i>Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/BI/250443/19-S2234297/19/5</i> <i>-parotěsná a difuzní páska</i> <i>-kotvicí prvky</i> <i>-rekonstrukce vitáže / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru)</i> <i>-obložení oken / listy apod.</i> <i>-listy /průřezky / skladělici</i> <i>-veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olivy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>							
33	67	O 1.69, 1.70	nová sdrůžená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1050x2000mm	kus	0,000	134 400,00	0,00
<p><i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem</i> <i>Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/BI/250443/19-S2234297/19/5</i> <i>-parotěsná a difuzní páska</i> <i>-kotvicí prvky</i> <i>-rekonstrukce vitáže / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru)</i> <i>-obložení oken / listy apod.</i> <i>-listy /průřezky / skladělici</i> <i>-veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olivy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>							
34	68	O 1.71, 1.72	nová sdrůžená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	0,000	130 560,00	0,00
<p><i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem</i> <i>Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/BI/250443/19-S2234297/19/5</i> <i>-parotěsná a difuzní páska</i> <i>-kotvicí prvky</i> <i>-rekonstrukce vitáže / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru)</i> <i>-obložení oken / listy apod.</i> <i>-listy /průřezky / skladělici</i> <i>-veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olivy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>							
35	69	O 1.81, 1.82	nová sdrůžená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1120x2000mm	kus	0,000	143 360,00	0,00
<p><i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem</i> <i>Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/BI/250443/19-S2234297/19/5</i> <i>-parotěsná a difuzní páska</i> <i>-kotvicí prvky</i> <i>-rekonstrukce vitáže / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru)</i> <i>-obložení oken / listy apod.</i> <i>-listy /průřezky / skladělici</i> <i>-veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olivy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>							
36	70	O 1.83, 1.84	nová sdrůžená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1080x2000mm	kus	0,000	138 240,00	0,00
<p><i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem</i> <i>Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/BI/250443/19-S2234297/19/5</i> <i>-parotěsná a difuzní páska</i> <i>-kotvicí prvky</i> <i>-rekonstrukce vitáže / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru)</i> <i>-obložení oken / listy apod.</i> <i>-listy /průřezky / skladělici</i> <i>-veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olivy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>							
37	71	O 1.85, 1.86	nová sdrůžená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	0,000	130 560,00	0,00
<p><i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem</i> <i>Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/BI/250443/19-S2234297/19/5</i> <i>-parotěsná a difuzní páska</i> <i>-kotvicí prvky</i> <i>-rekonstrukce vitáže / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru)</i> <i>-obložení oken / listy apod.</i> <i>-listy /průřezky / skladělici</i> <i>-veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olivy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>							
38	72	O 1.87, 1.88	nová sdrůžená atypická dřevěná okna špaletová s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem 2x 1020x2000mm	kus	0,000	130 560,00	0,00
<p><i>Poznámka k položce: sestava dvou špaletových oken s půlkruhovým vnějším nadsvětlíkem</i> <i>Součástí oceněné dodávky je dále viz podmínky závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 21.11.2019, Č.j. MML/ZPPP/BI/250443/19-S2234297/19/5</i> <i>-parotěsná a difuzní páska</i> <i>-kotvicí prvky</i> <i>-rekonstrukce vitáže / zasklení křídél zviněným sklem (z exteriéru) a plochým jednoduchým sklem (z interiéru)</i> <i>-obložení oken / listy apod.</i> <i>-listy /průřezky / skladělici</i> <i>-veškeré určené přesné kopie či repase kování (zadlabací panty, okenní olivy, záskočky, zarážky apod.)</i></p>							
	73	P	Vnitřní parapety z dřevěného masivu v barvě oken s identickou původní profilací, cena za okenní pozici	kus	17,000	2 602,00	67 234,00

PČ	Typ	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Stínění oken					33 827,00
74	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.01, 1.02	0,000	2 600,00	0,00
75	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.01, 1.02	0,000	600,00	0,00
76	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.03, 1.04	0,000	2 600,00	0,00
77	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.03, 1.04	0,000	600,00	0,00
78	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.05, 1.06	0,000	2 600,00	0,00
79	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.05, 1.06	0,000	600,00	0,00
80	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.07, 1.08	0,000	2 600,00	0,00
81	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.07, 1.08	0,000	600,00	0,00
82	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.09, 1.10, 1.11	0,000	3 900,00	0,00
83	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.09, 1.10, 1.11	0,000	900,00	0,00
84	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.12, 1.13, 1.14	0,000	3 900,00	0,00
85	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.12, 1.13, 1.14	0,000	900,00	0,00
86	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.15, 1.16	0,000	2 600,00	0,00
87	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.15, 1.16	0,000	600,00	0,00
88	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.17, 1.18	0,000	2 600,00	0,00
89	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.17, 1.18	0,000	600,00	0,00
90	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.19, 1.20	0,000	2 600,00	0,00
91	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.19, 1.20	0,000	600,00	0,00
92	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.21, 1.22	0,000	2 600,00	0,00
93	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.21, 1.22	0,000	600,00	0,00
94	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.23, 1.24	0,000	2 600,00	0,00
95	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.23, 1.24	0,000	600,00	0,00
96	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.25, 1.26	0,000	2 600,00	0,00
97	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.25, 1.26	0,000	600,00	0,00
98	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.27, 1.28	0,000	2 600,00	0,00
99	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.27, 1.28	0,000	600,00	0,00
100	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.29, 1.30	1,000	3 075,00	3 075,00
101	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.29, 1.30	1,000	600,00	600,00
102	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.31, 1.32	0,000	2 600,00	0,00
103	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.31, 1.32	0,000	600,00	0,00
104	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.33, 1.34, 1.35	0,000	3 900,00	0,00
105	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.33, 1.34, 1.35	0,000	900,00	0,00
106	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.36, 1.37	0,000	2 600,00	0,00
107	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.36, 1.37	0,000	600,00	0,00
108	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.38, 1.39	0,000	2 600,00	0,00
109	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.38, 1.39	0,000	600,00	0,00
110	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.40, 1.41	0,000	2 600,00	0,00
111	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.40, 1.41	0,000	600,00	0,00
112	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.42, 1.43	1,000	3 075,00	3 075,00
113	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.42, 1.43	1,000	600,00	600,00
114	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.44, 1.45	1,000	3 075,00	3 075,00
115	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.44, 1.45	1,000	600,00	600,00
116	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.46, 1.47	1,000	3 075,00	3 075,00
117	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.46, 1.47	1,000	600,00	600,00
118	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.48, 1.49	1,000	3 075,00	3 075,00
119	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.48, 1.49	1,000	600,00	600,00
120	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.50, 1.51	1,000	3 075,00	3 075,00
121	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.50, 1.51	1,000	600,00	600,00
122	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.52, 1.53	1,000	3 075,00	3 075,00
123	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.52, 1.53	1,000	600,00	600,00
124	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.54, 1.55, 1.56	1,000	4 602,00	4 602,00
125	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.54, 1.55, 1.56	1,000	900,00	900,00
126	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.57, 1.58	0,000	2 600,00	0,00
127	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.57, 1.58	0,000	600,00	0,00
128	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.59, 1.60	0,000	2 600,00	0,00
129	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.59, 1.60	0,000	600,00	0,00
130	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.61, 1.62	0,000	2 600,00	0,00
131	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.61, 1.62	0,000	600,00	0,00
132	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.63, 1.64	0,000	2 600,00	0,00
133	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.63, 1.64	0,000	600,00	0,00
134	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.65, 1.66	0,000	2 600,00	0,00
135	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.65, 1.66	0,000	600,00	0,00
136	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.67, 1.68	0,000	2 600,00	0,00
137	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.67, 1.68	0,000	600,00	0,00
138	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.69, 1.70	0,000	2 600,00	0,00
139	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.69, 1.70	0,000	600,00	0,00
140	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.71, 1.72	0,000	2 600,00	0,00
141	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.71, 1.72	0,000	600,00	0,00
142	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.81, 1.82	0,000	2 600,00	0,00
143	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.81, 1.82	0,000	600,00	0,00
144	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.83, 1.84	0,000	2 600,00	0,00
145	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.83, 1.84	0,000	600,00	0,00
146	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.85, 1.86	0,000	2 600,00	0,00
147	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.85, 1.86	0,000	600,00	0,00
148	S	Dodávka vnitřních žaluzií, schválený exaktní typ, pro okenní pozice č. 1.87, 1.88	0,000	2 600,00	0,00
149	S	Montáž vnitřních žaluzií pro okenní pozice č. 1.87, 1.88	0,000	600,00	0,00
Vedlejší rozpočtové náklady					7 800,00
Vedlejší rozpočtové náklady					7 800,00
150	K	Veškeré ostatní předpokladatelné náklady dodavatele	0,200	13 000,00	2 600,00
151	K	Náklady dodavatele spojené se zajištěním a zachováním stáv. chodu a provozu budovy radnice	0,200	13 000,00	2 600,00
152	K	Vykresová dokumentace skutečného provedení oken (nutné schválení dokumentace NPÚ)	0,200	13 000,00	2 600,00

