

Podklad pro dodatek smlouvy č. 19/SML0710/SoD/KR:

SEZNAM KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ na budově "E" KÚÚK (venkovních 4 ks, vnitřních 27 ks, EKZ 4 ks)

Chladivový okruh	Budova	Podlaží	Umístění (č.kanc.)	Výrobce zařízení	Typové označení	Výrobní číslo	vnitřní/venkovní	Chladivo	Množství chladiva v kg	GWP	Datum instalace	EK zařízení	Cena revize bez DPH (jaro)	Cena revize bez DPH (podzim)	Kontrola těsnosti
1	E	střecha		SINCLAIR	SDV4-105EAA	3409598291101100100004	venkovní	R410A	2,95	6,1596	25.08.21	ANO	120,00	120,00	500,00
	E	1.NP	1.16 server	SINCLAIR	SDV5-71FA	340A015420503180100005	vnitřní				25.08.21		120,00	120,00	
2	E	střecha		SINCLAIR	SDV4-224EA	340B92949030B140100002	venkovní	R410A	6,20	12,9456	25.08.21	ANO	120,00	120,00	500,00
	E	1.NP	1.03	SINCLAIR	SDV5-45HA	3407794650394070100049	vnitřní				25.08.21		120,00	120,00	
	E	1.NP	1.03	SINCLAIR	SDV5-45HA	3407794650394070100050	vnitřní				25.08.21		120,00	120,00	
	E	1.NP	1.04	SINCLAIR	SDV5-45HA	3407794650394070100048	vnitřní				25.08.21		120,00	120,00	
	E	1.NP	1.05	SINCLAIR	SDV5-45HA	3407794650394070100051	vnitřní				25.08.21		120,00	120,00	
	E	1.NP	1.06	SINCLAIR	SDV5-45HA	3407794650394070100044	vnitřní				25.08.21		120,00	120,00	
3	E	1.NP	1.07	SINCLAIR	SDV5-45HA	3407794650394070100056	vnitřní				25.08.21		120,00	120,00	
	E	střecha		SINCLAIR	SDV4-400EAA	340924759139C170100001	venkovní	R410A	9,00	18,792	25.08.21	ANO	120,00	120,00	500,00
	E	2.NP	2.03	SINCLAIR	SDV5-45HA	3407794650394070100060	vnitřní				25.08.21		120,00	120,00	
	E	2.NP	2.04	SINCLAIR	SDV5-45HA	340C325620511170100018	vnitřní				25.08.21		120,00	120,00	
	E	2.NP	2.05	SINCLAIR	SDV5-45HA	3407794650394070100002	vnitřní				25.08.21		120,00	120,00	
	E	2.NP	2.06	SINCLAIR	SDV5-45HA	3407794650394070100064	vnitřní				25.08.21		120,00	120,00	
	E	2.NP	2.07	SINCLAIR	SDV5-45HA	340C325620511170100002	vnitřní				25.08.21		120,00	120,00	
	E	2.NP	2.07	SINCLAIR	SDV5-45HA	3407794841194030100030	vnitřní				25.08.21		120,00	120,00	
	E	2.NP	2.08	SINCLAIR	SDV5-45HA	340C325620511170100005	vnitřní				25.08.21		120,00	120,00	
E	2.NP	2.08	SINCLAIR	SDV5-45HA	3407794841194030100029	vnitřní				25.08.21		120,00	120,00		
4	E	2.NP	2.09	SINCLAIR	SDV5-71FA	3407794650694020100003	vnitřní				25.08.21		120,00	120,00	
	E	střecha		SINCLAIR	SDV4-450EAA	3407794841194030100009	venkovní	R410A	12,00	25,056	25.08.21	ANO	120,00	120,00	500,00
	E	3.NP	3.03	SINCLAIR	SDV5-45HA	3407794650394070100065	vnitřní				25.08.21		120,00	120,00	
	E	3.NP	3.04	SINCLAIR	SDV5-45HA	3407794650394070100074	vnitřní				25.08.21		120,00	120,00	
	E	3.NP	3.05	SINCLAIR	SDV5-45HA	340C325620511170100001	vnitřní				25.08.21		120,00	120,00	
	E	3.NP	3.06	SINCLAIR	SDV5-45HA	340C325620511170100020	vnitřní				25.08.21		120,00	120,00	
	E	3.NP	3.07	SINCLAIR	SDV5-45HA	340C325620511170100003	vnitřní				25.08.21		120,00	120,00	
	E	3.NP	3.07	SINCLAIR	SDV5-45HA	3407794650394070100073	vnitřní				25.08.21		120,00	120,00	
	E	3.NP	3.08	SINCLAIR	SDV5-45HA	340C325620511170100017	vnitřní				25.08.21		120,00	120,00	
	E	3.NP	3.09	SINCLAIR	SDV5-71FA	340C793650814030100005	vnitřní				25.08.21		120,00	120,00	
	E	3.NP	3.12	SINCLAIR	SDV5-45HA	3407794650394070100075	vnitřní				25.08.21		120,00	120,00	
	E	3.NP	3.17	SINCLAIR	SDV5-45HA	3407794650394070100038	vnitřní				25.08.21		120,00	120,00	
E	3.NP	3.18	SINCLAIR	SDV5-45HA	3407794650394070100017	vnitřní				25.08.21		120,00	120,00		

DODATEK č. 1 SEZNAMU KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ na budově "A" KÚÚK (venkovních 3 ks, vnitřních 5 ks, EKZ 0 ks)

26	A	8.NP	824	LG	CT12R.NR0	912KCZP09381	vnitřní				30.04.20		120,00	120,00	
	A	8.NP	824		CT12R.NR0	909KCLH16P68	vnitřní				30.04.20		120,00	120,00	
53	A			LG	S18EQ.UL2	001TKJC08972	venkovní	R32	1,00	0,6750	07.08.20	NE	120,00	120,00	
	A	1.NP	dispečink	LG	S18EQ.NSK	002TKBM13181	vnitřní				07.08.20		120,00	120,00	
54	A			LG	S12EQ.UA3	008TKLP29224	venkovní	R32	0,70	0,4725	17.03.22	NE	120,00	120,00	
	A	7.NP	721	LG	S12EQ.NSJ	010TKLP11336	vnitřní				17.03.22		120,00	120,00	
55	A			LG	S12EQ.UA3	112TKFS47275	venkovní	R32	0,70	0,4725	12.04.22	NE	120,00	120,00	
	A	8.patro	nová míst.	LG	S12EQ.NSJ	201TKLP08832	vnitřní				12.04.22		120,00	120,00	
CENA celkem bez DPH													4 680,00	4 680,00	2 000,00

Původní znění: **Článek III., odstavec 1., písmeno A**

A/ pravidlený servis, revize a funkční zkoušky klimatizačních jednotek v počtu **351 ks** dle přiloženého seznamu, který je nedílnou součástí této smlouvy v jarním a podzimním termínu (2x revize) v celkové částce **84 240 Kč** bez DPH, tj. **101 930,40 Kč** vč. DPH

Nové znění: **Článek III., odstavec 1., písmeno A**

A/ pravidlený servis, revize a funkční zkoušky klimatizačních jednotek v počtu **390 ks** dle přiloženého seznamu, který je nedílnou součástí této smlouvy v jarním a podzimním termínu (2x revize) v celkové částce **93 600 Kč** bez DPH, tj. **113 256 Kč** vč. DPH