

Dodatečné plnění (vícepráce - ZL 2)

Vícepráce			
ZL č.	Název a popis	Cena	Zdůvodnění ZL
ZL2_01	Prosklená konstrukce nástupu tobogánu	614 745,30 Kč	Při prohlídce byla odkryta celá spodní část konstrukce. Hlavně místa okolo kotvicích konzol a příčky ve spodní části je zřejmé, že působení styku různých materiálů a nejspíš i vlivem chemických prostředků používaných pro úpravu vody došlo ke korozi hliníkových profilů do takové míry, že dochází k odpadávání části materiálu a tím zeslabování nosnosti a mechanických vlastností. V případě, že by byla konstrukce zachována a byly osazeny nová skla může koroze pokračovat a dále zeslabovat nosné prvky.
ZL2_02	Svisle zavěšený akustický prvek	-494 905,64 Kč	S ohledem na způsob provedení (nevhodný způsob řezu) a nemožnosti opravy se smluvní strany domluvily, že tato část nebude realizována, neboť se jedná pouze o architektonické řešení, které nemá vliv na tepelnou pohodu (tepelně -izolační vlastnosti) ani akustiku.
Cena celkem bez DPH		119 839,66 Kč	

Dobříš 5.5. 2022

Vypracoval: Pavel Rejsek