

Objednatel:

MUNI

IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224

Masarykova univerzita

Správa Univerzit. kampusu Bohunice

Kamenice 5

Brno

625 00 Brno 25

Dodavatel:

IČO: 06445462

DIČ: CZ06445462

Global Klíma Servis s.r.o.

Pražákova 1008/69

Štýřice

639 00 Brno 39

Konečný příjemce:

Masarykova univerzita

Správa UKB

Kamenice 5

625 00 Brno

Datum vystavení: 27.05.2022

Datum dodání:

Forma dopravy:

Objednáváme u Vás, dle přiložené cenové nabídky

Množství MJ	Název položky	Částka bez DPH
	Servis VZT a chlazení, výměna filtrů	58 874,00
Celková částka bez DPH:		58 874,00 Kč

Kontaktní osoba: [REDACTED]
kontakt: fakturace@ukb.muni.cz

Objednatel vylučuje akceptaci této objednávky s odchylkou.
Dodavatel souhlasí se zveřejněním smlouvy, která vznikne na základě této objednávky, v registru smluv.

Akceptace objednávky:

v Brně Dne 28. 5. 2022

Razítkou a podpis osoby oprávněné za dodavatele

**Global Klíma Servis**

cool & heat

Global Klíma Servis s.r.o.

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno

③

IČO: 064 45 462

DIČ: CZ06445462

[REDACTED]
ředitel Správy Univerzitního kampusu**MASARYKOVA
UNIVERZITA**
Správa univerzitního
kampusu Bohunice
Kamenice 5, 625 00 Brno

Razítko a podpis: [REDACTED]

INBIT

Číslo / umístění zařízení	Popis zařízení	Pois činnosti	Počet kusů	Cena v Kč bez DPH za kus	Četnost				Cena v Kč bez DPH				Cena v Kč bez DPH celkem / rok
					I Q	II Q	III Q	IV Q	I Q	II Q	III Q	IV Q	
VZT 1 / strojovna VZT 1.PP	VZT jednotka Hřebec H 5	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	1	800	1		1		800 Kč	0 Kč	800 Kč	0 Kč	1 600 Kč
VZT2 / strojovna VZT 1.PP	VZT jednotka Hřebec H 3.15	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	1	800	1		1		800 Kč	0 Kč	800 Kč	0 Kč	1 600 Kč
VZT 3 / strojovna VZT 2.NP	VZT jednotka Hřebec H 3.15	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	1	800	1		1		800 Kč	0 Kč	800 Kč	0 Kč	1 600 Kč
VZT 4 / strojovna VZT 2.NP	VZT jednotka Hřebec H 3.15	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	1	800	1		1		800 Kč	0 Kč	800 Kč	0 Kč	1 600 Kč
VZT 5 / strojovna VZT 3.NP	VZT jednotka Hřebec H 8	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	1	800	1		1		800 Kč	0 Kč	800 Kč	0 Kč	1 600 Kč
VZT 6 / strojovna VZT 3.NP	VZT jednotka Hřebec H 2.5	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	1	800	1		1		800 Kč	0 Kč	800 Kč	0 Kč	1 600 Kč
VZT Bosh 1 / strojovna VZT 4.NP	VZT jednotka BOSH GL 21010 - 1	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	1	800	1		1		800 Kč	0 Kč	800 Kč	0 Kč	1 600 Kč
VZT 9 / strojovna VZT 4.NP	VZT jednotka Hřebec H3.15	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	1	800	1		1		800 Kč	0 Kč	800 Kč	0 Kč	1 600 Kč
Zvlhčovače / strojovna VZT 4. NP	Zvlhčovač Condair Defensor MK 5	Kontrola a údržba zvlhčovače	2	600	1		1		1 200 Kč	0 Kč	1 200 Kč	0 Kč	2 400 Kč
		Chemické čištění a odstranění vodního kamene	2	1400	dle potřeby				0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
VZT 10 / střecha	VZT jednotka Hřebec H5	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	1	800	1		1		800 Kč	0 Kč	800 Kč	0 Kč	1 600 Kč
VZT Bosh 2 / střecha	VZT jednotka BOSH GL 21010 - 2	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	1	800	1		1		800 Kč	0 Kč	800 Kč	0 Kč	1 600 Kč
VZT Bosh 3 / střecha	VZT jednotka BOSH GL 21010 - 3	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	1	800	1		1		800 Kč	0 Kč	800 Kč	0 Kč	1 600 Kč
VZT Bosh 4 / střecha	VZT jednotka BOSH GL 21010 - 4	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění filtračních komor	1	800	1		1		800 Kč	0 Kč	800 Kč	0 Kč	1 600 Kč
Kondenzační jednotka / střecha	Samsung RC 140 DHXGA	Kontrola a údržba jednotky včetně kontroly těsnosti chladicího okruhu a chemického čištění kondenzátoru	2	950	1		1		1 900 Kč	0 Kč	1 900 Kč	0 Kč	3 800 Kč
		Chemické čištění kondenzátoru	2	350	dle potřeby				0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Zdroj chladu / strojovna chladu v 1.PP	YORK YCRE 08 SB	Kontrola a údržba zdroje chladu včetně kontroly těsnosti chladicího okruhu	1	2450	1		1		2 450 Kč	0 Kč	2 450 Kč	0 Kč	4 900 Kč
Kazetové chladicí jednotky	Stropní fan coil AERMEC	Kontrola a údržba kazetové jednotky včetně čištění filtru	43	220	1		1		9 460 Kč	0 Kč	9 460 Kč	0 Kč	18 920 Kč
Suchý chladič / střecha	CABERO AC/HND/01	Kontrola a údržba suchého chladiče včetně chemického čištění kondenzátoru	2	1200	1		1		2 400 Kč	0 Kč	2 400 Kč	0 Kč	4 800 Kč
		Chemické čištění kondenzátoru	2	3250	dle potřeby				0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Split LG / střecha	LG S36AHP	Kontrola a údržba venkovní jednotky, kontrola a údržba vnitřní jednotky vč. Dezinfekce výparníku a čištění filtru	4	650	1		1		2 600 Kč	0 Kč	2 600 Kč	0 Kč	5 200 Kč
		Chemické čištění kondenzátoru	1	350	dle potřeby				0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

Split Samsung / střecha	Samsung AC 052 RXADKG	Kontrola a údržba venkovní jednotky, kontrola a údržba vnitřní jednotky vč. Dezinfekce výparníku a čištění filtru	1	650	1		1		650 Kč	0 Kč	650 Kč	0 Kč	1 300 Kč
		Chemické čištění kondenzátoru	1	350	dle potřeby				0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Split Samsung / střecha	Samsung AC 100 MXADKH	Kontrola a údržba venkovní jednotky, kontrola a údržba vnitřní jednotky vč. Dezinfekce výparníku a čištění filtru	1	650	1		1		650 Kč	0 Kč	650 Kč	0 Kč	1 300 Kč
		Chemické čištění kondenzátoru	1	350	dle potřeby				0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Split Samsung / střecha	Samsung AC 100 RXADKG	Kontrola a údržba venkovní jednotky, kontrola a údržba vnitřní jednotky vč. Dezinfekce výparníku a čištění filtru	1	650	1		1		650 Kč	0 Kč	650 Kč	0 Kč	1 300 Kč
		Chemické čištění kondenzátoru	1	350	dle potřeby				0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Split Samsung / střecha	Samsung AC 071 RXADKG	Kontrola a údržba venkovní jednotky, kontrola a údržba vnitřní jednotky vč. Dezinfekce výparníku a čištění filtru	1	650	1		1		650 Kč	0 Kč	650 Kč	0 Kč	1 300 Kč
		Chemické čištění kondenzátoru	1	350	dle potřeby				0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Chlazení 4. NP	Nástěnná jednotka AERMEC FCW413	Kontrola a údržba nástěnné jednotky včetně čištění filtrů	1	220	1		1		220 Kč	0 Kč	220 Kč	0 Kč	440 Kč
CHÚC PBZ	Odvětrání CHÚC	Kontrola a údržba vč. zkoušky provozuschopnosti PBZ CHÚC	1	480	1				480 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	480 Kč
CHÚC PBZ	Odvětrání CHÚC	Kontrola provozuschopnosti OZO	1	1980	dle potřeby				0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem									32 910 Kč	0 Kč	32 430 Kč	0 Kč	65 340 Kč

D30 - INBIT výměna filtrů

Pozice P.D.	Název a charakteristika	M.j.	Počet	Cena za 1 ks	Cena za výměnu 1 ks filtru	Cena za výměnu celkem
VZT 1	Kapsový filtr G4 287x592x360	ks	2	218,07	50,00	536,14
VZT 1	Kapsový filtr G4 402x592x360	ks	2	371,51	50,00	843,02
VZT 1	Kapsový filtr F7 287x592x630	ks	1	415,00	50,00	465,00
VZT 1	Kapsový filtr F7 402x592x630	ks	1	627,00	50,00	677,00
VZT 2	Kapsový filtr G4 490x490x360	ks	2	341,82	50,00	783,64
VZT 2	Kapsový filtr F7 490x490x630	ks	1	698,00	50,00	748,00
VZT 3	Kapsový filtr G4 490x490x360	ks	2	341,82	50,00	783,64
VZT 3	Kapsový filtr F7 490x490x630	ks	1	698,00	50,00	748,00
VZT 4	Kapsový filtr G4 490x490x360	ks	2	341,82	50,00	783,64
VZT 4	Kapsový filtr F7 490x490x630	ks	1	698,00	50,00	748,00
VZT 5	Kapsový filtr G4 402x402x360	ks	8	360,81	50,00	3 286,48
VZT 5	Kapsový filtr F7 402x402x630	ks	4	830,00	50,00	3 520,00
VZT 6	Kapsový filtr G4 490x490x360	ks	1	341,82	50,00	391,82
VZT 6	Kapsový filtr F7 490x490x630	ks	1	698,00	50,00	748,00
VZT 6	Kapsový filtr G4 490x490x48	ks	1	534,89	50,00	584,89
GL 21010 - 1	Kapsový filtr G4 287x592x360	ks	1	218,07	50,00	268,07
GL 21010 - 1	Kapsový filtr G4 592x592x360	ks	1	296,25	50,00	346,25
GL 21010 - 1	Kapsový filtr F9 287x592x630	ks	1	615,00	50,00	665,00
GL 21010 - 1	Kapsový filtr F9 592x592x630	ks	1	949,00	50,00	999,00
GL 21010 - 1	Kapsový filtr M6 287x592x360	ks	1	218,07	50,00	268,07
GL 21010 - 1	Kapsový filtr M6 592x592x360	ks	1	296,25	50,00	346,25
VZT 9	Kapsový filtr G4 490x490x360	ks	2	341,82	50,00	783,64
VZT 9	Kapsový filtr F7 490x490x630	ks	1	698,00	50,00	748,00
VZT 10	Kapsový filtr F7 592x592x500	ks	1	651,12	50,00	701,12
GL 21010 - 2	Kapsový filtr F7 592x592x500	ks	1	651,12	50,00	701,12
GL 21010 - 3	Kapsový filtr F7 287x592x450	ks	1	395,00	50,00	445,00
GL 21010 - 3	Kapsový filtr F7 592x592x450	ks	1	651,00	50,00	701,00
GL 21010 - 3	Kapsový filtr F9 287x592x630	ks	1	615,00	50,00	665,00
GL 21010 - 3	Kapsový filtr F9 592x592x630	ks	1	949,00	50,00	999,00
GL 21010 - 3	Kapsový filtr M6 287x592x450	ks	1	402,00	50,00	452,00
GL 21010 - 3	Kapsový filtr M6 592x592x450	ks	1	477,00	50,00	527,00
GL 21010 - 4	Kapsový filtr F7 592x592x500	ks	1	651,12	50,00	701,12
Náklady na dodávku a výměnu filtrů celkem						25 963,91

Vč. odvozu a ekologické likvidace použitých