

**STADLER**

Stadler Service AG  
 Ernst-Stadler-Strasse 4  
 9565 Bussnang, Švýcarsko

Pan  
 xxx  
 Vedoucí střediska 3220

Dopravní podnik Ostrava, a. s.  
 Poděbradova 494/2  
 702 00 Ostrava, Česká Republika

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE:    NAŠE ZNAČKA:    VYŘIZUJE/TELEFON/E-MAIL    OSTRAVA

**ST\_08M\_2022\_3220\_1707\_127\_001    z 19.5.2022**

**Č. smlouvy: DOD20191425**

Zasíláme Vám cenovou nabídku na mimořádné opravy vozidla e.č.1707 v rámci pravidelné údržby

Práce	Cena celkem	Cena hodiny	Cena materiál	Kooperace
VYČISTIT 1. PODVOZEK OD MAZANÍ OKOLKŮ	xxx	x	- CZK	- CZK
OTOČENÍ PODVOZKŮ PRO DPO, a.s.	xxx	x	- CZK	- CZK
PRECHOD VOZU PRASKLA FLEXA HADICE ELEKTRICKÉHO VEDENÍ - výměna, vypínování, napínování konektorů Harting	xxx	x	x	- CZK
VÝMĚNA DORAZU PANTOGRAFU POLOHY DOLE	xxx	x	- CZK	- CZK
OPRAVA KABELÁŽE POZIČNÍHO SVĚTLA - v oblasti 1. dveří, vyřezání oscilační pilou + lepení nových nalakovaných plechů	xxx	x	x	xxx
LED KONTROLKY NA PANELU ŘIDIČE POPRASKANÉ - výměna, výměna kontrolky "BRZDA 1." vyšší svit než ostatní	xxx	x	- CZK	- CZK
VYČISTIT OBLOZENÍ U PRECHODU OD GRAFITY - článek A, vlevo	xxx	x	x	- CZK
OPRAVA OCHRANNE FOLIE SKLENENE TABULE U 2. DVEŘÍ - ochrana proti vandalům, firma SIBA	xxx	x	- CZK	xxx
MODIFIKACE PANTŮ PISKOVACŮ prostředkem Loctite 243	xxx	x	- CZK	- CZK
VYMĚNA 1 ks PLASTOVEHO OBLOZENÍ SEDADLA ŘIDIČE - prasklé, ostré hrany	xxx	x	- CZK	- CZK
VYMĚNA PRASKLEHO / ZLOMENEHO SEDAKU 3. SEDÁČKY VZADU U 4. DVEŘÍ	xxx	x	- CZK	- CZK
OPRAVA HORNÍ SPÁRY SLOUPKU ZADNIHO CELA U 4. DVEŘÍ	xxx	x		- CZK
OPRAVA NÝTOVACÍCH MATIC JISTICÍCH ŠROUBŮ TOČNÝ / PŘECHODU	xxx	x	- CZK	- CZK
DODÁNÍ OCHRANNÉ FOLIE NOUZ.ODJISTĚNÍ DVEŘÍ U 2. DVEŘÍ	xxx	x	- CZK	- CZK

**ST\_08M\_2022\_3220\_1707\_127\_002 z 03.06.2022**

Zničené mechanické ovládání vypínání baterie - bowden za PTG	xxx	x	- CZK	- CZK
Vypálený stykač na střeše 8K2 v předu /v zadu 2x	xxx	x	- CZK	- CZK
Mezera mezi obložením prostoru 4. dveří zadní čelo	xxx	x	- CZK	- CZK
Opravné spárování kolem oken - vnitřek	xxx	x	- CZK	- CZK
Grafity u točny	xxx	x	- CZK	- CZK
Volné boční obložení (sloupky kolem oken)	xxx	x	- CZK	- CZK
Obnovit výstražné polepy pod plošinou + protiskuz. polep	xxx	x	- CZK	- CZK
Poškozené ochr. hadice kabeláže 1. podv.	xxx	x		- CZK
Koroze - kol. brzdy	xxx	x	xxx	- CZK
Poškozený náprav. sběrač 3 - podv. (9.a 5 kolo před otočením)	xxx	x		- CZK
Poškozené ochr. hadice ot. čidla TM3	xxx	x		- CZK
Poškozená hubice pískovače 5. kola a 1. kola	xxx	x		- CZK
Ulomená příchytka kabelu nápr. sběrače 2. podv. vlevo	xxx	x		- CZK
Prodřený kabel k pravému nápr. sběrači 2. podv.	xxx	x		- CZK
Zlomená ochr. hadice u příchytky na L. kol. brzdě 2. podv.	xxx	x		- CZK
Zlomená ochr. hadice kabeláže k voz. Skříní na 1. podv.	xxx	x		- CZK

**Celkem k úhradě**

**46 490,60 CZK**

xxx

xxx

xxx

**1. Dodací lhůta**

2-3 týdny od schválení

**2. Platební podmínky**

viz. smlouva

**3. Záruka**

viz. smlouva

**4. Dotazy**

V případě jakýchkoliv dotazů k nabízené práci se obraťte na žadatele, uvedeného u jednotlivých prací.

**5. Místo plnění**

Výrobní prostory ŠKODA EKOVA a.s., ul. Martinovská 3244/42, 723 00 Ostrava – Martinov.

**6. Platnost nabídky do**

**05.06.2022**

**7. Vyhotovil / Dne**

03.06.2022

zkontroloval

technický pracovník střediska TTP 3220

xxx

souhlasím

vedoucí střediska TTP 3220

xxx

V Ostravě dne 3.6.2022