

PŘÍLOHA 1

k objednávce č. 2017/3100/005413

SEZNAM PLOCH K ODSTRANĚNÍ GRAFITY

Název	Archiv. č.	Evid. č.	Plochy vnitřků podchodů pro nátěry a čištění od grafiti	m2	Poznámky
Podchod Tererova	16	BM-016	Betonové plochy stěn podchodu a vnější plocha stěn ocelového opláštění přístřešku.	187	Celoplošný nátěr stěn bez antigraffiti úpravy a vnější plocha opláštění přístřešku (stávající nátěr ocelové konstrukce Interthane 990, RAL 9007 - nutno dodržet). Pozor žlutý nátěr stěn u světlíku nedělat!
Podchod Tábor	15	BM-015	Betonové plochy stěn podchodu.	275	Celoplošný nátěr stěn bez antigraffiti úpravy.
Podchod u Ústředního hřbitova	185	BM-185	Plochy stěn v podchodu a ramp.	25+10	Celoplošný nátěr stěn bez antigraffiti úpravy a chemické odstranění u ploch bez antigraffiti nátěru na přístřešcích podchodu (skla - vyčištění a rámy - nátěr), . Žádáme o dodržení stávajících odstínů nátěrů v podchodu a u přístřešku. ŽÁDÁME O ODSTRANĚNÍ MAX. 2 DNY PŘED DNEM 26. 4. 2017

CELKEM NÁTĚRY:	487 m2
CELKEM CHEM. ČIŠTĚNÍ NA NESAVÝCH POVRŠÍCH BEZ ANTIGRAFITI NÁTĚRU:	10 m2

Vypracoval: [REDACTED]

11.4.2017