

Soupis prvků lešení PERI -převzatý k užívání firmou MONTYS CZ s.r.o.

Převzatý ke dni: 19.7.2011

Poškozené CELKEM

100 247	Diagonála UBF 150/200	9		9	ks
100 750	Distanční spojka UEC 10	45		45	ks
100 042	Horizontální diagonála UBH 150/150	1		1	ks
100 047	Horizontální diagonála UBH 200/200	20		20	ks
100 192	Horizontální výztuha UH 104	66		66	ks
100 021	Horizontální výztuha UH 150	4		4	ks
100 023	Horizontální výztuha UH 200	546		546	ks
100 025	Horizontální výztuha UH 250	11		11	ks
100 027	Horizontální výztuha UH 300	3		3	ks
100 000	Koncový sloupek UVH 100	139		139	ks
100 003	Koncový sloupek UVH 150	79		79	ks
100 005	Koncový sloupek UVH 200	2		2	ks
101 309	Koncový sloupek UVH 50	72		72	ks
100 411	Patka se zav.+mat.UJB 38-50/30	272	2	274	ks
100 524	Podl se žebříkem UAL 64 x 250/3	2		2	ks
100 375	Podlaha ocelová UDS 32 x 250	4	1	5	ks
100 373	Podlaha ocelová UDS 32X200	6		6	ks
100 039	Podlahová závora UHD 104	55		55	ks
100 076	Podlahová závora UHD 150	18		18	ks
100 079	Podlahová závora UHD 200	183		183	ks
100 082	Podlahová závora UHD 250	3		3	ks
100 301	Spojka ULT 32	53		53	ks
100 840	Styčnicková diagonála UBK 104/200	2		2	ks
100 573	Styčnicková diagonála UBK 200/200	9		9	ks
100 574	Styčnicková diagonála UBK 250/200	2		2	ks
100 009	Vertikální sloupek UVR 200	24		24	ks
100 012	Vertikální sloupek UVR 300	21	1	22	ks
102 859	Vertikální sloupek UVR 50	42		42	ks
100 014	Základní sloupek UVB 24	177	10	187	ks