



## Strojirna Kukleny spol. s r.o.

Kalendova 670

500 04 Hradec Králové

Tel:

Fax:

e-mail:

## Povodí Labe, státní podnik, závod Dolní Labe

Na základě defektace poškozeného lineárního pohonu Vám zasíláme nabídku na opravu lineárního pohonu výrobní číslo 31. Vzhledem k závažnému poškození vodícího teleskopu je nutná jeho výměna a zároveň je nutno vyměnit vodící pásy teleskopu a těsnící prvky lineárního pohonu

Výměna olejových náplní není součástí nabídky.

### Oprava lineárního pohonu v.č. 31 po havárii

No.	Popis položky	Počet	Jednotková cena	Celkem
1	Montážní práce	1 x	36 400,00 Kč	36 400,00 Kč
2	Opravné práce	1 x	11 960,00 Kč	11 960,00 Kč
3	Materiál nutný na opravu - teleskop, vodící pásy, těsnící prvky	1 sada	128 815,00 Kč	128 815,00 Kč
4	Odzkoušení, seřízení pohonu, oprava nátěru	1 x	6 760,00 Kč	6 760,00 Kč

**Celkem** **183 935,00 Kč**

**DPH: Základní sazba DPH 21%** **0,00 Kč**

**Nabídka celkem bez DPH** **183 935,00 Kč**

**Celkem DPH** **38 626,35 Kč**

**Nabídka celkem s DPH** **222 561,35 Kč**

Dodací lhůta: do 4 měsíců od objednání

Záruka: 12 - měsíců

Platební podmínky: platba převodním příkazem - splatnost 30 dní

Platnost nabídky: do 13.7.2022

Zpracoval: *Ing. Rudolf Novák*

Email:

Mobil:

Dne:

13.06.2022

