

# Soupis prací

## Objednávka č.

### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pv

#### žst. Lysá nad Labem, žst. Mstětice - broušení výhybek

Fakturované položky							
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednot.	Cena za jedn. Kč	Celková cena bez DPH Kč
			<b>žst. Lysá nad Labem</b>				
			v.č. 68				
1		5910060020	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm	m	3,000		
			v.č. 67				
2N		5910075260	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	12,000		
			v.č. 66				
3		5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,000		
4		5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	14,000		
			v.č. 64				
5N		5910075260	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	12,000		
			v.č. 59				
6		5910075010	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,000		
7		5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,000		
8		5910075110	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	14,000		
9		5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	14,000		
			v.č. 58				
10		5910075010	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,000		
11		5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,000		
12		5910075110	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	14,000		
13		5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	14,000		
			<b>spojka 58-57</b>				
14		5910060020	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm	m	8,000		
			v.č. 57				
15		5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,000		
16		5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	14,000		
17N		5910075210	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,000		
18N		5910075250	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,000		
			v.č. 54				
19		5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	14,000		
20		5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	14,000		
21N		5910075210	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,000		
22		5910075250	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,000		
			v.č. 53				
23N		5910075260	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	12,000		
			v.č. 52				
24		5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,000		
25		5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	14,000		
			v.č. 56 a,b				
26		5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	24,000		
			v.č. 3				
27		5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,000		
28		5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	14,000		
29N		5910075250	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	21,000		
30		5910060020	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm	m	10,000		
			v.č. 6				
31N		5910075210	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,000		
32N		5910075250	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,000		
			<b>spojka 6-7</b>				
33		5910060020	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm	m	8,000		
			v.č. 7				
34		5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,000		
35		5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	5,000		
			v.č. 9				
36		5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	11,000		
37N		5910075250	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	17,000		
			v.č. 10				
38		5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,000		
39		5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	14,000		
			v.č. 14				
40		5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,000		
41		5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	14,000		
42N		5910075250	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,000		
			v.č. 15				
43		5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	14,000		
44N		5910075250	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	13,000		
			v.č. 18				
45		5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	6,000		

# Soupis prací

## Objednávka č.

**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pv**


**žst. Lysá nad Labem, žst. Mstětice - broušení výhybek**

Fakturované položky				Měrná	Celkový	Cena za	Celková cena
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	bez DPH
					jednot.	Kč	Kč
46N		5910075250	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	24,000		
			<b>žst. Mstětice</b>				
			<b>v.č. 19</b>				
47		5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,000		
48		5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	14,000		
			<b>v.č. 20</b>				
49		5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,000		
50		5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	14,000		
			<b>v.č. 21</b>				
51		5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,000		
52		5910075110	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	14,000		
53		5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	14,000		
			<b>v.č. 24</b>				
54		5910075110	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	14,000		
55		5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	14,000		
56N		5910075210	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,000		
57N		5910075250	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,000		
<b>Celkem:</b>							<b>254 176,00</b>

za Zhotovitele: **Společnost Údržba ST Pv 2021 - 2022**

za  
Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha

ST Praha východ  

**Správa železnic**  
 státní organizace  
 Oblastní ředitelství Praha  
 Partyzánská 24, 170 00 Praha 7  
 IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234  
 [146]

Datum: 21.06.2022

Datum: 21.06.2022

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2802958

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 137b3284-89f8-47d2-8153-9830295cad1b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eliška NOVÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.06.2022 07:29:00



756e0705-e269-48f0-be02-32f0db8a8f7e