

## **Oprava opláštění komínu kotelny Mojská 1, ul. Hornická 11, Č.Těšín**

Oprava opláštění komínu kotelny bude probíhat v následujících činnostech:

1. Budou odstraněny nesoudržné části pláště komínu oklepáním. Úklid a odvoz suti. Práce budou prováděny pomocí horolezecké techniky. Zřizování jistících bodů.

**Cena: 43.750,- Kč**

2. Penetrace a oprava poškozených ploch jádrovou omítkou, rohy budou ošetřeny a zpevněny rohovou perlínkou. Hlava komínu bude opravena pomocí bednění. Práce bude prováděná z vysokozdvizné plošiny. (pronájem plošiny v ceně)

**Cena: 112.200,- Kč**

3. Penetrace celého povrchu komínu a 1 x nátěr fasádní RAL 6017. Práce prováděná z vysokozdvizné plošiny.

**Cena: 83.850,- Kč**

**Cena celkem: 239.800,- Kč**

Zpracoval: Milan Koch

Máme pojištění podnikatelských rizik – odpovědnost za škodu způsobenou v rámci pracovní činnosti.

**NEJSME PLÁTCI DPH!!!**