

Nabídka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 23/2022 – 1 RD ag.č. 22225001963
dle Rámcové smlouvy č. 201060291

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10 - Vršovice		
Jehož jménem jedná zástupce objednatele: plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER, velitel útvaru VÚ 4312, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice		Jehož jménem jedná: Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk		
Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	GM-568/1S91-komplet SURN CZ pro KUB	Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice Dislokace techniky: VÚ 4312 Strakonice V Lipkách 100 386 01 Strakonice		
Evidenční číslo:	VPZ 833-33-84 v.č. 001	plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>		
Rok výroby:	-	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon:</i> [redacted]		
SOJ ano/ne; rozsah:	Nepožadována			
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Na nástavbě techniky GM 568/1S91 – komplet SURN pro KUB vpz. 833-33-84 v.č. 001 budou provedeny níže uvedené činnosti: <ul style="list-style-type: none"> • Oprava vysílače SN • Oprava trackballu operátora a velitele • Oprava zdroje 12CM Tato nabídka nezahrnuje opravu budiče 2NPAM, protože technické řešení opravy vyžaduje specializované aktivity, což vyžaduje kapacity odborných pracovníků z technického úseku. K opravě je také nutné pořídit elektronické komponenty a vzhledem k současné situaci ve světě a stavu dodávek hrozí, že komponenty neobdržíme od našich dodavatelů včas. Vzhledem k výše zmíněným důvodům není v našich silách realizovat opravu budiče 2NPAM v požadovaném termínu. Prosíme o řešení samostatným požadavkem.				
Místo: RETIA, a.s., Pražská 341, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice - poddodavatel společnosti Excalibur Army spol. s r.o.				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 28.02.2023				
Nabídková cena				
Zhotovitel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	Viz příloha s kalkulací			
Materiálové náklady:	Viz příloha s kalkulací			
Kooperace:	Viz příloha s kalkulací			
Ostatní náklady:	Viz příloha s kalkulací			
Celkem Kč bez DPH:				1 851 812,05
Nabídková cena celkem 1 851 812,05 Kč bez DPH, 2 240 692,58 Kč s DPH.				
Zástupce zhotovitele: [redacted] <i>titul, jméno, příjmení, telefon</i>				

Ve Šternberku dne:

Ve Strakonících dne:

Za Zhotovitele:

Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel

Za Zástupce objednatele:

plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER, velitel

Ing. Petr
Kratochvíl

Digitálně podepsal

Ing. Petr Kratochvíl

Datum: 2022.07.01

12:21:39 +02'00'

Kalkulace k nabídce PL 23/2022													
p.č.	Činnosti	Počet hodin	cena za 1 hod (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	Název materiálu	Označení materiálu, kategorie (N=nové, R=repas)	Počet MJ	Materiál v Kč za 1 MJ (bez DPH)	Materiál v Kč celkem (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Ostatní náklady v Kč (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Cena celkem (včetně DPH)
Činnosti - EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.													
1	Nákup kooperace (vč. transferpricingových nákladů), zajištění kooperace, garance kooperace vč. záruky, ostatní náklady spojené s administrací zakázky - ve výši 6,5%									1 851 812,05 Kč		1 851 812,05 Kč	2 240 692,58 Kč
CELKEM		0		0,00 Kč					0,00 Kč	1 851 812,05 Kč	0,00 Kč	1 851 812,05 Kč	2 240 692,58 Kč
Činnosti - RETIA, a.s.													
2	Oprava poruchy SN vysílače (tlumivka, trafo)	8			Blk tvarování KTLX	RRK 3000X-US, N	1						
					Transformátor	RRK 1330X-US, N	1						
					Diodová deska	RRK 1400 KVD, N	1						
3	Oprava ovládacího pultu operátora a velitele	5			Trackball	MGR1607-ND, N	2						
					Kabel	RW013276, N	2						
4	Oprava zdroje 12CM	130			Motohodiny A.M.A. S.P.A.	24444, N	8						
					Blk zdroje	12CM, N	8						
5	Předávání - přebírání	4											