

Nabídka na poskytování služby – Dodatek č. 2

na základě požadavkového listu č. 17/2021 – 1 RD
podle rámcové dohody č. 201060291 – ag. č. 21225006813

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10 - Vršovice		
Jehož jménem jedná zástupce objednatele: plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER velitel útvaru VÚ 4312, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice		Jehož jménem jedná: Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk		
Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	GM-568/1S91 – komplet SURN CZ pro KUB	Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice Dislokace techniky: VÚ 4312 Strakonice V Lipkách 100 386 01 Strakonice		
Evidenční číslo:	VPZ 770-45-72 v.č. 003	plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení		
Rok výroby:	...			
SOJ ano/ne; rozsah:	ANO – konečná kontrola	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon: [redacted]		
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Technika GM-568/1S91 – komplet SURN CZ VPZ 770-45-72 v.č. 003. Rámcová dohoda č. 201060291, požadavkový list 16/2021-1 RD.				
V návaznosti na provedenou brzdivou zkoušku v rámci dodatku bylo zjištěno nutné důkladné přetěsnění motoru V-6M, proto navrhujeme tento dodatek na odstranění závady (nové pol. 17 a 18 v kalkulaci).				
Místo: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., Olomoucká 1841/175, 385 01 Šternberk				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: do 27. 10. 2022				
Nabídková cena				
Zhotovitel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	Viz příloha s kalkulací			
Materiálové náklady:	Viz příloha s kalkulací			
Kooperace:	Viz příloha s kalkulací			
Ostatní náklady:	Viz příloha s kalkulací			
Celkem Kč bez DPH:				4 072 475,50
Nabídková cena celkem 4 072 475,50 Kč bez DPH, 4 927 695,36 Kč s DPH.				
Zástupce zhotovitele: [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon				
Ve Šternberku dne: 23.6.2022 [redacted]		Ve Strakonících dne: 13.7.2022 [redacted]		
Za Zhotovitele: Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel		Za Zástupce objednatele: plk. gšt. Ing. Luděk TEGER, velitel		
SOJ bude provedeno v požadovaném rozsahu. [redacted]				
Tel. 585 083 136 [redacted]		ZSOJ		
e-mail: zsoj.sternberk@seznam.cz				

Kalkulace k nabídce PL 17/2021 1-RD vozidlo GM-568/IS91 vpz: 770-45-72, znění dle dodatku č. 2														
p.č.	Činnosti	Počet hodin	cena hod	za 1 (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	Název materiálu	Označení materiálu, kategorie (N=nové, R=repas)	Počet kusů	Cena materiálu za ks	Materiál v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Ostatní náklady v Kč (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Cena celkem (včetně DPH)
1	Defekce vč. spotřebního materiálu na defektaci (kooperace Retia a.s.)													
2	Výměna zastalé elektrocentrály 2PV8 (není možná náhrada stejným typem z důvodu zastaralosti a nedostupnosti starého typu 2PV8) Zahmuje: částečná demontáž vozidla úprava korby výroba potřebných dílů (žaluzie, špalíky atp.) montáž poklopů seřízení, zkoušení ovládání panel v kabině, propojení kooperace Retia a.s. (příprava motorgenerátoru a jeho zástavby, montáž motorgenerátoru, koordinace, testování, systémový inženýr, kontrolní výjezd) doprava vozidla na zástavbu do kooperace v Pardubicích a zpět do Šternberka (2x 142 km tam a zpět nákl. vozidlo, vždy 1 osoba 2,5 h na cestě)	530				Elektrocentrála Ovládací panel centrály a klimatizace	DW 50 HA 24 M13H, N N	1 1						
3	Oprava nekorektního náběhu/ukončení IT modulů (kooperace Retia a.s.): Zahmuje: náhrada FW KMOR novým upraveným modulem FW KMOR SUSA změna konfigurace XILINX testování													
4	Oprava nečekaného otevření okna systému nebo přepnutí z grafické plochy do textového módu, chybného náběhu grafického prostředí na pracovišti velitele, chyby diagnostiky po náběhu (kooperace Retia a.s.): Zahmuje: vytvoření kompletně nové instalace na Compact Flash, která bude obsahovat opravný patch (pro KZO, KPK, KSN, KSP) nainstalování a konfigurace do bloků testování													
5	Oprava přehřívání IT techniky SURN CZ (kooperace Retia a.s.)					Klimatizace SURN AČR	SURN AČR, N	1						
						Spojovací materiál, materiál na poličky pro zástavbu klimatizace, mechanické díly	N	1						
6	Úprava doplňkového chlazení (ofuku) (kooperace Retia a.s.)					Spojovací materiál, mechanické díly	N	1						
7	Katalogizace elektrocentrály DW 50 HA 24 M13H	6												
8	Revize vzduchové láhve	5,9				Spotřební materiál	N	1						
9	Stacionární zkouška po opravě	6												
10	Jízdní zkouška v rozsahu max 30 km, vyplnění provozní dokumentace (vozidlo nebude dotankováno z důvodů nedostupnosti paliva bez bio složek)	6												
11	Administrace zakázky	2												
12	Součinnost techniků a kontrolů EA při kontrole ZSOJ	10												
13	Oprava nátěru strojového spodku vozidla (po lafetu) - provést nástřik, bez nutnosti velkých klempířských oprav s max. opravou místních nerovností a poškození	50				BARVA U2056/5454 KHAKI, kg TUZIDLO U-7002, kg REDIDLO U6002, l	N N N	20 5 3						
14	Provedení brzdové zkoušky motoru	18				Provozní kapaliny a spotřební materiál pro brzdovou zkoušku	N	1						
15	Seřízení motoru	8												
16	Doplnění materiálu potřebného na opravu nekorektního náběhu	0				Souprava jističů	N	1						
17	Přetěsnění motoru	180				Sada těsnícího materiálu V-6M		1						
18	Provedení brzdové zkoušky motoru (opakované)	18				Provozní kapaliny a spotřební materiál pro brzdovou zkoušku	N	1						
CELKEM		840			726 513,50 Kč					1 832 992,00 Kč	1 478 760,00 Kč	34 210,00 Kč	4 072 475,50 Kč	4 927 695,36 Kč