

Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1	Objednávka číslo: 854/22 - 11600				
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109	Bohemik s.r.o. Pražská 636 263 01 Dobříš 1 Česká republika				
Útvar: 11600 Vystavil: ██████████ Telefon: ██████████ Fax: ██████████	Datum vystavení: 14.07.2022 Termín dodání: IČ: 24265021				
Položka	Množství	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Objednáváme u Vás na základě cenové nabídky MPO0009 ze dne 13. 7. 2022 a servisní smlouvy 24/20 opravu netěsnosti chladicího okruhu RC GROUP GLIDER.					
Místo plnění: v budově MPO Na Františku 32, Praha 1					
Cena plnění dle Vaší nabídky ve výši 60 195,00 Kč bez DPH. DPH bude vyúčtována na faktuře dle obecně závazných právních předpisů platných v den vystavení faktury.					
Platební podmínky: cena plnění bude zaplacená na základě faktury zhotovitele do 14 dnů ode dne jejího obdržení, příkazem k úhradě. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu podle § 11 zákona o účetnictví. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn tuto fakturu, ve lhůtě její splatnosti, vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury.					
Ostatní podmínky: kontaktní osobou objednatele je pan ██████████					
Objednávku potvrďte a zašlete obratem zpět na výše uvedenou mailovou adresu ██████████					
Oprava netěsnosti Glider	1.00	21	60 195.00	12 640.95	72 835.95
Přibližná celková cena					72 835.95 Kč

Na faktuře uveďte laskavě číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.

Schváleno elektronicky:

14.07.2022 12:24:07 - Jan Benátský - příkazce operace
14.07.2022 12:54:30 - ██████████ správce rozpočtu