

8.6.2022

## Cenová nabídka :

### Mostní objekt TRU – 250 , Libeč ul. Ke Kamenům

Oprava mostní římsy, křídel opěr, rekonstrukce mostní římsy a křídla O 2 + osazení nového zábradlí.

Oprava nebezpečných závad z HPM ze dne 21. 10. 2022

- **Cena celkem bez DPH : 139 077 ,- Kč**

### Fotografie s komentářem z HPM ze dne 21.10.2022 :



L křídlo opěry O2, líc.

#### 1.1 Základy mostních podpěr a křídel

Podle sednutí 3 křídel usuzuji, že nejspíše nejsou řádně založena.

#### 1.2.4 Křídlo

Levé křídlo opěry O2 dramaticky sedlo. Od (nyni vykonzolované) římsy se oddělilo trhlinou šířky cca 10 cm. Nebezpečná závada, může ohrozit např. zde hrající si děti.



L křídlo opěry O1, líc.

#### 1.1 Základy mostních podpěr a křídel

Podle sednutí 3 křídel usuzuji, že nejspíše nejsou řádně založena.

#### 1.2.4 Křídlo

Levé křídlo O1 sedlo, od dřívku odděleno svislou trhlinou, od římsy trhlinou horizontální.



P křídlo + bok O2.

### 3.3.1 Římsa

Římsa byla společně se zábradlím jako celek utržena nárazem vozidla od dřívku křídla, posunuta cca 10 až 20 cm před jeho líc. Kývala se, byla nestabilní = nebezpečná. Zpracovatel + správce (z bezpečnostních důvodů) svallili svými silami těžký betonový pas z křídla na svah pod ní.



Zpracovatelem + správcem z bezpečnostních důvodů vyvalená již nestabilní římsa na P křídle O2.



Vnější bok a vrchol P římsy.

### 3.3.1 Římsa

Hluboký a rozsáhlý mrazový rozpad betonu P římsy v úseku na NK. Je nízká, voda z vozovky ji snadno přetéká.