

označení ÚZSVM	počet osob	způsob užití	požadované úpravy	poznámky
			venkovní info tabule	
1.012, 1.013, 1.014, 1.014a, 1.015, 1.017	---	kiosek, docházka, rám, TV na zdi	renovace stávajících podlah, odstranění dřevěné vrátnice, odstranění reklamních poutačů, odstranění poštovních schránek a info tabulí, renovace vstupního portálu s ohledem na instituci soudu, celková jednotná výmalba	
1.018		pokladna	obnova parket a dveří (bezpečnostní dveře si řeší soud samostatně)	
1.019	2 + 1 host	infocentrum + vyšší podací	obnova parket a dveří	
1.020	2	podatelna + hospodárka	obnova parket a dveří	
1.021	1	účetní	obnova parket a dveří	
1.022	1	ředitelka	obnova parket a dveří	
1.023	---	kuchyňka	modernizace stávající kuchyňky	
1.024	1	rozpočtář	obnova parket a dveří	
1.026,1.025	---	jednačka	vybourat příčku, obnova parket, obnova dveří	
1.027,1.028	---	jednačka	vybourat příčku, obnova parket, obnova dveří	
1.030,1.029	---	jednačka	vybourat příčku, obnova parket, obnova dveří	
1.032	---	čekárna k JS_1.033	odstranit příčku mezi 1.032 a 1.035.	
1.033	---	jednačka	zazdění a odhlučnění místnosti, podlaha z litého betonu, instalace dveří a zárubní	
1.034	---	WC invalidi	vybudování WC pro invalidy a uzpůsobení chodby a vedlejší místnosti jako prostor před JS, podlahy, dveře	
1.036	---	sklad	vyčistit místnost, odstranit vzduchotechniku, opravit podlahy a zdivo	
1.089, 1.090, 1.091, 1.092		WC	celková rekonstrukce stávajícího stavu	
1.087		justiční stráž (kuchyňka ze sprchou)	vybudování kuchyňky, sprchového koutu, obnova parket a dveří	
1.088		justiční stráž (denní místnost)	rekonstrukce podlahy a dveří	
1.073		justiční stráž (dohledové centrum)	bezpečnostní dveře včetně míže (bezpečnostní dveře si řeší soud samostatně)	
1.075	---	klimatizace, RACK		
1.076		technologická místnost		
1.066		trestní JS	podlaha - litý beton, otvor pro další dveře, výměna dveří	
1.065		trestní JS - porota, poradní místnost	vybudovat příčku, kterou vznikne poradní místnost (dveře na chodbu i do obou JS), celou stěnu směrem do chodby vyzdít - dveře 3x, 1x z JS do poradní místnosti, podlaha - litý beton,	zvážit dveře do obou trestních jednaček v části pultu pro soudce či senát a vstup do JS pouze z poradní místnosti, která by mohla být větší a mohla by sloužit pro obě jednačky. Vstup pro účetníky řízení a veřejnost by zůstal zachován. Příjezd eskorty do dvora a ze dvora přístup do eskortní místnosti. Stavební úpravy eskortní místnosti ve vztahu ke koridoru, bezpečnostní dveře.
1.062		schodiště	vybudovat koridor z eskortní místnosti do trestních jednacích síní (1.065 a 1.066) přes místnost označenou 1.063 a zpřístupnit vstup ze západního schodiště na západní stranu k trestním jednacím sáním	
1.058_A, B, C		eskorta	zmenšení prostoru eskorty - vybudování koridoru a přístup ze dvora	
1.083		vchod do budovy - bezbariérový	bude řešeno samostatnou investiční akcí	
1.077, 1.078, 1.079, 1.080, 1.081, 1.082, 1.084, 1.085		WC	- cellková oprava 1.084, 1.085, 1.086 (WC v původním stavu) - ostatní WC oprava stávajícího stavu WC s ohledem na zásahy při výměně silnoproudých rozvodů a opravách ZTI	

Poznámky k celkové opravě:

- oprava nátěru všech dveří, zárubní, odstranění všech historických nefunkčních kabeláží
- sjednotit značení orientace v budově - info tabule plus čísla dveří
- vytvořit reprezentativní vchod do budovy včetně venkovních tabulí (znak soudu)
- vnitřní omítky, výmalbu v celé budově (sjednotit výmalbu), osvětlení v celé budově
- obnova silnoproudých a slaboproudých LAN instalací
- odstranění všech původních (nepoužívaných) listů a kabeláží
- topný systém: radiátory a stoupačky provést nátěry
- primárně zachovat všechny historické prvky
- zvolení umístění pohledu do prostoru chodeb, nebo kanceláří se bude volit podle nejvhodnějšího a nejekonomičtějšího řešení, ve kterých budou zabudovány hlavní trasy kabeláže