



MEPOP00RA254

Č.j. MPPH 7548/2017

## OBJEDNÁVKA č. OBJ/170072

Datum: 17.01.2017

## Dodavatel:

KOMO-COM, s. r. o.

Bavorská 856/14

Praha 13-Stodůlky

155 00 Praha 515

mail:

tel: 224 456 617

IČ: 26007282

## Odběratel: {FAKTURAČNÍ ADRESA}

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Městská policie hl. m. Prahy

Korunní 98

101 00 Praha 10

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

Číslo účtu: 620023-5157998/6000

PPF banka a.s., Praha 1, Malé náměstí 11

Dodejte na adresu: Městská policie hl. m. Prahy, ÚIKT, Korunní 98, Praha 10

Kontaktní osoba:

Tel:

Objednáváme u Vás:

Položka	množství	MJ	Cena za MJ bez DPH	Celkem bez DPH
Opravy ručních radiostanic podle RS 822/15 za období 21.11. - 20.12.2016	1.00		198434.15	198434.15

celková cena bez DPH: 198434.15 Kč

celková cena vč. DPH: 240105.32 Kč

Mgr. Verduľa Kožíšková

náměstkyně ředitele pro ekonomiku MP HMP

Platba: fakturou se splatností 21 dní

Na faktuře uvádějte číslo objednávky.

Městská policie hl. m. Prahy není plátcem DPH.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Městská policie hl. m. Prahy  
Korunní 98, 101 00 Praha 10

„V případě, že objednávka splňuje podmínky pro zveřejnění v registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv), bude tato objednávka zveřejněna objednatelem.“

## Akceptace objednávky

dne:

23.1.2017

razítko a podpis:

KOMO-COM, s.r.o.  
Bavorská 856/14  
155 00 Praha 5 - Stodůlky  
IČ: 26007282  
DIČ: CZ26007282

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Sp. zn.:

MPPH-S 3805/2017

N. s.:

108.3

# Příloha k obj. č. 170072

Přehled předaných RDST - opravy realizované za období 21.11.-20.12.2016

Popis	Volací znak	Č. objednávky	Model	Ser. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Typ
oprava B6/2397	ASTRA 212	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6T25 N Q727	157TCS0343	4 144,75 Kč	5 015,15 Kč	P
oprava B6/2749	ASTRA 213	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6T25 N Q727	157GCU3524	0,00 Kč	0,00 Kč	N
oprava B6/2747	ASTRA 222	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6T25 N Q727	157TEQ4568	4 950,45 Kč	5 990,04 Kč	P
oprava B6/2746	ASTRA 223	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6T25 N Q727	157TEQ4570	4 254,25 Kč	5 147,64 Kč	P
oprava B6/2745	ASTRA 224	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6T25 N Q727	157TCG1674	3 821,45 Kč	4 623,95 Kč	P
oprava B6/2818	ASTRA 234	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6T25 N Q727	157TGG2150	3 777,30 Kč	4 570,53 Kč	P
oprava B6/2748	ASTRA 323	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6T25 N Q727	157TGG2165	5 430,85 Kč	6 571,33 Kč	P
oprava B6/2751	ASTRA 68	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6T25 N Q727	157TGG2184	2 581,25 Kč	3 123,31 Kč	P
oprava B6/2511	ASTRA118	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6T25 N Q727	157GCU3670	2 028,75 Kč	2 454,79 Kč	P
					105.1	37 496,75 Kč	
oprava B6/2303	BŘÍZA 115	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T26AN	890THW2160	7 984,18 Kč	9 660,86 Kč	M
oprava B6/2805	Břiza 124	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T25N	890THW1729	1 646,75 Kč	1 992,57 Kč	P
oprava B6/2304	BŘÍZA 126	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T25N	890THW1733	4 153,75 Kč	5 026,04 Kč	P
oprava B6/2372	BŘÍZA 35	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T26AN	890TMG0895	8 465,99 Kč	10 243,85 Kč	P
oprava B6/2419	PID: 10WD1	sml.č. 822/15 R/16	NNTN6847A		5 153,77 Kč	6 236,06 Kč	P
					105.2	33 159,37 Kč	
oprava B6/2159	CEOR 26 alias 16	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T25N	890THW2444	0,00 Kč	0,00 Kč	N
					105.3	0,00 Kč	
oprava B6/2171	DUB 21 alias 20	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T25N	890TJG7811	0,00 Kč	0,00 Kč	N
					105.4	0,00 Kč	
oprava B6/2753	EBEN 106	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T25N	890TKA6935	4 336,25 Kč	5 246,86 Kč	P
					105.5	5 246,86 Kč	
oprava B6/2376	FLORA 31	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T26AN	890TMY0534	8 652,30 Kč	10 469,28 Kč	P
oprava B6/2375	FLORA 34	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T26AN	890TMY0537	0,00 Kč	0,00 Kč	N
					105.6	10 469,28 Kč	
oprava B6/2306	GALE 12	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T25N	890TJE7427	6 950,65 Kč	8 410,29 Kč	P
oprava B6/2372	GALE 203	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T25N	890TJG8078	5 818,65 Kč	7 040,57 Kč	P
oprava B6/2374	GALE 208	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T26AN	890TLUN956	4 886,25 Kč	5 912,36 Kč	P
oprava B6/2373	GALE 25	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T25N	890TJG7952	4 191,25 Kč	5 071,41 Kč	P
oprava B6/2371	GALE 28	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T25N	890TJG7955	6 041,25 Kč	7 309,91 Kč	P
oprava B6/2308	GALE 9 alias 11	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T25N	890TJE7426	5 093,65 Kč	6 163,32 Kč	P
					105.7	39 907,86 Kč	
oprava B6/2302	HABR 101	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T26AN	890TMY0449	8 635,72 Kč	10 449,22 Kč	P
oprava B6/2301	HABR 37	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T26AN	890TMY0397	8 622,46 Kč	10 433,18 Kč	P
					105.8	20 882,40 Kč	
oprava B6/2166	IRIS 25	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T26AN	890TNNA284	8 519,03 Kč	10 308,03 Kč	P
					105.9	10 308,03 Kč	
oprava B6/2754	JASMÍN 119	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T25N	890TJWJ372	3 403,95 Kč	4 118,78 Kč	P
					105.10	4 118,78 Kč	
oprava B6/2370	LÍPA 401	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6T25 N Q727	157TCS0399	3 518,75 Kč	4 257,69 Kč	P
oprava B6/2366	LÍPA 109	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6T25 N Q727	157TCS0387	1 743,75 Kč	2 109,94 Kč	P
oprava B6/2367	LÍPA 27	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6T25 N Q727	157GCU1519	3 923,75 Kč	4 747,74 Kč	P
oprava B6/2810	LÍPA 38	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6T25 N Q727	157TCS0246	3 491,25 Kč	4 224,41 Kč	P
					105.12	15 339,78 Kč	
oprava B6/3007	MÁTA 110	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6T25 N Q727	157TES3225	3 519,30 Kč	4 258,35 Kč	P
					105.13	4 258,35 Kč	
oprava B6/2396	NARCIS 53	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T26AN	890YMEA086	9 512,49 Kč	11 510,11 Kč	P
					105.14	11 510,11 Kč	
oprava B5/2706		sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6T25 N Q727	157TGG2154	1 977,85 Kč	2 393,20 Kč	P
oprava B5/2707		sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6T25 N Q727	157EQ7152	2 235,85 Kč	2 705,38 Kč	P
oprava B5/2708		sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6T25 N Q727	157GCU3643	4 362,25 Kč	5 278,32 Kč	P
oprava B5/2709		sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6T25 N Q727	157TGG2160	3 991,45 Kč	4 829,65 Kč	P
oprava B5/2710		sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6T25 N Q727	157TGCU1345	4 950,45 Kč	5 990,04 Kč	P
oprava B5/2711		sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6T25 N Q727	157GCU1509	5 430,85 Kč	6 571,33 Kč	P
oprava B5/2712		sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6T25 N Q727	157TCE0271	4 144,75 Kč	5 015,15 Kč	P
oprava B5/2713		sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6T25 N Q727	157TEQ7160	3 518,75 Kč	4 257,69 Kč	P
oprava B5/2400		sml.č. 822/15 R/16	M80PCS6T25_N	857TLU4533	8 567,76 Kč	10 366,99 Kč	P
					108.3	47 407,75 Kč	
				<b>CELKEM</b>	<b>198 434,15 Kč</b>	<b>240 105,32 Kč</b>	