

Správa Pražského hradu
Hrad I. nádvoří č.p. 1
119 08 Praha 1 - Hradčany
IČ: 49366076
DIČ: CZ49366076
Telefon: 224 371 111
Fax: 224 372 343

Bankovní spojení:

Dodavatel :

TECHNISERV, spol. s r.o.
Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
IČ: 44264020
DIČ: CZ44264020

Útvar: 334 Oddělení údržby nemovitostí

Externí číslo (ginis): HRADP00D9GNL

Datum vystavení: 20.7.2022

Cena bez DPH: 11 411,00 Kč

Termín plnění: 8.8.2022

Cena celkem: 13 807,31 Kč

Zakázka: 139000270391 Vikárka čp.39- slaboproud

Na základě předešlé dohody u Vás objednááme:

V SOULADU S UZAVŘENOU SERVISNÍ SMLOUVOU Č.J.: SPH 299/2022, ČL. 1,
BOD 1.1.2. „SPECIFIKACE PRACÍ A SLUŽEB NAD RÁMEC PAUŠÁLNÍ CENY“ U VÁS OBJEDNÁVÁM, V SOULADU
S VAŠÍ NABÍDKOU ROZSAHU A SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK ČÍSLO 1022/0019/024:
OPRAVA NEFUNKČNÍHO INTEGRAČNÍHO MODULU GXYSMART V ÚSTŘEDNĚ Č.24 VIKÁRKA V AREÁLU
PRAŽSKÉHO HRADU.

Správa Pražského hradu

Objednávka byla za výše uvedených podmínek dne 28.07.2022 akceptována Dodavatelem: TECHNISERV, spol. s r.o.

Objednávka je platná až po řádné akceptaci Dodavatelem a doručení zpět Objednateli do 7 dní.