

Příloha č. 1 – Cenná nabídka zhotovitele ze dne 8. 7. 2022

Oprava podlahy korby Toyota Hilux

Položka	bez DPH	DPH 21%	vč.DPH
lakýrnická práce	10053,12	2111,1552	12164,2752
karosářské ošetření	3141,6	659,736	3801,336
karosářská práce	18535,44	3892,4424	22427,8824
karosářský materiál (viz příloha)	92225	19367,25	111592,25
Nabídková cena celkem	123955,16	26030,5836	149985,7436

V Karlových Varech dne 8.7.2022



Příloha

Položka	Počet	bez dph	dph 21%	vč.dph
příčník č.1	1	12 365,60 Kč	2 596,78 Kč	14 962,38 Kč
příčník č.4,5	2	17 744,40 Kč	3 726,32 Kč	21 470,72 Kč
příčník č.2,3	2	12 830,00 Kč	2 694,30 Kč	15 524,30 Kč
spojka P,L podelníku Z	2	3 881,20 Kč	815,05 Kč	4 696,25 Kč
ložná plocha	1	19 461,40 Kč	4 086,89 Kč	23 548,29 Kč
podlaha valníku P	1	14 779,00 Kč	3 103,59 Kč	17 882,59 Kč
podlaha valníku L	1	11 163,40 Kč	2 344,31 Kč	13 507,71 Kč
Cena celkem		92 225,00 Kč	19 367,25 Kč	111 592,25 Kč

