

STADLER

Stadler Service AG
Ernst-Stadler-Strasse 4
9565 Bussnang, Švýcarsko

Pan
Libor Dvořáček
Vedoucí střediska 3220

Dopravní podnik Ostrava, a. s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Česká Republika

VÁŠ DOPIS ZN./ ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE/TELEFON/E-MAIL OSTRAVA

ST_08M_2022_3220_1719_224_001 z 03.08.2022**Č. smlouvy: DOD20191425**

Zasíláme Vám cenovou nabídku na mimořádné opravy vozidla e.č.1719 v rámci pravidelné údržby

SP

Práce	Cena celkem	Cena hodiny	Cena materiál	Kooperace
OTOČIT PODVOZKY O 180°	22 878,00 Kč	21 648,00 Kč	1 230,00 Kč	- Kč
Posunutí kabelové průchodky od sedadla řidiče cca. 10 cm	7 650,60 Kč	7 404,60 Kč	246,00 Kč	- Kč
MODIFIKACE PANTŮ PÍSKOVAČŮ	3 886,80 Kč	3 763,80 Kč	123,00 Kč	- Kč
DVERE KABINY NEDRŽÍ POLOHU - výměna doraz + kladka	5 702,15 Kč	2 878,20 Kč	2 823,95 Kč	- Kč
MODIFIKACE ZAVESŮ KOLEJNICOVÝCH BRZD - demontáž / montáž, modifikace	32 988,60 Kč	31 143,60 Kč	1 845,00 Kč	- Kč
NEFUNKČNÍ PRŮCHOD MAZIVA V OBVODU MAZÁNÍ OKOLKŮ - oprava	11 672,70 Kč	9 520,20 Kč	2 152,50 Kč	- Kč

Celkem k úhradě**84 778,85 CZK**

76 358,40 CZK

8 420,45 CZK

- CZK

1. Dodací lhůta**19.08.2022****2. Platební podmínky**

viz. smlouva

3. Záruka

viz. smlouva

4. Dotazy

V případě jakýchkoliv dotazů k nabízené práci se obraťte na žadatele, uvedeného u jednotlivých prací.

5. Místo plnění

Výrobní prostory ŠKODA EKOVA a.s., ul. Martinovská 3244/42, 723 00 Ostrava – Martinov.

6. Platnost nabídky do**05.08.2022****7. Vyhotovil / Dne**

Zdeněk Vytouš, 03.08.2022

zkontroloval

technický pracovník střediska TTP 3220

Tomáš Rymel

souhlasím

vedoucí střediska TTP 3220

Libor Dvořáček

V Ostravě dne 3.8.2022