

Nemocnice Břeclav
příspěvková organizace
U nemocnice 3066/1
690 02 Břeclav
tel: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

IČO: 00390780
DIČ: CZ 00390780
[REDACTED]

OBJEDNÁVKA č.: 791/2022-6

Značka: 791/2022-6
Vyřizuje: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Supped, s.r.o.
U nákladového nádraží 1949/2
Praha 3
130 00
[REDACTED]

Datum: 10.06.2022

Objednáváme u Vás:

Opravu podle § 46 zákona č. 89/2012 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech, nebo 268/2014 Sb. o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů.

Č. Objednaný úkon	Údaje o zařízení
1. Oprava	Název zařízení: Videokolonoskop Typ zařízení: Fujifilm EC-530FL Vyr. číslo: [REDACTED] Inv. číslo: 8918 Nákl.středisko: 01440201 Umístění: Gastroenterologická ambulance

Závada: neprošel opakovaně zkouškou těsnosti v myčce Wassenburg i manuálně

Prosím o zaslání cenového návrhu před opravou.

NABÍDKA č. 221670250

Dodavatel:

Suppmed s.r.o.

U nákladového nádraží 1949/2
130 00 Praha

Česká republika

IČ: 24170674

DIČ: CZ24170674



Odběratel:

IČ: 00390780

DIČ: CZ00390780

Nemocnice Břeclav, p.o.

U Nemocnice 3066/1

690 74 Břeclav

Účel nabídky:

Oprava EC-530FL s/n 1C654K150

Datum vystavení: 22.06.2022

Nabídka platí do: 06.07.2022

Závady: Konektorová hadice - perforovaná, únik - výměna
Čočky světlovodu - zateklé - výměna

Poznámka:

Z důvodu zjištění všech nových náhradních dílů potřebných k opravě bude přístroj rozebrán. V případě odmítnutí opravy zákazník souhlasí, že přístroj mu bude vrácen v rozebraném stavu a bude mu fakturována částka 3500,- Kč bez DPH za detekci závad + náklady na dopravné. Cena návrhu je odhadní, konečná cena opravy se může lišit o max. +/- 15% bez DPH.

Název	Cena/MJ	Počet MJ	Sleva %	Celkem DPH %	s DPH
1. Servisní práce Fujifilm					
2. Spotřební materiál					
3. HADICE KONEKTOROVÉ ČÁSTI (RoHS)					
4. ODSÁVACÍ HADIČKA (RoHS)					
5. HADIČKA VZDUCHOVÁ ČÍRÁ (RoHS)					
6. SPIRÁLOVÁ PRUŽINKA (RoHS)					
7. TĚSNÍCÍ KROUŽEK (RoHS)					
8. TĚSNÍCÍ KROUŽEK (RoHS)					
9. TĚSNĚNÍ (RoHS)					
10. KRYTKA DISTÁLNÍHO KONCE (RoHS)					
11. TRYSKA (RoHS)					
12. ČOČKA SVĚTLOVODU					
13. GUMA OHÝBACÍ ČÁSTI (RoHS)					

Základ: 54 079,00 Kč

DPH: 11 356,59 Kč

Celkem za nabídku: 65 435,59 Kč



----- Přeposlaná zpráva -----

Předmět: RE: cenový návrh 791/2022-6

Datum: Wed, 10 Aug 2022 09:40:27 +0000

Od [redacted]
Komu [redacted]

Dobrý den paní Jaborníková,

potvrzuji přijetí objednávky.

Přeji Vám hezký den



SuppMed s.r.o., U nákladového nádraží 1949/2, 130 00, Praha 3 - Žižkov, Česká republika

From: [redacted]

Sent: Friday, June 24, 2022 11:58 AM

To: [redacted]
Cc: [redacted]

Subject: cenový návrh 791/2022-6

Dobrý den,

v příloze Vám posílám objednávku na opravu videokolonoskopu .

Prosím o potvrzení přijetí objednávky.

S pozdravem



Oddělení zdravotnické techniky

10.8.2022

Nemocnice Břeclav, p.o.
U Nemocnice 3066/1
690 02 Břeclav

