

REKAPITULACE STAVBY

Kód: EKS-004-2022-DOD

**Stavba: PD- rekonstrukce podlahových konstrukcí a schodišť společných prostor DPS
Pod Trať č.p.232, 233 a 234, Teplice**



KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25025317
RENBAU s.r.o. Teplice DIČ: CZ25025317



Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenné soustavy URS. Položky, které pochází z této cenné soustavy, jsou ve sloupci 'Cenná soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenné soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			18 864,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	18 864,00	2 829,60
Cena s DPH	v	CZK	21 693,60

Fotodokumentace víceprací :



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: EKS-004-2022-DOD

Stavba: PD- rekonstrukce podlahových konstrukcí a schodišť společných prostor DPS
Pod Tratí č.p.232, 233 a 234, Teplice

Místo: Datum: 21. 1. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: RENBAU s.r.o. Teplice Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		18 864,00	21 693,60	
SO101b	Objekt č.p.232 - přípočet úprav schodišťových ramen	6 288,00	7 231,20	STA
SO102b	Objekt č.p.233 - přípočet úprav schodišťových ramen	6 288,00	7 231,20	STA
SO103b	Objekt č.p.234 - přípočet úprav schodišťových ramen	6 288,00	7 231,20	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

PD- rekonstrukce podlahových konstrukcí a schodišť společných prostor DPS Pod Tratí
č.p.232, 233 a 234, Teplice

Objekt:

SO101b - Objekt č.p.232 - připočet úprav schodišťových ramen

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

RENBAU s.r.o. Teplice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 1. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25025317

DIČ:

CZ25025317

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 288,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	6 288,00	15,00%	943,20

Cena s DPH

v CZK

7 231,20

SOUPIS PRACÍ



Stavba: PD- rekonstrukce podlahových konstrukcí a schodišť společných prostor DPS Pod Trať
č.p.232, 233 a 234, Teplice

Objekt: **SO101b - Objekt č.p.232 - připočet úprav schodišťových ramen**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: RENBAU s.r.o. Teplice

Datum: 21. 1. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **6 288,00**

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby						6 288,00
1	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	16,000	393,00	6 288,00	CS ÚRS 2022 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1301

Poznámka k položce:

Položka obsahuje náklady na úpravu nerovností mezi schodišťovými stupni a vnitřními zdmi spočívající ve vyčištění, penetraci a tmelení existujících spár, které byly odhaleny po demontáži stávající PVC krytiny. V položce jsou obsaženy i náklady na dodávku nezbytného materiálu.

VV "úprava spár schodišťových stupňů (předpoklad 4hod./schodišťové rameno)" 4,0*4 16,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

PD- rekonstrukce podlahových konstrukcí a schodišť společných prostor DPS Pod Tratí
č.p.232, 233 a 234, Teplice

Objekt:

SO102b - Objekt č.p.233 - připočet úprav schodišťových ramen

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

RENBAU s.r.o. Teplice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 1. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25025317

DIČ:

CZ25025317

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 288,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	6 288,00	15,00%	943,20

Cena s DPH

v CZK

7 231,20

SOUPIS PRACÍ



Stavba: PD- rekonstrukce podlahových konstrukcí a schodišť společných prostor DPS Pod Trať
č.p.232, 233 a 234, Teplice

Objekt: **SO102b - Objekt č.p.233 - přípočet úprav schodišťových ramen**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: RENBAU s.r.o. Teplice

Datum: 21. 1. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **6 288,00**

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby						6 288,00
1	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	16,000	393,00	6 288,00	CS ÚRS 2022 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1301

Poznámka k položce:

Položka obsahuje náklady na úpravu nerovností mezi schodišťovými stupni a vnitřními zdmi spočívající ve vyčištění, penetraci a tmelení existujících spár, které byly odhaleny po demontáži stávající PVC krytiny. V položce jsou obsaženy i náklady na dodávku nezbytného materiálu.

VV "úprava spár schodišťových stupňů (předpoklad 4hod./schodišťové rameno)" 4,0*4 16,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

PD- rekonstrukce podlahových konstrukcí a schodišť společných prostor DPS Pod Tratí
č.p.232, 233 a 234, Teplice

Objekt:

SO103b - Objekt č.p.234 - připočet úprav schodišťových ramen

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

RENBAU s.r.o. Teplice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 1. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25025317

DIČ:

CZ25025317

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 288,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	6 288,00	15,00%	943,20

Cena s DPH

v CZK

7 231,20

SOUPIS PRACÍ



Stavba: PD- rekonstrukce podlahových konstrukcí a schodišť společných prostor DPS Pod Trať
č.p.232, 233 a 234, Teplice

Objekt: **SO103b - Objekt č.p.234 - připočet úprav schodišťových ramen**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: RENBAU s.r.o. Teplice

Datum: 21. 1. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **6 288,00**

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby						6 288,00
1	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	16,000	393,00	6 288,00	CS ÚRS 2022 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1301

Poznámka k položce:

Položka obsahuje náklady na úpravu nerovností mezi schodišťovými stupni a vnitřními zdmi spočívající ve vyčištění, penetraci a tmelení existujících spár, které byly odhaleny po demontáži stávající PVC krytiny. V položce jsou obsaženy i náklady na dodávku nezbytného materiálu.

VV "úprava spár schodišťových stupňů (předpoklad 4hod./schodišťové rameno)" 4,0*4 16,000