

Soupis požadavků TO Hranice na Moravě

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2022
září - říjen 2022

technický dozor stavebníka:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Pol. č.	Kód položky	Zkrácený název položky (plný popis viz. list SOUHRN)	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
		místo provádění prací (TÚ, stanice):		žst. Hranice na Moravě - výh. č. 1, 6, 7, 8, 13, 19	žst. Drahotuše - výh. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21							
		termín provádění prací od:		19.09.2022 (výluka)	13.10.2022 (výluka)							
		do:		27.09.2022 (výluka)	28.10.2022 (výluka)							
		cena za jednotlivé SO:				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			celková cena za SO 01 až 06:

6	5907010020	Výměna LISÚ tv. UIC60 nebo R65	m		20,000						20,000	
12	5907015385	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"	m		20,000						20,000	
78	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000	100,000						200,000	
92	5910020210	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar na roštu tv. UIC60	svar		34,000						34,000	
221	5910090570	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové uhlí odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm	kus	4,000							4,000	
262	5911037010	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60	m		240,000						240,000	
278	5911525010	Výměna čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60	kus	15,000	45,000						60,000	
322	5961176015	Čelistový závěr ČZP pro J60 1:9-300 (žlabový přírubový) pravý/levý	kus		3,000						3,000	