

Cenová nabídka a rozpočet – Mateřská škola Juarézova,  
Českomalínská 1037/24, Praha 6

na výměnu radiátorových kohoutů, včetně úpravy dopojení některých radiátorů. Dále výměnu 4ks poškozených WC mís a výměnu 8ks ramének vodovodních baterií. U vodovodních baterií bude dodáno prodloužení pro snížení výšky ramínek z důvodu rozstříku vody.

Materiál:

Kohouty radiátorové termostatické Heimeier, velkopřítokové 3/8",  
4ks á [redacted] Kč ..... [redacted]

Kohouty radiátorové termostatické Heimeier, velkopřítokové  
1/2", 25ks á [redacted] Kč ..... [redacted]

Kohouty radiátorové termostatické Heimeier, velkopřítokové  
3/4", 14ks á [redacted] Kč ..... [redacted]

Kohouty radiátorové termostatické Heimeier, velkopřítokové  
1", 12ks á [redacted] Kč ..... [redacted]

Kohouty radiátorové termostatické Heimeier, velkopřítokové  
5/4", 4ks á [redacted] Kč ..... [redacted]

Radiátorové hlavice ruční, 59ks á [redacted] Kč ..... [redacted]


Mísa WC Jika Baby, 4ks á [redacted] Kč ..... [redacted]

Sedátko WC Jika Baby, 4ks á [redacted] Kč ..... [redacted]

RAF ramínko ploché, 150mm, 8ks á [redacted] Kč ..... [redacted]

Prodlužovací sestava 100mm, 8ks á [redacted] Kč ..... [redacted]

Spotřební materiál ..... [redacted]



Práce montážní celkem včetně demontáže a montáže ochranných  
prvků radiátorů ..... ████████ Kč

Doprava ..... ████████ Kč

Cena celkem bez DPH ..... 109.395 Kč

Cenová nabídka materiálu je garantována prodejcem na 3 dny.

Vypracoval: ████████ ████████

Dne 7.8.2022

