

Smlouva o dílo

č. zhotovitele E60048X

č. objednatele 18004240722

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany

Město Třebíč

Sídlo: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB, a. s.
Č. ú. 329711/0100
Tel. /fax 568 896 245
Zastoupené: Mgr. Pavlem Pacalem, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

WH Develop s.r.o.

Sídlo: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČO: 28116992
DIČ: CZ 28116992
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. ú. 7773102/0800
Tel. /fax 800 777 666
Zápis v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 333504
Zastoupená: Ing. Janem Nádraským, ve věcech smluvních, na základě plné moci

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah prací

2.1.1. Předmětem této smlouvy je provedení výměny stavebních prvků (dodávka a montáž) **tj. 9 ks stávajících trojdílných jednoduchých dřevěných oken členěných ve tvaru písmene “T” osazených do rámce dvorní (západní) fasády v budově B, II.NP, MěÚ Třebíč** a to v rozsahu a kvalitě uvedené v této smlouvě a v nabídce zhotovitele č. P309473D, ze dne 11.08.2022, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

2.1.2. Předmětem smlouvy je odvoz a likvidace původních oken

2.2. Místo plnění předmětu smlouvy:

2.2.1. Adresa stavby: Karlovo nám. 103/54, 674 01 Třebíč

2.2.2. Druh stavby: administrativní budova

2.3. Objednatel je povinen na výzvu zajistit záборы komunikací a veřejných prostranství.

Smlouva o dílo

č. zhotovitele E60048X

č. objednatele 18004240722

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

V případě nemožnosti provádět montáž z důvodu nikoli na straně zhotovitele budou objednateli účtovány náklady tímto vzniklé, zejména hodinová sazba sjednaná za práci montážníka ve výši 390,- Kč/hod/osoba a doprava.

3. Termín plnění, převzetí a předání předmětu smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy nejpozději do **30.11.2022**
- 3.2. Dohodnuté termíny platí za předpokladu řádného a včasného zajištění stavební připravenosti, absence prodlení objednatele s placením ceny díla a pokud objektivní podmínky nebrání provádění díla (zejm. klimatické).
- 3.3. Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením. Drobné vady a nedodělky, které samostatně, ani ve svém souběhu nebrání jeho řádnému užívání, nejsou důvodem pro odepření převzetí díla. Dílo s drobnými vadami a nedodělky se považuje pro účely uplatnění sankcí za prodlení za dokončené. Tato skutečnost však nezavazuje zhotovitele povinnosti vady a nedodělky díla odstranit ve lhůtě určené pro odstranění záručních vad. Posuzování vad se řídí manuálem, který je přílohou k této smlouvě. V případě, že nebude možné z důvodu překážek na straně objednatele všechny prvky namontovat, bude provedeno předání předmětu smlouvy s tímto nedodělkem.
- 3.4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí s odkazem na skutečnost, že příslušná část díla vykazuje vady (vady budou sepsány v předávacím protokolu). Náklady na mytí oken nejsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.5. Objednatel je povinen se na výzvu zhotovitele dostavit k převzetí díla. V případě, kdy se objednatel k převzetí díla nedostaví, nebo dílo bez řádného důvodu odmítne převzít, má se za to, že ke dni kdy proběhlo nebo mělo proběhnout takové přejímací řízení, je dílo řádně dokončené, bylo objednatelem převzato bez vad a nedodělků a zhotovitel je oprávněn provést vyúčtování ceny díla daňovým dokladem.
- 3.6. Závěrečný protokol podepisují statutární zástupci objednatele a určení pracovníci dodavatele.
 - 3.6.1. Osoba odpovědná za přejímku za objednatele:
 - 3.6.2. Osoby odpovědné za vedení realizace příslušných stavebních prací:
 - 3.6.3. Osoby pověřené odborným vedením realizace stavby:
- 3.7. Zjistí-li zhotovitel stavební nepřípravenost objednatele, je oprávněn přerušit své práce až do doby, dokud objednatel nezjedná nápravu. O tuto dobu se prodlužuje termín i mezitermíny předání díla.
- 3.8. V případě překážek bránících zhotoviteli v řádném a včasném provádění díla vzniklých nikoli na straně zhotovitele se posouvají dohodnuté termíny o dobu trvání překážky prodlouženou o 10 dnů.

Smlouva o dílo

č. zhotovitele E60048X

č. objednatele 18004240722

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

4. Cena předmětu smlouvy, způsob úhrady, pokuty

4.1. Cena předmětu smlouvy představuje částku dle přílohy č. 1

Cena bez DPH **388 501,30 Kč**

DPH 21% 81 585,27 Kč

Cena celkem 470 086,57 Kč

4.2. Platební podmínky

4.2.1. Cena bude uhrazena ve výši 100% z konečné ceny díla, a to po předání díla objednateli na základě konečné faktury – daňového dokladu se splatností 10 dnů vystavení

4.2.2. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. Termínem úhrady se rozumí den připsání platby na účet zhotovitele.

4.2.3. Vytkl-li objednatel při předání díla vady nebránící řádnému užívání díla, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli cenu díla v plné výši. V případě vytčení jiných vad než dle předchozí věty je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli pouze ty položky Výpisu zboží dle této smlouvy, jichž se takto vytčené vady netýkají. Po odstranění vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla zhotovitel přistoupí k vyúčtování dosud nevyúčtované části díla.

4.3. Při nedodržení termínu úhrady jakékoli částky může zhotovitel požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení.

4.4. Při nedodržení termínu předání díla dle odst. 3.1. může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny předmětu smlouvy bez DPH za každý den prodlení.

4.5. Maximální výše smluvních pokut a jiných sankčních nároků (např. slev), které je smluvní strana na základě této smlouvy a jejích příloh oprávněna požadovat, činí dohromady nejvýše 10% ceny díla bez DPH, a to i v případě, že některé ustanovení této smlouvy stanoví smluvní pokutu vyšší.

4.6. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Škoda způsobená zhotovitelem se nahrazuje v rozsahu pouze skutečně vzniklé škody převyšující uhrazené nebo vyúčtované smluvní pokuty a zároveň v rozsahu nejvýše 10 % ceny díla.

4.7. Uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací:

Jedná se o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č.235/2004 Sb. o DPH, kdy je DPH povinen přiznat objednatel.

Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a na daňovém dokladu uvést cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“.

Smlouva o dílo

č. zhotovitele E60048X

č. objednatele 18004240722

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.

- 4.8. V případě nemožnosti realizovat dílo nebo jeho příslušnou část v dohodnutých termínech z důvodu nikoli na straně zhotovitele je zhotovitel oprávněn navýšit cenu díla o 3 % z ceny nedodaných prvků, a to za dobu každých tří měsíců, které marně uplynuly od termínu, který byl pro realizaci díla nebo jeho příslušné části dohodnut.

5. Záruky

- 5.1. Zhotovitel poskytne záruku na provedenou dodávku a montáž oken v délce 5ti let od převzetí díla. Objednatel se zavazuje dodržovat návod k obsluze, který je přílohou č. 4 této smlouvy. Záruční doba počíná dnem předání výrobků bez vad a nedodělků.
- 5.2. Případné záruční opravy bude objednatel uplatňovat vždy písemnou formou na adrese WH Develop s.r.o., Hlavní 456, Lázně Toušeň, 250 89, a podpůrně telefonicky – 800 777 666, 800 183 572 nebo emailem – smluvnireklamace@windowholding.cz.
- 5.3. Při reklamaci uvádějte vždy číslo zakázky, číslo položky, přesný popis, jak se vada projevuje, navrhované řešení odstranění vady a zpětné telefonické spojení.

6. Ostatní ujednání

- 6.1. Objednatel se zavazuje zajistit stavební připravenost, která spočívá v:
- zajištění místa na bezpečné uskladnění výrobků v prostorách objektů a montážního nářadí a materiálu v uzamykatelné místnosti a určení místa pro uskladnění vybouraných oken a suti.
 - zajištění přístupové cesty k místu montáže a zajištění lešení
 - zajištění montážního prostoru uvnitř místnosti 1- 2m od obvodového zdiva a příček.
 - zajištění zdroje elektrické energie pro ruční nářadí.
- 6.2. Zhotovitel provede každý den po ukončení prací hrubý úklid.
- 6.3. V případě, že v průběhu realizace smlouvy se vyskytne potřeba víceprací, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
- 6.4. Zabudovaná okna přecházejí do majetku objednatele dnem úplného zaplacení celkové ceny díla. V případě změny vlastníka nemovitosti zůstává platební závazek a povinnost na objednateli.

Smlouva o dílo

č. zhotovitele E60048X

č. objednatele 18004240722

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

- 6.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že bude-li objednatel v prodlení s jakoukoli platbou, poskytováním nezbytné součinnosti (např. stavební připravenost) nebo s odsouhlasením soupisu prací dle této smlouvy nebo dle jiné smlouvy uzavřené se zhotovitelem, přerušuje se provádění díla (včetně odstraňování vad) minimálně na dobu takového prodlení plus 10 dnů a o tuto dobu se prodlužují sjednané termíny. V případě prodlení objednatele s platbou delší než 30 dnů je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit a vyúčtovat objednateli veškeré škody, kterému mu v důsledku porušení povinnosti objednatele a odstoupení vznikly (zejména výrobní náklady).
- 6.6. V případě, že se vyskytnou okolnosti nezávislé na vůli Zhotovitele (vyšší moc; nevhodné klimatické podmínky, při nichž nelze spravedlivě po Zhotoviteli požadovat dílo plnit; nedostatek materiálu – výpadky nebo omezení v dodávkách subdodavatelů; překážky spojené se zvýšením cen materiálu apod.) nebo v důsledku nedostatečné součinnosti ze strany objednatele, v důsledku kterých bude provedení díla ztíženo, prodlužuje se termín provedení díla o dobu trvání této okolnosti. Za vyšší moc se mj. považuje vysoká nemocnost zaměstnanců či pracovníků Zhotovitele nebo subdodavatele, karanténní nebo jiná opatření nařízená orgánem státní správy vůči výrobní provozovně dodavatele nebo vůči dodavateli, jeho zaměstnancům či subdodavatelům nebo opatření orgánů státní správy, která se dodavatele jakkoli dotýkají a omezují možnost řádné a včasné dodávky.
- 6.7. Objednatel byl seznámen s deklarovanou hodnotou součinitele prostupu tepla, která je stanovena výpočtem na zkušebním vzorku okna dle technické normy.
- 6.8. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky toliko závazných technických norem platných v době uzavření smlouvy, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, které příslušná norma adresuje přímo výrobcům stavebních otvorových výplní.
- 6.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

Smlouva o dílo

č. zhotovitele E60048X

č. objednatele 18004240722

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

6.10. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou opožděnou platbu těmto poddodavatelům.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem potvrzeným oboustranně odpovědnými zástupci.

7.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, kdy každá se smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této Smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **50.000,00 Kč**.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že součástí smlouvy je Reklamační řád a Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na www.vekra.cz a na obchodních zastoupeních zhotovitele.

7.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele č. P309473D ze dne 11.08.2022
- příloha č. 2: Návod k obsluze
- příloha č. 3: Manuál pro posuzování oken a dveří

7.6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy, jsou v souladu se zápisem v obchodním rejstříku a osoby uvedené ve smlouvě jsou jejími statutárními zástupci nebo osobami pověřenými k jednání za smluvní strany.

7.7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smlouva o dílo

č. zhotovitele E60048X

č. objednatele 18004240722

uzavřena dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

7.8. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění. Zveřejnění zajistí objednatel.

7.9. O uzavření Smlouvy rozhodla za objednatele rada města Třebíče svým usnesením č. 63/17/RM/2022 ze dne 29.08.2022.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Lázních Toušeni, dne

V Třebíči dne

WH Develop s.r.o.
Ing. Jan Nádraský
na základě plné moci

Město Třebíč
Mgr. Pavel Pacal
starosta

Projekt : P309473D

Otvorové výplně - dřevo

Zpracováno : 11.8.2022

ZÁKAZNÍK:

MĚSTO TREBÍČ

Karlovo nám. 104/55

674 01 Třebíč

Mob.: 568 896 134

II.NP, MěÚ Třebíč

E-mail:

Adresa stavby:

Karlovo nám. 103/54

67401 Třebíč

Katastrální území: Výměna výplní otvorů v budově B,

Parcelní číslo: x

ZHOTOVITEL:

WH Develop s.r.o.

Hlavní 456

250 89 Lázně Toušeň

IČ: 28116992

DIČ: CZ28116992

E-mail:

Kontaktní adresa:

Jaroslav Chňoupek

Odborný konzultant

Vrchovecká 50/9

594 01 Velké Meziříčí

Mob.: 602 760 121

Jaroslav.Chnoupek@vekra.cz

Jediná certifikovaná záruka v ČR na dodávku oken, dveří a stínění na klíč.

VEKRA®
OKNA | DVEŘE

CERTIFIKÁT

OVĚŘENÁ ZÁRUKA VEKRA

- ✓ Výrobky VEKRA byly zkonstruovány v souladu s nejvyššími interními standardy VEKRA v unikátním konstrukčním software VEKRA
- ✓ Shoda výrobků VEKRA s technickou výrobní dokumentací byla zkontrolována specializovanými konstruktéry VEKRA
- ✓ Každý prvek VEKRA byl vyroben v souladu s konstrukčním řešením vyplývajícím ze smlouvy a ve shodě s výrobními předpisy VEKRA
- ✓ Každý výrobek VEKRA byl namontován v souladu se schváleným montážním předpisem VEKRA
- ✓ Konstrukční řešení VEKRA, výroba VEKRA a montáž VEKRA tvoří ucelené nedělitelné dílo, na které se vztahuje plná Záruka VEKRA podle definované interní normy
- ✓ VEKRA má interními předpisy nastavený systém a procesy, které respektují nároky zákazníka vzhledem k procesu řešení reklamací a jejich vymahatelnosti


OVĚŘENO:



Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Pozice: 1

Množství: 9 ks



- pTYP:\$ trojkřídlé okno
- pProfil:\$ IV78
- pDřevina:\$ smrk napojovaný
- pBarva:\$ Kaštan světlý 18 - Membrána / Kaštan světlý 18 - Membrána
- pBarva okap.\$ Bez okapnice
- pOkap. rám:\$ -
- pBarv.těsnění:\$ Hnědé
- pRám:\$ rám okenní
- pKotvení:\$ 2 * na kotvy
- pParap.dráž.\$ Venku / Uvnitř
- pKřídlo:\$ 3 * okenní křídlo
- pSklo:\$ 3 ks : 6 Float/16/4 Low E 1.0, Arg. Ug 1.00, Rw (skla) 36 dB
- pTloušťka:\$ 3 ks: 26.0 mm
- pRámeček:\$ Černý

- | | |
|---------|-----------------------------|
| Kování: | č. název otv. |
| | 1 sklopné klika nahoře |
| | 2 otevíravé levé štulp |
| | 3 otevíravé pravé hlavní |

- | | | |
|-------------|----------------------------|-----------------------|
| Par.Kování: | Název param. | Hodnota param. |
| | Kameny_LOGO | LOGO VEKRA |
| | Barva krytek oken, BD, FS: | Bronz - F4 |

Váha: 105kg

Jednotková cena: Cena celkem:
67231,00 Kč **605079,00 Kč**

Klička TYP 01 bronz

Snížení kliky na výšku 618mm 2kř

Příplatek za ořezání 1 ks rámu.

V případě spoje ořezaného na obou stranách (2 rámy) nutno použít 2x

Pozice: K

Množství: 1 ks NP94471 - předsazená klapačka, 9ks

Jednotková cena: Cena celkem:
10594,00 Kč **10594,00 Kč**

Pozice: P **Množství: 1 ks** NP94470 - zdobný poutec 110mm, délka 1200mm, 9ks

Jednotková cena: Cena celkem:
17578,00 Kč 17578,00 Kč

Pozice: O **Množství: 1 ks** NP94472 - okapnice dřevěná křídlová vetknutá

Jednotková cena: Cena celkem:
70259,00 Kč 70259,00 Kč

Celková cena prvků před slevou

703510,00 Kč

Pozice: 2 **Množství:** Info - počet obvodových metrů
63,000 metr

Jednotková cena: Cena celkem:
0,00 Kč 0,00 Kč

Pozice: 3 **Množství:** Cena za montáž, demontáž, zednické zapravení (zděný dům)
63,000 metr obvod 50 - 100 bm

Jednotková cena: Cena celkem:
38178,00 Kč 38178,00 Kč

Pozice: 4 **Množství:** Apu lišta pro zednické začištění (Boky + Nadpraží)
52,200 metr

Jednotková cena: Cena celkem:
907,00 Kč 907,00 Kč

Pozice: 5	Množství: 63,000 metr	Likvidace oken REKORD - ostatní regiony mimo Prahu a Stř. Čechy 50 - 80 bm	<u>Jednotková cena:</u> 6741,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 6741,00 Kč
Pozice: 6	Množství: 1 ks	Expediční náklady	<u>Jednotková cena:</u> 2000,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 2000,00 Kč
Pozice: 7	Množství: 9 ks	Doprava (zakázka s montáží)	<u>Jednotková cena:</u> 0,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 0,00 Kč
Pozice: 8	Množství: 9 ks	Dodávka parapetů (zaměřené) vnitřní barva bílá, hl. 450mm	<u>Jednotková cena:</u> 10280,00Kč	<u>Cena celkem:</u> 10280,00 Kč
Dodávka parapetů9ks			7040,00 Kč	7040,00 Kč
Montáž parapetů v délce do 2999 mm Jedn.cena (9 ks * 360,00 Kč = 3240,00 Kč)			360,00 Kč	3240,00 Kč
Pozice: 9	Množství: 27 ks	Dodávka žaluzií lamela stříbrná / příslušenství hnědé	<u>Jednotková cena:</u> 17109,00Kč	<u>Cena celkem:</u> 17109,00 Kč
Dodávka žaluzií27ks			12249,00 Kč	12249,00 Kč
Montáž žaluzií Jedn.cena (27 ks * 180,00 Kč = 4860,00 Kč)			180,00 Kč	4860,00 Kč

Pozice: 10	Množství: 1 ks	Provizorní přechodový plech měděný 20x45mm		
			<u>Jednotková cena:</u> 1900,80Kč	<u>Cena celkem:</u> 1900,80 Kč
		cena montáže přechodového plechu		
		Jedn.cena (10,800 metr * 76,00 Kč = 821,00 Kč)	821,00 Kč	821,00 Kč
Pozice: 11	Množství: 63,000 metr	Materiál pro UZÁVĚRY PŘIPOJOVACÍ SPÁRY - VEKRA rekonstrukce, zalomené ostění popř.bez možnosti zapustit rám int.strana - parotěsná vrstva ext.strana - paropropustná vrstva	<u>Jednotková cena:</u> 2948,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 2948,00 Kč
Pozice: 12	Množství: 63,000 metr	Cena montáže UZÁVĚRY PŘIPOJOVACÍ SPÁRY rekonstrukce, zalomené ostění popř.bez možnosti zapustit rám int.strana - parotěsná vrstva ext.strana - paropropustná vrstva	<u>Jednotková cena:</u> 4578,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 4578,00 Kč
Pozice: 13	Množství: 1 ks	MONTÁŽ - VEKRA	<u>Jednotková cena:</u> 0,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 0,00 Kč
Pozice: 14	Množství: 9 ks	Větrací pojistka křídla PVC hnědá * včetně montáže	<u>Jednotková cena:</u> 150,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 1350,00 Kč

Suma položek		789502,00 Kč
Zákaznická sleva		-401000,70 Kč
Částka bez DPH		388501,30 Kč
DPH 21% - SPZ	21,00 %	81585,27 Kč
Částka celkem		470086,57 Kč =====



V Lázních Toušeni dne 11.08.2022

Ing. Jan Nádraský
Na základě plné moci

Návod k obsluze oken

Ovládání a bezpečná obsluha

Aby byla zachována dlouhá funkčnost Vašich oken a zároveň zajištěna jejich provozní bezpečnost, je nutné dodržovat následující pokyny.



okenní křídlo nesmí být vystaveno přidavnému zatížení nenarážejte a netlačte křídlo na okraj okenního otvoru nepokládejte žádné předměty mezi rám a křídlo

Dbejte na dostatečné a pravidelné větrání zvláště v místnostech, kde dochází k nadměrné vlhkosti vzduchu (kuchyň, koupelna, ložnice, apod.). Zejména v zimě větrejte raději častým a krátkodobým otevřením okna dokořán než dlouhodobým vyklopením křídla do ventilační polohy „sklopeno“. Ušetříte tak mnoho energie. Rychlé a efektivní je větrání průvanem mezi dvěma protilehlými okny, protože jedno otevřené okno může být nedostačující. Vyhněte se rosení skel a zavlhání zdiva v okolí zabudovaného okna s následnou možností vegetace plísní.

Údržba a čištění oken a dveří

PLASTOVÁ, DŘEVĚNÁ, HLINÍKOVÁ OKNA

1. Po ukončení stavebních prací je nutné okna (dveře) čistit velmi opatrně, nikdy ne na sucho, ale za vydatného smáčení vodou s malou dávkou mycího prostředku. Zbytky malty nebo jiných tuhých materiálů by mohly vážně poškodit kování a těsnění oken.
2. Při běžném čištění oken stačí omýt ulpělý prach vodou s použitím saponátu nebo mýdla.
3. Při silnějším znečištění od olejových skvrn můžete použít lihový čistící prostředek.
4. Nikdy na okna a dveře nepoužívejte abrazivní materiály (písky apod.). Nepoužívejte ani technické prostředky jako rozpouštědla (benzin, aceton), zásadité výrobky (např. na bázi čpavku), kyselé výrobky (na bázi kyseliny sirové apod.), ředidla a jiné agresivní látky, které by mohly způsobit neopravitelné poškození povrchu profilu. Nepoužívejte ani takové pomůcky, které mohou okna poškrábat, například brusný papír a drátěnky.
5. Před příchodem zimy lehce potřete gumové těsnění glycerinem.
6. Pravidelným ošetřováním (mazací tuk, olej) jednotlivých dílů kování zachováte jejich lehký chod a zároveň chráníte kování před předčasným opotřebením. Mazací body jsou uvedeny na následující straně.
7. Ochranné fólie je třeba z plastových a hliníkových profilů odstranit do 3 měsíců od dodání výrobku.

DŘEVĚNÁ OKNA (Dodatek)

Při zednických pracích zakryjte povrch dřevěných eurooken pouze lepicí páskou, která je UV trvalá a která se současně snáší s vodou ředitelnými akrylátovými laky, např. TESA 4438 nebo TESA 4838. Ochranné lepicí pásky je třeba odstranit do 2 měsíců od nalepení.

Dřevěná eurookna jsou opatřena vysoce elastickou silnovrstvou lazuru, která respektuje vlastnosti dřeva. Pro udržení dlouhé životnosti je nutno minimálně 2x ročně (jaro, podzim) povrch dřevěných částí ošetřit pomocí ochranného prostředku GORI 901.

Návod k použití:


Nejdříve očistěte povrch okna vlažnou mýdlovou vodou a po uschnutí povrchu rovnoměrně aplikujte prostředek GORI 901 pomocí houbičky či měkkého hadříku na povrch rámu a křidel. Po jeho použití se doplní do povrchových vrstev povětšinou degradované látky, zacelí se mikrotrhlínky a vytvoří se ochranný povrchový film. Toto ošetření je možno provést v rozsahu teplot vzduchu a ošetřovaného povrchu 5 °C až 20 °C. Doba schnutí povrchu je okolo 20 minut.

Po ošetření povrchu přípravkem GORI 901 je možno při nutnosti renovace povrchové úpravy (GORI 895) tento nový nátěr aplikovat nejdříve po 2 měsících. Od dodavatele si vždy vyžádejte technický list.

Zároveň s touto pravidelnou údržbou je nutno kontrolovat stav povrchové úpravy a jakékoli poškození (mechanické poškození, zmatnění povrchu) je nutno opravit prostřednictvím odborné společnosti Window Holding a.s.).

Údržba kování

Výrobce kování doporučuje 1x ročně namazat několika kapkami oleje závěsy a uzávěry (viz schema). Mazací místa kování ošetřete tak, aby olej nestráhal po vnějších plochách kování a neznečišťoval povrch výrobku. Příbytečné mazivo setřete suchým hadrem. Používejte jen takové čistící a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozi, zcela nevhodné jsou kyselé a pryskyřiči obsahující tuky.



DYRUP
GORI



Možnosti seřizování oken

PLASTOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA


Nůžkový závěs

1. Přítlak malý nebo velký
přítlak křídla k rámu okna:
Imbusovým klíčem č. 4
nastavit excentrický čep.




Rohové ložisko

1. Zvedání nebo spouštění
křídla pomocí imbusového
klíče č. 4 nebo klíče T15.




Rohový pant


1. Zvedání nebo spouštění
křídla pomocí imbusového
klíče č. 4 nebo klíče T15.




stranové seřízení na nůžkách
imbusovým klíčem 2,5 mm




seřízení přítlaku na nůžkách
imbusovým klíčem 4 mm



seřízení výšky na rohovém pantu
imbusovým klíčem 4 mm




HLINÍKOVÁ OKNA



Seřizování dveřního samozavírače


Dveřní samozavírač, dodávaný a montovaný naší společností, je při předání díla seřizen do středové polohy, kdy je zajištěno bezproblémové zavírání dveřního křídla. Při teplotních změnách může ovšem dojít ke zhoršené funkci samozavírače, která je způsobena změnou viskozity olejové náplně v těle samozavírače. Pro zajištění opětovné bezproblémové funkce je nutno samozavírač drobně doseřídít, což je věcí běžné údržby, a to seřizovacími body uvedenými na obrázku.

Samozavírač OTS 536



- 1 zavírací rychlost
- 2 rychlost koncového doklapu
- 3 tlumené otvírání křídla

Samozavírač OTS 736



- 1 zavírací rychlost
- 2 rychlost koncového doklapu
- 3 tlumené otvírání křídla

Zapojení elektrického zámku vchodových dveří

Připojení elektrického zámku není předmětem dodávky a je nutno ho svěřit odborné firmě. Elektrický zámek má zaručený chod při stejnosměrném i střídavém napětí a to v rozmezí 8 - 12 V. (Napětí na svorkách el. zámku při zatížení nesmí poklesnout pod 8 V.) Dále musí zdroj dodávat proud o 1 A při napětí 12 V. Tolerance proudu je +/-15%. Výše uvedené hodnoty musí splňovat zařízení objednatel nebo uživatel domu.

V případech, že se Vám zdají tyto operace náročné, ponechte seřízení odborníkům. Při montáži jsou okna a dveře seřizena, potřeba dalšího seřízení kování po předání zakázky není předmětem reklamace.

Záruční listina

Záruční podmínky

1. Společnost Window Holding garantuje bezplatné odstranění závad na svých výrobcích takto:
 - a) po dobu 60 měsíců - v případě, že dodávka je uskutečněna s montáží pracovníky firmy Window Holding nebo jí autorizovanou firmou
 - b) po dobu 24 měsíců - v případě, že dodávka je uskutečněna bez montáže
 - c) po dobu 60 měsíců - na dodávku a montáž venkovních a vnitřních parapetů, venkovních rolet (v případě, že jsou součástí dodávky oken)
 - d) po dobu 60 měsíců - na dodávku a montáž žaluzií a insekticidních sítí (v případě, že jsou součástí dodávky oken)
2. Záruční lhůta počíná dnem předání výrobků bez závad - viz body 1a), c), d) nebo dnem expedice výrobků - viz bod 1b)
3. Záruční lhůta se nevztahuje:
 - a) na vady vzniklé neodbornou montáží, není-li tato provedena firmou Window Holding nebo jí autorizovanou firmou
 - b) na vady vzniklé neodbornou manipulací odběratelem
4. Odstranění závad uplatňujte písemně:

Window Holding, a.s. - reklamační odd., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
Tel.: 234 001 400
e-mail: reklamace@windowholding.cz

Při reklamaci, prosím, uvádějte vždy číslo zakázky, číslo položky, popis reklamované vady a Vaše tel. spojení.

Manuál posuzování oken a dveří při přejímkách společnost Window Holding a.s.

Zásady a pokyny při posuzování nedokonalostí výrobků společnosti Window Holding a.s.

Zdroj

Tento manuál vychází z ČSN, kompletní rozsah povolených odchylek a nedokonalostí je možné dohledat v příslušných normách.

ČSN 746077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování

ČSN 747250 Lehké obvodové pláště – Požadavky na zabudování

ČSN EN 12608-1 Profily z němčkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří – Klasifikace, požadavky

ČK LOP S01 Vizuální hodnocení povrchů plastových oken a dveří

ČSN EN 12020-2 Hliník a slitiny hliníku – Lisované přesné profily – Část 2: Mezní úchytky rozměrů a tvaru

ČSN EN 12206-1 Nátěrové hmoty – Povrchová úprava hliníku pro stavební účely – Část 1: Povlaky zhotovené z práškových hmot

ČSN EN ISO 7599 Anodická oxidace hliníku a jeho slitin

ČSN 746101 Dřevěná okna – Základní ustanovení

ČSN EN 1279-1 Izolační skla – Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro náhrady, tolerance a vizuální kvalita

Způsob posuzování vad

Estetické (vzhledové) vady v interiéru se hodnotí při pohledu ze vzdálenosti 3m ve funkčním směru běžného použití za rozptýleného denního světla. Z exteriéru je posuzovací vzdálenost 3m. Vady, které při posouzení za těchto podmínek nejsou zjevně patrné, nejsou reklamovatelné. Posuzování se týká jak povrchů PVC, tak otvorových výplní fóliovaných, povrchů ošetřených vypalovanými laky (Al profily, zimní zahrady, STI), tak i mokřými laky (dřevěné profily).

Definice pojmů

Pohledová plocha - je charakterizována v pohledovém poli okna z interiéru i exteriéru při zaskleném a zavřeném stavu okna a běžném úhlu užití výrobku.

Nepohledová plocha - jsou profilové části okna, které nejdou vidět při zavřeném a zaskleném stavu okna. Do neviditelné zóny je také zařazena boční plocha rámu, určena pro osazení prvku do zdi včetně interiérové a exteriérové parapetní drážky. Platí i pro balkónové dveře, pevně zasklené rámy, a ostatní doplňky.

Obecné pokyny

Zákazník je povinen dodržovat pokyny pro správnou obsluhu a údržbu výrobků potřebnou pro zachování záruky, užitných vlastností a podmínky případného reklamačního řízení. Tyto pokyny jsou dostupné na našich internetových stránkách www.windowholding.cz v dokumentu „Návod na údržbu a seřízení oken a dveří“ a v dokumentu „Návod pro užívání a údržbu stínící techniky“ nebo k nahlédnutí na obchodním zastoupení. Objednatel je povinen dbát všech bezpečnostních pokynů, podrobně prostudovat celý návod k obsluze a údržbě před zahájením manipulace a užíváním výrobku. Vady způsobené nesprávným užíváním či absencí údržby nelze reklamovat.

Při posuzování ostatních vad, které nejsou blíže specifikovány v tomto dokumentu, se přihlíží k výrobním standardům v oblasti otvorových výplní a ke všeobecnému stavu techniky.

Čištění oken

Po ukončení stavebních prací je nutné aby objednatel prvky velmi opatrně očistil, nikdy ne na sucho, ale za vydatného smáčení vlažnou vodou s malou dávkou mycího prostředku. Zbytky malty nebo jiných tuhých materiálů by mohly vážně poškodit kování, těsnění, profily či skla okenních prvků, což je považováno za mechanické poškození oken a dveří.



Window Holding a.s.

IČ: 28436024 | DIČ: CZ 28436024 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14506
sídlu společnosti Lázně Toušeň 250 89, Hlavní 456

| Tel.: +420 234 001 111 | Fax: +420 234 001 122-3 | info@windowholding.cz

www.windowholding.cz

Posuzování profilů

Plastové (PVC) a Hliníkové (AL) profily

Za vadu nelze považovat znehodnocení PVC a AL profilu vzniklé v důsledku pozdně odstraněné ochranné fólie (fólii je nutné odstranit do 3 měsíců od dodání).

Za vadu u PVC a ALU profilů nelze považovat případný průsvit profilu mezi okrajem těsnění/silikonu a hranou distančního profilu rámečku skla.

Za vadu u hliníkových výrobků s povrchovou úpravou Elox nelze považovat tzv. extruzní čáry. Dále za vadu u hliníkových výrobků nelze považovat jakékoliv barevné vady na plastových izolátorech křidel a ráků.

Při použití povrchové úpravy Elox na hliníkových profilech může dojít k barevné odchylce. Ta může být způsobena technologickými omezeními, které přináší její aplikace. Barevnou odchylku u eloxových barev nelze uznat jako vadu, nebo být důvodem k reklamaci. Za vadu u hliníkových výrobků nelze považovat přesazení dosedacích (řezných) ploch profilů na sebe navazujících ve všech rovinách do 1mm výšky hrany.

Tolerance do 1mm platí také pro šířky výrobních spár v jakémkoliv úhlu.

Za vadu hliníkových výrobků nelze považovat natočení příčniců kolem podélné osy vlivem tíhy skla do 1,5mm z roviny.

Za vadu nelze uznat rozdílný odstup křídla od rámu na vodorovných a svislých částech, které jsou dána nutným vymezením křídla oproti rámu z funkčních důvodů.

Dřevěné profily

Za vadu u dřevěných profilů nelze považovat vady způsobené vzdušnou vlhkostí větší než 50%, resp. vyšší vlhkostí ve dřevě než 18%. V důsledku porušení této podmínky dochází ke kondenzaci vody na skle, kování a profilech, nabobtnání dřeva a mohou se objevit puchýře na laku. Společnost Window Holding a.s. neručí za jakékoliv poškození vzniklé v souvislosti s trvale vysokou vlhkostí nebo vlivem přímého styku výrobku (dřeva) se zemí, jejíž projevy mohou být zejména tyto: zamodránání nebo změlnění dřeva, napadení hnilobou, poškození povrchové úpravy.

Povolené vysprávkování dřevěných profilů určených k povrchové úpravě lazurovacími a krycími laky jsou: výsrava lodíčkou, tmelem.

Dřevo je nehomogenní materiál, rozdíly v barvě a struktuře na povrchu dřeva jsou přirozenými vlastnostmi dřeva, a proto nemohou být důvodem považovány za vadu, stejně tak přirozené vady dřeva jako smolníky atd. Pokud se v průběhu prací, nebo záruční doby projeví, lze to považovat za vadu opravitelnou a výrobce si vyhrazuje právo tyto vady opravit.

Za přípustnou vadu dřeva se povolují přirozené nerovnosti povrchu způsobené letokruhy (střídání tvrdého jarního a měkkého letního dřeva), a přípustnými suky.

Zákazník bere na vědomí, že jemu předložený vzorník barev slouží k výběru odstínu lazury, avšak skutečný výsledný odstín lazury na dodaných výplních otvorů nemusí zcela přesně souhlasit s vybranou variantou.

Jako vadu nelze uznat barevnou rozdílnost nového a dřívě dodaného prvku. Lazura je vystavena ultrafialovému záření, které působí přes povrchovou úpravu až na lignin, který je součástí dřeva a vlivem UV záření tmavne.

Za vadu nelze považovat viditelnost bezchybného délkového napojení dřeva. U napojení dřeva se připouští mírná nerovnost spoje oproti plochám jednotlivých dílů lamely. Nerovnost nesmí být hmatatelná, může však při pohledu ze stran, v místě spoje, způsobovat nepatrné zvlnění plochy.

Povrchová úprava u tropické dřeviny meranti může obsahovat na povrchu drobné bublinky či kráterky, které vznikají při nástřiku či v průběhu dozrávání povrchové úpravy. Nemají vliv na kvalitu a životnost povrchové úpravy.

U dřevěných profilů ráků a křidel se připouští tvarová odchylka jednotlivých hranolů v rozsahu 1mm na 1 metr, jak v případě rovinnosti, tak v případě točivosti. Takovýto průhyb nelze považovat za vadu.

Obecné

Při posuzování vad – prohnutí profilů v důsledku tepelné dilatace (roztažnosti) je podstatné splnění požadavků na funkčnost v zavřeném stavu. Profily v bílém i barevném provedení mají poměrně velkou tepelnou roztažnost a současně minimální tepelnou vodivost, takže v důsledku různé teploty na straně exteriéru a interiéru může nastat prodloužení, nebo smrštění profilu na příslušné straně výrobku, což se může projevit mírným prohnutím dovnitř nebo ven. Toto prohnutí, které je viditelné pouze na otevřeném výrobku, je přípustné, pokud deformace nezpůsobuje zhoršení těsnosti nebo funkce. Zpravidla plným uzavřením (uzamčením) výrobku se uvedou do činnosti všechny uzavírací body a prvek se vyrovná a těsní.




Posuzování skla

Nelze reklamovat jakákoliv mechanická poškození vzniklá po předání díla či zboží.

Sklo není ve své ploše homogenní materiál. Při orosení se rysují veškeré anomálie skla. Jedná se o technologické stopy na struktuře skla, které nebrání průhledu a tyto vady nelze uplatňovat.

Sklo se posuzuje v suchém stavu, kolmo ke sklu, při rozptýleném světle ze vzdálenosti 3 m. Dovolенý rozsah vad je následující:



R – zóna drážky : šířka 18 mm od hrany skla, zakrytá rámem
E – okrajová zóna: od hrany viditelné oblasti o šířce 50mm
M – hlavní zóna: velmi přísné hodnocení

Počty povolených vad se zvyšují u trojskla o 25%. Počty povolených vad se zvyšují u každého vrstveného skla (VSG) o 25%.

Zóna	Přípustné vady pro danou zónu
R	venku ležící ploché poškození okrajů skla ve tvaru mušle, které neovlivňují pevnost skla nepřekračují šířku okrajových spojení – bez omezení
	uvnitř ležící ploché poškození okrajů skla ve tvaru mušle bez volných střeplin, které jsou vyplněny těsnící hmotou – bez omezení
	bodové, plošné zbytky, fleky a lineární vady – bez omezení
	Distanční rámeček: přerušení distančního rámečku v místě napojení max. do 2 mm, obvod skla do 5m max 2x napojení, obvod skla nad 5m max 5x napojení na každém rámečku
	tolerance přímosti: max. 4 mm v délce do 3,5m, max. 6mm v délce nad 3,5m přesazení distančního rámečku vůči sobě: max. do 3 mm v jakémkoliv délce do 2,5m, max. 6mm v délce hrany skla nad 2,5m
E	Těsnící systém: vytlačení butyl přes úroveň distančního rámečku max. do 2 mm výšky přesahu v jakémkoliv délce při použití ornamentálního skla bez omezení
	Bodové vady, uzavřeniny, nečistoty zalité ve skle, bubliny (bez deformačního dvoru): plocha tabule do 1m ² : méně než 3ks vad menších jak 1mm průměru v každé ploše o průměru 20cm
	plocha tabule do 1m ² : max. 4 ks vad - větší jak 1mm a menší jak 3 mm průměru
	plocha tabule nad 1m ² : max. 1 ks vady na 1m obvodu - větší jak 1mm a menší jak 3 mm průměru
	plocha tabule neomezeně: bodová vada - větší jak 3 mm průměru - nepřipustná
	Nečistoty, Skvrny: plocha tabule neomezeně: počet bodů menších jak 1mm průměru – bez omezení
	plocha tabule do 1m ² : max. 4ks vad větších jak 1mm a menší jak 3 mm průměru
	plocha tabule nad 1m ² : max. 1 ks vady na 1m obvodu - větší jak 1mm a menší jak 3 mm průměru
	plocha tabule neomezeně: max. 1 ks vady větší jak 3mm průměru
	plocha tabule neomezeně: max. 1 ks skvrny menší jak 17mm průměru
M	Lineární vady: jednotlivé délky hrubých škráb do 30mm, celkový součet délek do 90mm vlasové škrábance jsou povoleny bez omezení, pokud netvoří shluk
	Bodové vady, uzavřeniny, nečistoty zalité ve skle, bubliny (bez deformačního dvoru): plocha tabule do 1m ² : méně než 3ks vad menších jak 1mm průměru v každé ploše o průměru 20cm
	plocha tabule do 1m ² : max. 2 ks vad - větší jak 1mm a menší jak 2 mm průměru
	plocha tabule nad 1m ² a menší než 2m ² : max. 3 ks vad - větší jak 1mm a menší jak 2 mm průměru
	plocha tabule nad 2m ² a menší než 3m ² : max. 5 ks vad - větší jak 1mm a menší jak 2 mm průměru
	plocha tabule do 1m ² : max. 1 ks menší jak 2 mm průměru
	plocha tabule nad 3m ² max. (5+2/každý další m ²) ks vad - větší jak 1mm a menší jak 2 mm průměru
	plocha tabule nad 1m ² : max. 2 ks menší jak 2 mm průměru
	plocha tabule neomezeně: bodová vada - větší jak 2 mm průměru – nepřipustná
	plocha tabule nad 2m ² : max. 3 ks menší jak 2 mm průměru
	Nečistoty, Skvrny Škrábance: plocha tabule neomezeně: max. 3ks vad menších jak 1mm průměru v každé ploše o průměru 20cm
	plocha tabule neomezeně: max. 2ks vad větších jak 1mm a menší jak 3 mm průměru v každé ploše o průměru 20cm
	plocha tabule neomezeně: vady větší jak 3mm průměru - nepřipustné
	plocha tabule neomezeně: skvrny menší jak 17mm průměru - nepřipustné
	Lineární vady: jednotlivé délky hrubých škráb do 15mm, celkový součet délek do 45mm vlasové škrábance jsou povoleny bez omezení, pokud netvoří shluk



Window Holding a.s.

IČ: 28436024 | DIČ: CZ 28436024 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14506
sídlo společnosti Lázně Toušeň 250 89, Hlavní 456
| Tel.: +420 234 001 111 | Fax: +420 234 001 122-3 | info@windowholding.cz
www.windowholding.cz